



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70007653 Bezeichnung: CA4.A401.FS2 Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3	3 EN 60947-3. VI	DE 0660 Teil 107						
	lationsspannung Ui							
				Spannung (V) AC / L				
D				440 AC/[OC .			
Bemessungsda Strom (A)		ungstemperatur (°C)	Temperaturs	pitzen (°C) zusätzliche	Redingungen			
10	-	55	remperaturs			über 24 Stund	en mit Spitzen bis +60°C	
Bemessungsbe								
Gebrauchskateg	orie				Spann	nung (V)		Strom (A
AC-15						20 - 240		2,50
AC-15					38	30 - 440		1,50
Bemessungsbe			2 40				0.111	1 :
Gebrauchskateg	orie		Spannung (V)	F	hasenanzahl 3		Polanzahl	Leistung (kW
AC-3 AC-3			220 - 240 380 - 440		3		3	1,50 2,20
AC-3			220 - 240		1		2	0,55
AC-3			380 - 440		1		2	0,75
AC-23A			220 - 240		3		3	1,80
AC-23A			380 - 440		3		3	.,,,,,
AC-23A			220 - 240		1		2	0,75
AC-23A			380 - 440		11		2	1,10
	erungsnennstrom IEC							
Sicherungschara	akteristik					Sicherungsa		Strom (A
gG							1	10
UL60947-4-	·1 , UL508							
Nominal Voltag								
				Spannung (V) AC / L	OC .			
				300 AC				
Bemessungsiso	lationsspannung Ui							
				Spannung (V) AC / L	OC .			
Rated thermal o	urront			300 AC				
Nateu trermare	urrent	Stror	n (Δ)	1	lmgebungstempera	atur (°C) Zusat	z Text	
		0.101	10	•	gozungotompore	0 - 40	LION	
Horsepower rat	ing							
Across-the-Line	Motor Starting			Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°C
DOL				110 - 120	1	2	0,33	40
DOL				220 - 240	1	2	0,75	40
DOL				277 - 277	1	2	0,75	40
DOL				110 - 120	3	3	0,75	40
DOL				220 - 240	3	3	1	40
Pilot duty rating Duty Code	code							
A300								
Temp. rating of	wire							
. sp atting of		Temperature Rating	1 (°C)		St	rom (A) Text		
) - 75				opper wire only	
General Use							/	
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanza	hl			Anzahl der Kontakte in Serie
AC	120	10	1		1			1
AC	277	10	1		2			1
AC	277	10	3		3			1
CSA								
Nominal Voltag	e							
				Spannung (V) AC / L	OC			
				300 AC				
Bemessungsiso	lationsspannung Ui							
				Spannung (V) AC / L	C			
				300 AC				




Rated thermal current								
		Strom (A)	Um	gebungstempera		z Text		
Horsepower rating		10			0 - 40			
Across-the-Line Motor Starting			Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemp	eratur [°C
DOL			110 - 120	1	2	0,33	gg	40
DOL			220 - 240	1	2	0,75		40
DOL			277 - 277	1	2	0,75		40
DOL			110 - 120	3	3	0,75		4
DOL			220 - 240	3	3	1		4
Pilot duty rating code								
Duty Code								
A300 Temp. rating of wire								
Temp. rating of wife	Temperature	Rating (°C)		St	rom (A) Text			
	remperature	75		0.	- only			
General Use								
AC / DC Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl				Anzahl der Kontak	te in Seri
AC 120	10	1	1					
AC 277	10	1	2					
GENERAL TECHNICAL INFO	DRMATION							
Klemmschraube								
		Anzugsdrehn	noment (Nm)				Anzugsdrehmom	ent (lb-in
			0,40					3,5
Abisolierlänge des Leiters			/ ``					
			Länge (mm) Anschlus					
I siasuurusus ahusiaa			6 STRIPPI	NGLENGTH				
Leiterquerschnitt					Drahtqueree	hnitt (-bereich) (mm²)		
Leiteraufbau		Min. / Max. Wert	Anzahl der l	eiter pro Klemm	e oder (AWG/I	kemil)	Drahtmaterial	
eindrähtig		Min.			1 0,5mm²	,	Kupfer	
eindrähtig		Min.			2 0,5mm²		Kupfer	
feindrähtig		Min.			1 0,75mm²		Kupfer	
feindrähtig		Min.			2 0,75mm²		Kupfer	
feindrähtig		Max.			2 AWG 16		Kupfer	
feindrähtig		Max.			2 1,5mm²		Kupfer	
ein- bzw. mehrdrähtig		Max.			2 AWG 14		Kupfer	
ein- bzw. mehrdrähtig	DIN 46000	Max.			2 1,5mm²		Kupfer	
feindrähtig mit Aderendhülsen nach I feindrähtig mit Aderendhülsen nach I		Max. Min.			2 1mm² 1 0,5mm²		Kupfer Kupfer	
feindrähtig mit Aderendhülsen nach I		Min.			2 0,5mm ²		Kupfer	
Approbationen	J.1. 10220				2 0,0		Napion	
Specification								Marking
								r m
EAC								EAI
EAC								ϵ
EAC								, ,
CE marking								•
CE marking								
CE marking								UK
CE marking								UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14								UK
CE marking UK Directives			Wert					
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher			Wert PH1					UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52	64							UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52. Allgemeine Informationen	64		PH1					UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text			PH1 0,6x3,5					UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei.	Schmierung oder	•	PH1 0,6x3,5 u unterlassen.					UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä	Schmierung oder iften und nach der	n anerkannten Regeln der Techn	PH1 0,6x3,5 u unterlassen.	ssen und in Bet	rieb genommei	n werden.		UK
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ve	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen.	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschlo		J			UK CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch	Schmierung oder aften und nach der iterenden nicht ve hlossenen Verbin	n anerkannten Regeln der Techn erzinnen. idungslaschen bzw. Drahtverbi	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. iik eingebaut, angeschk	chraubt geliefer	t. Nach dem Ö	Offnen solcher Klemr		UK CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch Verbindungslaschen verloren gehen	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschlo ndungen werden vers d die Klemmschrauben	chraubt geliefer mit dem angege	t. Nach dem Ö ebenen Drehmo	offnen solcher Klemr oment wieder festgezo	ogen werden.	UK CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. - Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch Verbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind sen die Kriech- und	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschlo ndungen werden vers d die Klemmschrauben	chraubt geliefer mit dem angege	t. Nach dem Ö ebenen Drehmo	offnen solcher Klemr oment wieder festgezo	ogen werden.	Uk Uf
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch Verbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind sen die Kriech- und	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschlo ndungen werden vers d die Klemmschrauben	chraubt geliefer mit dem angege	t. Nach dem Ö ebenen Drehmo	offnen solcher Klemr oment wieder festgezo	ogen werden.	Uk Uf
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. - Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch Verbindungslaschen verloren gehen Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind sen die Kriech- und nent (WEEE)	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. Idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und d Luftstrecken im Bereich der An	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschk ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A	chraubt geliefer mit dem angege Inforderungen d	t. Nach dem Ö benen Drehmo er anwendbare	offnen solcher Klemr Iment wieder festgezo In Norm und Vorschrif	ogen werden. ten entsprechen.	Uk CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch Verbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description Nicht in den Müll Entsorgungsunte	Schmierung oder iften und nach de iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind sen die Kriech- und nent (WEEE)	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. Idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und d Luftstrecken im Bereich der An	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschk ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A	chraubt geliefer mit dem angege Inforderungen d	t. Nach dem Ö benen Drehmo er anwendbare	offnen solcher Klemr Iment wieder festgezo In Norm und Vorschrif	ogen werden. ten entsprechen.	Uk CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angescherbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description Nicht in den Müll Entsorgungsunte Sie unter www.ki	Schmierung oder iften und nach de iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind sen die Kriech- und nent (WEEE)	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschk ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A	chraubt geliefer mit dem angege Inforderungen d	t. Nach dem Ö benen Drehmo er anwendbare	offnen solcher Klemr Iment wieder festgezo In Norm und Vorschrif	ogen werden. ten entsprechen.	Uk CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch Verbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description Nicht in den Müll Entsorgungsunte Sie unter www. ki Proposition 65	Schmierung oder iften und nach de iterenden nicht ve hlossenen Verbin n, alle Drahtverbind sen die Kriech- und nent (WEEE)	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. Idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und d Luftstrecken im Bereich der An	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschk ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A	chraubt geliefer mit dem angege Inforderungen d	t. Nach dem Ö benen Drehmo er anwendbare	offnen solcher Klemr Iment wieder festgezo In Norm und Vorschrif	ogen werden. ten entsprechen.	Uk CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schalter dürfen nur von Fachkrä - Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch - Verbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description Nicht in den Müll Entsorgungsunte Sie unter www.kr Proposition 65 Bildname Beschreibung	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ve hlossenen Verbinn, alle Drahtverbinden die Kriech- und nent (WEEE) I werfen, da auf eiernehmen; senden rausnaimer.com	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. Idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und d Luftstrecken im Bereich der An me umweltgerechte Entsorgung n Sie es zur Entsorgung an den L	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschke ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A und Wiederverwertung ieferanten oder direkt a	chraubt geliefer mit dem angege inforderungen d geachtet werder n den Hersteller	t. Nach dem Ö ebenen Drehmo er anwendbare n muss. Bitte w Kraus & Naime	öffnen solcher Klemr ment wieder festgezo n Norm und Vorschrif enden Sie sich entwe er zurück. Lokale Krau	ogen werden. ten entsprechen. der an ein umweltfreundliche s & Naimer Ansprechpartner	Uk CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 52 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesct Verbindungslaschen verloren gehen Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description Nicht in den Müll Entsorgungsunte Sie unter www.ki Proposition 65 Bildname Beschreibung WARNING: This j	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ver hlossenen Verbin, alle Drahtverbinden die Kriech- und nent (WEEE) I werfen, da auf ei ernehmen; senden rausnaimer.com	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. Idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und d Luftstrecken im Bereich der An	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschke ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A und Wiederverwertung ieferanten oder direkt a	chraubt geliefer mit dem angege inforderungen d geachtet werder n den Hersteller	t. Nach dem Ö ebenen Drehmo er anwendbare n muss. Bitte w Kraus & Naime	öffnen solcher Klemr ment wieder festgezo n Norm und Vorschrif enden Sie sich entwe er zurück. Lokale Krau	ogen werden. ten entsprechen. der an ein umweltfreundliche s & Naimer Ansprechpartner	UK CF
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schiltzschraubendreher nach DIN 52: Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Die Schaltgeräte sind wartungsfrei Nur Kupferleitungen verwenden. Lei - Klemmen mit werksseitig angesch - Verbindungslaschen verloren gehen - Nach Installation der Schalter müss Waste Electrical & Electronic Equipm Picture name Description Nicht in den Müll Entsorgungsunte Sie unter www.kr Proposition 65 Bildname Beschreibung	Schmierung oder iften und nach der iterenden nicht ver hlossenen Verbin, alle Drahtverbinden die Kriech- und nent (WEEE) I werfen, da auf ei ernehmen; senden rausnaimer.com	n anerkannten Regeln der Techn rzinnen. Idungslaschen bzw. Drahtverbi dungen wieder korrekt sitzen und d Luftstrecken im Bereich der An me umweltgerechte Entsorgung n Sie es zur Entsorgung an den L	PH1 0,6x3,5 u unterlassen. ik eingebaut, angeschke ndungen werden vers d die Klemmschrauben schlussklemmen den A und Wiederverwertung ieferanten oder direkt a	chraubt geliefer mit dem angege inforderungen d geachtet werder n den Hersteller	t. Nach dem Ö ebenen Drehmo er anwendbare n muss. Bitte w Kraus & Naime	öffnen solcher Klemr ment wieder festgezo n Norm und Vorschrif enden Sie sich entwe er zurück. Lokale Krau	ogen werden. ten entsprechen. der an ein umweltfreundliche s & Naimer Ansprechpartner	Uk CF

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss








Anschlussbild


CA4.A401.FS2





Schaltprogramm


CA4.A401.FS2





Frontschild

S00.F071/A10.E1







GRIFFE

Bezeichnung: S00.G251 Grifffarbe: "1" schwarz