


Megger®



MFT1800 Serie

Multifunktionsprüfgeräte

Bedienungsanleitung

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von:

Megger Limited, Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN. ENGLAND
Tel.: +44 (0)1304 502101 Fax: +44 (0)1304 207342 www.megger.com

Megger Ltd behält sich das Recht vor, die Spezifikation seiner Produkte von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, übernimmt Megger Ltd. keine Garantie dafür, dass es sich um eine vollständige und auf aktuellem Stand befindliche Beschreibung handelt.

Patentinformationen zu diesem Gerät finden Sie auf der folgenden Website:

megger.com/patents

Dieses Handbuch ersetzt alle früheren Ausgaben dieses Handbuchs. Verwenden Sie stets die neueste Ausgabe dieses Dokuments. Vernichten Sie alle älteren Kopien.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Megger Instruments Limited, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, von Megger Instruments Limited hergestellte Funkausrüstung die Erfüllung der Richtlinie 2014/53/EU bietet. Weitere von Megger Instruments Limited hergestellte, in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerätschaften erfüllen die Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU, wo diese anwendbar sind.

Die vollständigen EU-Konformitätserklärungen von Megger Instruments sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

megger.com/eu-dofc

Inhalt

1. Sicherheit	8
1.1. Sicherheitswarnungen.....	8
1.2. Sicherheitsvorkehrungen für spannungsführende Erdleitung	9
1.3. Verwendete Symbole am Gerät.....	10
2. Einführung	11
2.1. Übersicht	11
2.1.1. Frontplatte und Bedienelemente.....	11
2.1.2. Anzeige	12
2.1.3. Anzeigesymbole.....	12
2.1.4. Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten.....	13
2.1.5. Einbau und Ersatz von Batterien und Sicherungen	13
3. Bedienung.....	15
3.1. Allgemeine Bedienung.....	15
3.1.1. Einschalten.....	15
3.1.2. Ausschalten	15
3.1.3. Hintergrundbeleuchtung	15
3.1.4. TEST-Tasten	15
3.1.5. Fixierungs-Tasten.....	15
3.2. Funktion der Modus-Taste 	16
3.3. Sperre von Prüfungen	17
3.3.1. Isolation	17
3.3.2. Durchgang.....	17
3.3.3. Erdschleifenimpedanz.....	17
3.3.4. FI-RCD Prüfung	17
3.3.5. Erdungsprüfung	17
3.3.6. Batterie verbraucht.....	17
4. Spannungs-, Frequenz-, Strom-, Temperaturmessung.....	18
4.1. Spannungsmessungen.....	18
4.2. Frequenzmessungen.....	19
4.3. Phasenfolge	19
4.4. Leckstrommessungen	19
4.5. Temperaturmessungen.....	19
4.6. Fernsteuer-Tastkopf.....	20
5. Durchgangsprüfung / Widerstandsmessung.....	21
5.1. Kompensation des Prüfleitungswiderstands (bis zu 9,99 W) 	21
5.2. Durchgangsprüfungen	22
5.3. Ergebnisse speichern/auslesen	22
5.4. Durchgangssumme EIN/AUS	22
5.5. Schaltertastkopf (SP5)	23
5.6. Ansprechschwelle für den Summer	23
5.7. Messmethode, mögliche Fehlerquellen	23

6. Messung von Isolationswiderständen		24
6.1. Durchführen einer ISOLATIONS-Messung		24
6.2. Fixierung der Isolationsprüfung		25
6.3. Messmethode, mögliche Fehlerquellen		25
7. Schleifenimpedanzmessungen		26
7.1. Bereichswahl und Prüfleitungen		26
7.1.1. Phase-Erde-Schaltkreise		26
7.1.2. L-N- (oder L-L-) Methode		28
7.2. Schleifenimpedanzmessungen		28
7.2.1. Ze-Messungen an der Quelle (Phase zu Erde).....		28
7.2.2. Zs Schleifenmessungen ohne FI-RCD		29
7.2.3. Erdschleifenmessungen an FI-RCD-geschützten Kreisen		30
7.3. Phase-Neutralleiter- (oder Phase-Phase-) Prüfungen		32
7.4. Berechnung des prospektiven Fehlerstroms und Kurzschlussstroms		33
7.5. True Loop Analyse für Schleifenimpedanztests ohne Auslösung (3Lo)		34
7.5.1. Informationen anzeigen		34
7.5.2. 3Lo Schleifenimpedanzmessung		35
7.6. Messmethode, mögliche Fehlerquellen		36
8. FI-RCD Prüfung		37
8.1. Durchführung von FI-RCD Prüfungen		38
8.2. Auswahl der FI-RCD Type		38
8.3. FI-RCD Prüfung mit $\frac{1}{2} \times I$ (Nichtauslöseprüfung) 		39
8.4. FI-RCD Prüfung mit $1 \times I$ (Auslöseprüfung für 30 mA FI-RCD)		40
8.5. FI-RCD Prüfung mit $2 \times I$ (Auslöseprüfung für 30 mA FI-RCD) (Nicht MFT1815)		41
8.6. FI-RCD Prüfung mit $5 \times I$ (Auslöseprüfung für 30 mA FI-RCD)		41
8.7. Rampenprüfung 		42
8.8. Schnelle Rampenprüfung.....		42
8.9. Type A (DC sensitiv) FI-RCD Prüfung 		42
8.10. Type B (DC-sensitiv) FI-RCD Prüfung (Nicht MFT1815)		43
8.11. Variable FI-RCDs (Nicht MFT1815)		44
8.12. AUTO FI-RCD-Prüfung		44
8.13. Prüfung 3-phägiger FI-RCD.....		45
8.14. Anzeige der Berührspannung.....		45
8.15. Messmethoden, mögliche Fehlerquellen		46
8.16. Nützliche Hinweise		46
9. Prüfung der RCDs von Ladestationen für Elektrofahrzeuge		47

10. Erdungswiderstandsmessungen	49
10.1. Anschlüsse.....	49
10.2. Grenzwert der Berührungsspannung.....	49
10.3. 2-Leiter-Erdungswiderstandsmessung.....	49
10.4. 3-Leiter-Erdungswiderstandsmessungen	50
10.5. 3-Leiter-Widerstandsmessung mit ART	51
10.6. Spießlose 2-Zangenmessung (Nur MFT1835 und MFT1845+).....	52
11. Setup	53
12. Warnmeldungen.....	54
12.1. Warnungen beim Einschalten.....	54
12.2. Batterie	54
12.3. Batterieladegerät	54
12.4. Sicherungen	54
12.5. Ungültige Drehschalterstellung.....	54
12.6. Durchgangsprüfung	54
12.7. Isolationsprüfung	54
12.8. FI-RCD Prüfung	54
12.9. FI-RCD Fehler bei Bereichswahl	55
12.10. Schleifenprüfung.....	55
12.11. Erdungsprüfung.....	55
12.12. Prüfung startet nicht.....	55
13. Anhang A – Senden, Speichern, Löschen, Aufrufen von Daten (Nur MFT1835 und MFT1845+)	56
14. Anhang B – Datenübertragung über Bluetooth® (Nur MFT1835 und MFT1845+)	60
15. Anhang C – Installations-, Überspannungskategorien.....	63
16. Anhang D – Sicherheit bei der praktischen Arbeit	63
17. Anhang E – Reinigung und Wartung	63
18. Anhang F – Grundlagen der Erdungsprüfungen.....	64
18.1. F.1 Messmethode (3-Leiter-Widerstandsmessung)	64
18.2. F.2 3-Leiter-Widerstandsmessung mit ART-Methode.....	65
18.3. F.3 Spießlose 2-Zangen-Methode	65

19. Technische Daten.....	66
19.1. Genauigkeit	66
19.1.1. Isolationsprüfung	66
19.1.2. Durchgang / Widerstand	66
19.1.3. Schleifenprüfung (L-E, L-N & L-L)	66
19.1.4. Schleifenprüfung (L-E)	66
19.1.5. FI-RCD Prüfung	67
19.1.6. Spannungsmessung	67
19.1.7. Frequenz	67
19.1.8. Erdungsmessungen	67
19.1.9. Strommessung (über Zangenstromwandler).....	67
19.1.10. mV-Sensoreingang	68
19.1.11. Interner Speicher.....	68
19.1.12. Leistungsaufnahme	68
19.1.13. Temperatur (über Drittanbietermodul)	68
19.2. Umgebungsbedingungen.....	68
20. Zubehör.....	69
21. Reparatur und Gewährleistung.....	70
21.1. Kalibrierung, Wartung und Ersatzteile	70
21.2. Anerkannte Service Center	70

1. Sicherheit

1.1 Sicherheitswarnungen

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen müssen gelesen und verstanden worden sein bevor das Instrument benutzt wird. Sie müssen während des Gebrauchs befolgt werden.

- Wenn Sie Isolations- oder Durchgangsprüfungen durchführen möchten, schalten Sie den zu prüfenden Schaltkreis ab, machen sie ihn spannungsfrei und trennen sie ihn vom Netz bevor Sie das Instrument anschließen.
- Der niederohmige Durchgangswiderstand von Schutzleitern und geerdeten Potentialausgleichsleitern neuer oder modifizierter Installationen muss verifiziert werden bevor Erdschleifen-Impedanzmessungen und FI-RCD Prüfungen durchgeführt werden.
- Berühren Sie während der Prüfung keinesfalls Verbindungen zu den Schaltkreisen, nicht isolierte Metallteile der zu prüfenden Installation und deren Einrichtungen. Im Fehlerfall kann die Systemerde gefährliche Spannungen führen.
- Berühren Sie während der Prüfung keinesfalls Erdspieße, Prüfleitungen und deren Anschlüsse (inklusive deren Verbindungen zum Erdungssystem) falls Erdungsfehler auftreten könnten, bevor nicht adäquate Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden sind.
- Die Warnanzeigen „Achtung Spannung“ und „Automatische Entladung“ sind zusätzliche Schutzeinrichtungen, welche aber nicht als Ersatz für Vorgangsweisen nach den Vorschriften für „Arbeiten unter Spannung“ betrachtet werden dürfen.
- Verdrehen Sie niemals den Drehschalter während eine Prüfung abläuft.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls oder schließen Sie es keinesfalls an externe Schaltkreise an, wenn Schäden sichtbar sind oder wenn das Gerät für längere Zeit ungünstigen Bedingungen ausgesetzt war.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls oder schließen Sie es keinesfalls an externe Schaltkreise an, wenn das Batteriefach oder das Gehäuse geöffnet ist, oder wenn Gehäuseteile (Tasten, Wahlschalter, Anzeigefenster etc.) nicht vorhanden sind.
- Trennen Sie das Gerät immer von allen Netzverbindungen, wenn Batterien oder Sicherungen ersetzt werden sollen.
- Ersetzen Sie niemals die wiederaufladbaren Batterien von MFT 1835 durch nicht-wiederaufladbare Trockenbatterien und versuchen Sie niemals diese aufzuladen. Dies kann zu Explosion oder Feuergefahr führen.
- Das mitgelieferte Ladegerät von MFT1835 darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung benutzt werden. Wenn die Batterien aufgeladen werden, müssen alle Prüfleitungen abgezogen werden.
- Nach Isolationsprüfungen ist abzuwarten, bis kapazitive Schaltkreise vollständig entladen sind, bevor die Prüfleitungen abgezogen werden dürfen. Die Fixierung der Isolationsprüfung (Dauermessung) ist nur zulässig, wenn kein Risiko besteht, dass der Schaltkreis eine elektrische Ladung speichern kann.
- Das Instrument darf nicht benutzt werden, wenn irgendein Teil davon beschädigt ist.
- Prüfleitungen, Prüfspitzen und Anschlussklemmen müssen in einwandfreiem Zustand und sauber und sein, die Isolierung darf nicht beschädigt sein.
- Alle mitgelieferten Prüfleitungen sind Teil des Messkreises des Instruments. Sie dürfen in keiner Weise modifiziert oder abgeändert und keinesfalls mit anderen elektrischen Geräten oder Einrichtungen verwendet werden.
- Falls sich Stecker vom Netzkabel gelöst haben, ist dieses zu zerstören, weil Kabel mit blanken Leitern an spannungsführenden Steckdosen eine große Gefahr darstellen.
- Stellen Sie sicher, dass sich während der Prüfung Ihre Hände immer hinter dem Berührschutz von Prüfspitzen und Prüfklemmen befinden.
- Ersatzsicherungen müssen vom gleichen Typ sein und den gleichen Wert aufweisen.
- Bei Einsatz unzulässiger Sicherungen kann das Instrument bei Überlastung zerstört werden.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, falls während der Prüfung spannungsführende Erdleitungen auftreten könnten: Trennschalter und Sicherungen (nicht im Lieferumfang des Instruments) müssen verwendet werden.
- Spezielle Vorsichtsmaßnahmen sind erforderlich, wenn im Nahbereich von Hochspannungssystemen gearbeitet wird (Mittel- und Hochspannung): Handschuhe und Schuhe aus Gummi (nicht im Lieferumfang des Instruments) müssen getragen werden.
- Spezielle Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, wenn unter nassen Bedingungen oder im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet wird: Befolgen Sie die lokalen Sicherheitsvorschriften und treffen Sie alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, die auf den jeweiligen Messort anwendbar sind und berühren Sie Prüfleitungen keinesfalls mit ungeschützten Händen.

1.2 Sicherheitsvorkehrungen für spannungsführende Erdleitung

Eine „spannungsführende Erderleitung“ ist eine Leitung, die elektrischen Strom aus dem Versorgungsnetz führt oder unter Fehlerbedingungen führen könnte. Zusätzlich zu den oben erwähnten Warnhinweisen gelten noch die folgenden :

- Alle beteiligten Personen müssen bezüglich Isolations- und Schutzmaßnahmen für das zu prüfende System fachkundig ausgebildet sein. Sie müssen klar instruiert sein, Erdleiter, Prüfspieße, Prüfleitungen und deren Anschlüsse nicht zu berühren, falls irgendein Risiko besteht, dass Erdleiter spannungsführend werden könnten. Es wird empfohlen, dass sie entsprechende Gummihandschuhe, Schuhe mit Gummisohle tragen und dass sie auf einer Gummimatte stehen.
- Der zu prüfende Erdleiter muss von dem zu schützenden Netz getrennt werden, bevor die Erdungsprüfungen durchgeführt werden können. Falls das nicht möglich ist, kann die spezielle Methode ART benutzt werden, um den Leiterwiderstand zu messen.
- Die Anschlüsse des Instruments sollten mit dem zu prüfenden Netz über Trennschalter verbunden werden, die für die im Fehlerfall in der Installation maximal möglichen Spannungen und Ströme zugelassen sind. Der Trennschalter muss geöffnet sein, während Personen die externen Prüfspieße oder Prüfleitungen berühren, z.B. wenn deren Lage verändert wird.
- Die Anschlüsse des Instruments sollten mit dem zu prüfenden Netz über Sicherungen verbunden werden, die für die im Fehlerfall in der Installation maximal möglichen Spannungen und Ströme zugelassen sind.

HINWEIS : DAS INSTRUMENT DARF NUR DURCH FACHLICH ENTSPRECHEND GESCHULTE PERSONEN BENUTZT WERDEN

Benutzer dieser Einrichtung und/oder deren Angestellte werden daran erinnert, dass Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eine gültige Risikoabschätzung für alle elektrischen Arbeiten erfordern, um potenzielle Quellen elektrischer Gefahren, das Risiko von Elektrounfällen wie z.B. im Fall von unabsichtlichen Kurzschläüssen festzustellen.

Das Instrument ist intern gegen elektrische Schäden geschützt, wenn es, wie in dieser Dokumentation beschrieben, für Prüfzwecke in Niederspannungssystemen eingesetzt wird. Falls das Gerät auf andere Weise, als in dieser Dokumentation beschrieben, eingesetzt wird, können die Schutzeinrichtungen eventuell nicht ausreichend sein um den Benutzer vor potenziellen Gefahren zu schützen.

1.3 Verwendete Symbole am Gerät

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Sicherheits- und Gefahrensymbole auf dem Außengehäuse des Instruments beschrieben


Symbol	Beschreibung
	Warnhinweis: Risiko eines Stromschlags
	Vorsicht: Siehe Bedienungsanleitung
	Maximal 300V AC CAT IV gegen Erde
>600 V	Maximale Netznennspannung 600V
	Sicherung
	Das Gerät entspricht den geltenden EU-Vorschriften.
	Die Ausrüstung entspricht der aktuellen britischen Gesetzgebung
	Das Messgerät N13117 entspricht den aktuellen "C-Tick"-Anforderungen.
	Entsorgen Sie das Gerät nicht im normalen Hausmüll.
	12 V DC Ladebuchse

2. Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Megger Multifunktionsprüfgeräts. MFT1800 Multifunktionsprüfgeräte sind kompakte Instrumente, die dem Fachmann alle Funktionen zur Verfügung stellen, um elektrische Anlagen im privaten, kommerziellen und industriellen Bereich vollständig prüfen zu können. Die MFT1800 Instrumente wurden in Übereinstimmung mit europäischen und internationalen Normen und Standards entworfen und können in allen Ein- und Dreiphasennetzen mit Spannungen bis zu 300 Veff AC gegen Erde (Masse) verwendet werden.

2.1 Übersicht


2.1.1. Frontplatte und Bedienelemente



Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Taste TEST & Prüfleitungs-abgleich	6	Taste Fixierung Setup-Wahlschalter Ergebnisspeicher
2	Taste Modus	7	Anzeige Beleuchtung
3	Anzeige	8	Berührspannungs- Prüfkontakt
4	Drehschalter für primäre Funktionen	9	Taste Fixierung Setup-Wahlschalter
5	Drehschalter für sekundäre Funktionen		

Einführung

2.1.2. Anzeige



HINWEIS : Einige in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funktionen sind modellabhängig. Nicht alle Funktionen sind auf allen Modellen verfügbar.

2.1.3. Anzeigesymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Prüffunktion fixiert. (Auch zur Anzeige, dass eine Änderung im Setup gespeichert wurde)		Warndreieck – Anweisung: Bedienungsanleitung beachten
	Prüfleitungskompensation aktiv		Sicherung defekt
U_L = 50V	Grenzwert für Berührspannung und Erdungsprüfspannung auf 50 V eingestellt (ändern im Setup möglich)		Batterieanzeige
	Summer aktiv	NiMH	Batterietype auf NiMH eingestellt – zur Änderung siehe Abschnitt 10
AUTO	FI-RCD Prüfung im AUTO Modus	>100 V	Anzeige, dass die Erderstörspannung die Messmöglichkeiten des Instruments überschreitet, Prüfung ist gesperrt
	FI-RCD Type AC ausgewählt	Rp (Rs)	Potential-Spieß (P-Spieß) ist außerhalb des Bereichs für genaue Messungen
	FI-RCD Type A ausgewählt	Rc (RH)	Strom-Spieß (C-Spieß) Widerstand ist zu hoch für genaue Messungen
S	FI-RCD Type S (Type AC) ausgewählt		Erderstörspannung überschreitet den Bereich für genaue Widerstandsmessungen
S	FI-RCD Type S (Type A) ausgewählt		Zange MCC1010 Fehler
	FI-RCD Type B ausgewählt		Zange MVC1010 Fehler
	Schnelle oder volle Rampen Prüfung ausgewählt		Bluetooth aktiv
TEST	Gerät führt einen Test durch		Instrument zu heiß, bitte abkühlen lassen
	Störspannung bei Erdungsmessung festgestellt	N<->L	Phase Neutralleiter vertauscht
Zref	Messung der Referenzschleife	R1+R2	Schleifenimpedanz Maximalwertmessung
ZMAX	Automatische Ausführung der Schleifenmessung mit dem Zref Wert		

2.1.4. Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten

WEEE

 Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfalleimer auf Megger Produkten weist darauf hin, dass die Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Megger ist als ein Hersteller elektrischer und elektronischer Geräte registriert.


Die Registrierungsnummer ist WEE/HE0146QT

2.1.5. Einbau und Ersatz von Batterien und Sicherungen

Batterietype: 6 x 1,5V Alkali LR6 (AA) oder NiMH HR6 wiederaufladbar

Sicherungstype: 2 x 2A (F) HBC 50kA 600V

Der Batteriezustand wird durch die folgenden Symbole angezeigt:



Falls NiMH wiederaufladbare Batterien eingesetzt sind, kann die Batteriezustandsanzeigen angepasst werden. Für die Umschaltung zwischen Alkaline und wiederaufladbaren Batterien siehe Abschnitt 10 SETUP. Wenn NiMH Batterien ausgewählt wurden, erscheint „NiMH“ unter dem Batteriezustandssymbol wie im folgenden Bild gezeigt (diese Funktion ist auf allen Modellen verfügbar).



Austausch von Batterien und Sicherung:

Instrument abschalten

Instrument von allen elektrischen Schaltkreisen abtrennen.

Batterieabdeckung abnehmen.

Austausch der Batterie:

Verbrauchte Batterien entnehmen und neue unter Beachtung der Polarität, wie am Batteriehalter angegeben, einsetzen. Batterieabdeckung wieder montieren

Falsche Polarität der Batterien kann zum Auslaufen von Elektrolyt und zur Beschädigung des Instruments führen.

Sicherung ersetzen

Entnehmen Sie jede einzelne Sicherung und prüfen Sie sie. Die defekte Sicherung muss mit einer neuen der Type 2 A (F) HBC 50 kA 600 V ersetzt werden.

Einführung


Wiederaufladbare Batterien, Ladevorgang

Einige Modelle werden mit wiederaufladbaren NiMH-Zellen geliefert. Diese Akkus können im Gerät mit dem mitgelieferten Megger-Ladegerät aufgeladen werden.

Batterien aufladen:

Stellen Sie sicher, dass die eingesetzten Batterien vom Typ „NiMH wiederaufladbar“ sind.

Verbinden Sie den 12V DC Stecker des Ladegeräts mit der Buchse an der Frontseite des MFT Instruments, die mit gekennzeichnet ist



WARNUNG : Während die Batterien geladen werden, dürfen keine Prüfleitungen angeschlossen sein und das Instrument sollte ausgeschaltet sein.

WARNUNG : Versuchen Sie niemals, nicht-wiederaufladbare Primärbatterien im Gerät aufzuladen. Dies könnte zur Beschädigung des Instruments und zur Verletzung von Personen führen.

Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen +4°C und +40°C liegt, wenn Sie die Batterien im MFT Gerät aufladen.

HINWEIS : Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfalleimer auf den Batterien weist darauf hin, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Gebrauchte Alkaline und NiMH Batterien sind als tragbare Batterien klassifiziert und müssen entsprechend den lokal gültigen Bestimmungen entsorgt werden.

Zur Entsorgung von Batterien in anderen EU-Ländern kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler.

Megger GmbH. ist in England als Hersteller von Batterien registriert.

Die Registrierungsnummer ist BPRN00142

3. Bedienung

3.1 Allgemeine Bedienung

3.1.1. Einschalten

Drehen Sie den linken Drehschalter für Primärfunktionen aus der OFF Position in die gewünschte Prüfstellung.

Das Instrument führt einen internen Selbsttest aus und zeigt danach den der Drehschalterstellung entsprechenden Bildschirm an.

3.1.2. Ausschalten

Bringen Sie den linken Drehschalter in die OFF Position.

Wird das Instrument für länger als 10 Minuten*) nicht benutzt, schaltet es sich automatisch ab. Drücken Sie eine beliebige Taste oder betätigen Sie einen der Drehschalter, um es wieder einzuschalten.

*) 2 Minuten oder „keine Abschaltung“ ist optional in SETUP einstellbar, siehe Abschnitt 10 SETUP.

3.1.3. Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie Taste  Die Hintergrundbeleuchtung wird für 20 Sekunden eingeschaltet.

3.1.4. TEST-Tasten

Die Prüftasten sind doppelt an der linken und an der rechten Seite vorhanden. Beide Tasten haben dieselbe Funktion außer, wenn das Symbol  angezeigt wird. In diesem Fall dienen die rechten Tasten zum abwärts und aufwärts Blättern.

3.1.5. Fixierungs-Tasten

Um eine Prüfung zu fixieren (Dauermessung), drücken Sie auf eine der roten Fixierungs-Tasten mit dem  Symbol während Sie die TEST-Taste gedrückt halten. Wenn das Symbol  angezeigt wird, dienen die rechten Tasten zum abwärts und aufwärts Blättern.

3.2 Funktion der Modus-Taste

Die Funktion der Taste hängt von der gewählten Prüffunktion ab::

Prüfung	Funktion	Optionen	Kommentare
V / mV °C	Volts (mv modellabhängig)		Für Temperatur ist ein passender Geber erforderlich
Durchgang RLO	Summer EIN/AUS	Summer EIN Summer AUS	Tonsignal bei <2W. Kann im SETUP geändert werden, siehe Abschnitt 10
Isolation RSIO	Summer EIN/AUS	Summer EIN Summer AUS	Tonsignal bei >1MW. Kann im SETUP geändert werden, siehe Abschnitt 10.
Schleifenimpedanz (Z) L-PE	3LO - 3-Leiter ohne FI/RCD Auslösung 2Hi – 2-Leiter hoher Strom 2Lo – 2-Leiter ohne FI/RCD Auslösung	3Lo 2Hi 2Lo	3Lo voreingestellte Messung 2Lo nicht verfügbar, wenn ein 3-Leiteranschluss erkannt wurde
FI-RCD	0° /180° selection	0°	(Drücken und Loslassen)
		180°	
	FI-RCD Type	AS	(Drücken und Halten)
		A	Type B nur bei MFT1835
		AS(s) A(s) B	
Erdung (RE)	Berührspannungsgrenzwert	50 V/ 25 V	(Drücken und Loslassen)
SETUP	Siehe Abschnitt 10 SETUP		

3.3 Sperre von Prüfungen

Für jede Prüffunktion gibt es die folgenden Bedingungen, unter denen die Prüfung verhindert wird:

3.3.1. Isolation

Es wird eine externe Spannung von mehr als 50 V festgestellt (ab 25 V erscheint eine Warnung auf der Anzeige)

3.3.2. Durchgang

Falls eine externe Spannung festgestellt wird, die höher als die vom Instrument verwendete ist, wird die Prüfung nicht gestartet.

3.3.3. Erdschleifenimpedanz

Berührspannung übersteigt 50 V (oder 25 V abhängig von der Instrumenteneinstellung).

Versorgungsspannung zu hoch oder zu niedrig.

Netzfrequenz außerhalb der Spezifikation.

3.3.4. FI-RCD Prüfung

Die gemessene oder die voraussichtlich berechnete Berührspannung ist höher als 50 V oder 25 V (abhängig von der Instrumenteneinstellung).

Versorgungsspannung zu hoch oder zu niedrig.

Netzfrequenz außerhalb der Spezifikation.

3.3.5. Erdungsprüfung

Eine externe Spannung von mehr als 25 V wurde detektiert

Die Prüfleitungen sind für die gewählte Prüfung nicht korrekt angeschlossen

Widerstand des Potenzialspeißes nicht im Bereich (R_p)

Widerstand des Stromspeißes nicht im Bereich (R_c)


3.3.6. Batterie verbraucht

Alle Prüfungen werden gesperrt, falls die Batterie zu geringe Ladung aufweist, **Siehe "2.1 Übersicht" auf Seite 11**


4. Spannungs-, Frequenz-, Strom-, Temperaturmessung

4.1 Spannungsmessungen

- Bringen Sie den linken Drehschalter in die Position  (Die Stellung des rechten Drehschalters ist nicht relevant)



- Verwenden Sie die beiden oder alle drei Prüfleitungen, verbinden Sie sie mit den Anschlüssen L1, L2 und L3




Alternativ: Verwendung des Netzsteckerkabels:

- Verbindung (a)

Verbinden Sie für Live-zu-Neutral-Messungen den roten Stecker mit dem L1-Anschluss und den blauen Stecker mit dem L2-Anschluss 

- Verbindung (b)

Für Live-to-Earth-Messungen verbinden Sie den roten Test mit dem L1-Anschluss und den grünen Stecker mit dem L2-Anschluss 



Verbindung (a)

Verbindung (b)

HINWEIS : Wenn alle drei Prüfleitungen (Phase, Neutralleiter, Erde) oder das Netzkabel angeschlossen sind, wird die höchste der drei möglichen Spannungen angezeigt und im kleineren Display wird die Netzfrequenz angezeigt. Mit der TEST Taste kann zwischen den einzelnen Spannungen umgeschaltet werden L-E, N-E, L-N

Bei Instrumenten mit dem speziellen mV-Bereich kann der mV-Bereich mittels Modus-Taste  eingestellt werden.

4.2 Frequenzmessungen

- Die Netzfrequenz wird automatisch angezeigt, wenn das Gerät an einen spannungsführenden Kreis wie unter 4.1 beschrieben angeschlossen wird

4.3 Phasenfolge

Die Phasenfolge wird automatisch angezeigt, wenn alle drei Prüfleitungen an ein Dreiphasennetz wie folgt angeschlossen werden:


- Stellen Sie den Hauptdrehschalter auf Volt **V**
(Die Stellung des rechten Drehschalters ist nicht von Bedeutung)
- Schließen Sie die drei Prüfleitungen wie folgt an: L1 auf Phase L1, L2 auf Phase L2 und L3 auf Phase L3. MFT zeigt entweder L1 L2 L3 oder L1 L3 L2 in Abhängigkeit von der Phasenfolge an.

	Normal Phasenfolge	falsche Phasenfolge

4.4 Leckstrommessungen

Leckstrommessungen können mit der optional erhältlichen Stromzange (MCC1010) durchgeführt werden.

- Bei MFT1825 oder am MFT1835 bringen Sie den primären (linken) Drehschalter in Stellung **RE** und den sekundären (rechten) Drehschalter in die Stellung



- Verbinden Sie die Stromzange (Art. Nummer der MCC1010) mit der
- Buchse am MFT. Das Instrument zeigt den Wechselstrom an, der im Leiter fließt.
- Legen Sie die Stromzange an den Leiter an. Das Instrument zeigt den Strom an, der im Leiter fließt.


4.5 Temperaturmessungen (nicht bei MFT1815)

- Schließen Sie den Temperaturfühler an die Anschlüsse L1 (+) und L2 (-) an. Der Temperatursensor sollte einen Ausgang mit 1 mV DC pro °C aufweisen.
- Drücken Sie die Taste
- um °C auszuwählen. (Wiederholte Betätigung der Taste schaltet zyklisch zwischen V-, mV- und °C-Messung um). Die Anzeige liefert die Temperatur an der Spitze des Temperaturfühlers.

4.6 Fernsteuer-Tastkopf

In der V / mV / °C-Funktion können alle Messungen (außer Temperatur) mit dem externen Tastkopf vorgenommen werden. Die Messungen erfolgen automatisch, es ist nicht notwendig die TEST-Taste zu betätigen.

1. Schließen Sie den Tastkopf an die Tastkopfbuchse an. Der Tastkopf ersetzt die rote Prüfleitung und kann nun wie eine normale Prüfleitung verwendet werden.



5. Durchgangsprüfung / Widerstandsmessung

WICHTIG

Die Durchgangsprüfung verfügt über eine automatische Bereichsumschaltung zwischen 0,01 W und 99,9 kW. Schaltkreise bis zu 2 W werden mit einem Prüfstrom von >200 mA gemessen. Zur Änderung des Prüfstroms Siehe "11. Setup" auf Seite 53 – Einstellungen.

Die Durchgangsprüfung erfolgt automatisch. Die Prüfung startet sobald die Prüfleitungen an einen Schaltkreis angeschlossen sind. Die TEST-Taste wird nur benutzt, um den Nullabgleich der Prüfleitungen durchzuführen.

WARNUNG : Vergewissern Sie sich vor jeder Durchgangsprüfung, ob der Schaltkreis abgeschaltet ist und nicht unter Spannung steht.

SETUP erlaubt die folgenden Konfigurationseinstellungen:

- Positiver Prüfstrom
- Bi-direktonaler Prüfstrom

Der bi-direktionale Prüfstrom erlaubt die automatische Prüfung des Schaltkreises mit Prüfströmen beider Polarität; dabei wird der höchste gemessene Wert angezeigt. Siehe "11. Setup" auf Seite 53.



5.1 Kompensation des Prüfleitungswiderstands (bis zu 9,99 W) Ω

Bevor eine Durchgangsprüfung vorgenommen wird, sollte der Widerstand der Prüfleitungen kompensiert werden, damit der Leitungswiderstand nicht zum Widerstand des zu messenden Schaltkreises addiert wird. Einmal abgeglichen, ist es nicht mehr notwendig, den Abgleich für jede Prüfung zu wiederholen. Jedoch sollte periodisch überprüft werden, ob sich der Wert verändert hat.

Der „Leitungswiderstand“ bleibt erhalten, auch wenn das Instrument abgeschaltet wird.

Abgleich der Messleitungswiderstände:

1. Verbinden Sie die Prüfspitzen bzw. die Klemmen miteinander und drücken Sie die TEST-Taste. Das Abgleichsymbol  erscheint um anzulegen, dass die Kompensation aktiv ist.



Abgleichfunktion ausgeschaltet




Leitungsabgleich eingeschaltet

Der Abgleichwert bleibt gespeichert, bis die TEST-Taste neuerlich gedrückt wird.


2. Um die Abgleichfunktion zu deaktivieren, trennen Sie die Prüfleitungen von einander und drücken Sie die TEST-Taste.

5.2 Durchgangsprüfungen

1. Bringen Sie den primären (linken) Drehschalter in Stellung Ω . Der rechte Drehschalter darf nicht auf I^2 stehen!



2. Verbinden Sie zwei Prüfleitungen mit den Anschlüssen L1 (+) und L2 (-) am Instrument. Die Durchgangsmessung wird automatisch ausgeführt



HINWEIS : Messungen werden nicht ausgeführt, wenn:

- Ein Widerstand von > 99,9 kW festgestellt wird oder wenn
- Eine externe Spannung von mehr als 4 V detektiert wurde


5.3 Ergebnisse speichern/auslesen (Nicht MFT1815 oder MFT1825)

Für details **Siehe "13. Anhang A – Senden, Speichern, Löschen, Aufrufen von Daten (Nur MFT1835 und MFT1845+)" auf Seite 57**

Sobald ein Messwert am Display erscheint, wird er automatisch in den temporären Speicher übernommen. Falls er nicht gespeichert wurde, wird er bei der nächsten Messung überschrieben. Um den Wert zu speichern oder ihn zu einem kompatiblen Gerät zu senden siehe Anhang B

5.4 Durchgangssumme EIN/AUS


Drücken Sie in der Durchgangsfunktion die Taste \leftrightarrow . um den Summer ein-, bzw. auszuschalten.



5.5 Schaltertastkopf (SP5)

In der Funktion Durchgang/Widerstand können alle Messungen über den externen Tastkopf (SP5) vorgenommen werden. Die Prüfungen erfolgen automatisch, die TEST-Taste muss nicht gedrückt werden.

1. Tastkopf an Anschluss L1 (+) anschließen. Der Tastkopf ersetzt die rote Standard-Prüfleitung. Die Prüfung erfolgt wie vorher in Abschnitt 5.2 beschrieben **Siehe "5.2 Durchgangsprüfungen" auf Seite 22.**



5.6 Ansprechschwelle für den Summer

Wenn der gemessene Widerstand unter der Ansprechschwelle des Summers liegt, ertönt ein akustisches Signal. Der Widerstand, bei dem das Summersignal einsetzt, kann eingestellt werden, um individuelle Prüfanforderungen zu erfüllen. **Siehe "11. Setup" auf Seite 53.**

Einstellbare Grenzwerte sind 0,5 W, 1 W, 2 W, 5 W, 10 W, 20 W, 50 W, 100 W (abhängig vom Modell).

Diese Einstellung bleibt gespeichert, auch wenn das Instrument abgeschaltet wird.

5.7 Messmethode, mögliche Fehlerquellen

Messmethode

Für diese Messungen ist das Set mit den beiden mitgelieferten Prüfleitungen zu verwenden. Eine Gleichspannung von nominal 4,4 V mit einer Strombegrenzung auf >200 mA wird benutzt, um Widerstände kleiner als 2 W zu messen.

Mögliche Fehlerquellen

Die Messergebnisse können durch folgende Umstände beeinträchtigt werden:


- Das Vorhandensein parallel liegender Schaltkreise.
- Wechselspannungen, die am zu messenden Schaltkreis vorhanden sind.
- Eine schlechte Verbindung zum gemessenen Schaltkreis.
- Nicht korrekt abgeglichene Prüfleitungen.
- Verwendung von Prüfleitungen mit integrierten Sicherungen

6. Messung von Isolationswiderständen 500 V


HINWEIS : Die Isolationsprüfung ist durch eine Warnung vor externer Spannung geschützt. Bei Spannungen über 50 V wird die Prüfung nicht freigegeben. Das gilt unabhängig davon, ob die Isolationsprüfung fixiert ist oder nicht.

6.1 Durchführen einer ISOLATIONS-Messung

- Stellen Sie den primären (linken) Drehschalter auf 500 V für die erforderliche Isolationsprüfspannung:



- Schließen Sie 2 Prüfleitungen an die Anschlüsse L1 (+) und L2 (-) am Instrument an.



- Drücken und halten Sie eine der beiden TEST-Tasten, oder , am Instrument gedrückt um die Messung zu starten. Lassen Sie die Taste los, sobald sich die Anzeige stabilisiert hat. Der geprüfte Schaltkreis wird nun sicher entladen.

HINWEIS : Eine Warnung „1000 V“ wird immer angezeigt, wenn der 1000 V Bereich zum ersten Mal ausgewählt und die TEST-Taste gedrückt wurde.

6.2 Fixierung der Isolationsprüfung

Um eine Isolationsmessung zu fixieren (Dauermessung), drücken Sie eine der beiden TEST-Tasten und danach eine der roten Fixierungstasten.



Taste TEST drücken danach die rote Taste drücken.

WARNUNG : Die Prüfspannung liegt permanent an den Prüfleitungen und/oder den Prüfklemmen an, wenn das Instrument in der fixierten Betriebsart arbeitet. Um die Dauermessung zu beenden, drücken Sie erneut die TEST-Taste.

WARNUNG : Automatische Entladung – Die automatische Entladevorrichtung entlädt den Messkreis automatisch und sicher nach Beendigung der Prüfung.

„Unter Spannung“-Warnung – wird aktiv, wenn die Prüfleitungen an Schaltkreisen mit mehr als 25 V Spannung angeschlossen werden. Prüfungen sind weiterhin möglich.

Sperre von Prüfungen – Bei externen Spannungen höher als 50 V werden die Prüfungen gesperrt.

6.3 Messmethode, mögliche Fehlerquellen

Messmethode

Die ausgewählte Prüfspannung (strombegrenzt auf weniger als 2 mA DC) wird an den zu prüfenden Schaltkreis angelegt. Der Isolationswiderstand wird aus der Spannung und dem daraus resultierenden Strom errechnet.

Kapazitive Schaltkreise benötigen einige Zeit, bis sie aufgeladen sind. Dieser Umstand wird durch eine ansteigende Spannung an der Anzeige sichtbar, die länger als sonst benötigt, bis sie ihren maximalen Endwert erreicht.

Die Anzeige ist stabil für Schaltkreiskapazitäten von weniger als 5 μF .

7. Schleifenimpedanzmessungen

HINWEIS : Eine Schleifenimpedanzmessung wird an spannungsführenden Leitern vorgenommen. Alle Vorsichtmaßnahmen, die für „Arbeiten unter Spannung“ relevant sind, müssen getroffen werden, um die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen zu garantieren.

Allgemeines zur Schleifenimpedanzmessung

Die Schleifenimpedanzmessung misst die Impedanz eines Schaltkreises während dieser unter Spannung steht. Anders als bei der Durchgangsprüfung wird eine Last an den Kreis angeschlossen und es wird die Änderung der Spannung gemessen und daraus der Widerstand errechnet.

Wenn der Schaltkreis mit einem FI-RCD geschützt ist, muss die zwischen Phase und Erde angelegte Last entsprechend klein sein, damit der FI-RCD nicht auslöst. Daraus resultiert, dass viele Messungen durchgeführt werden müssen, um die Schleifenimpedanz zu ermitteln. Diese werden automatisch durchgeführt und das Endergebnis wird angezeigt.

Prüfleitungsabgleich:

Für diese Prüfung müssen die Prüfleitungen nicht kompensiert werden, deren Widerstand ist bereits für den Messkreis mit 0,07 W kalibriert worden.

Werden jedoch Leitungen mit eingebauter Sicherung oder Leitungen anderer Hersteller verwendet, kann deren Widerstand abweichen. In diesem Fall kann der Widerstand mittels Durchgangsprüfung gemessen werden und der Widerstand kann im Setup kompensiert werden **Siehe "11. Setup" auf Seite 53.**


Anschluss:

MFT1800 wurde entworfen, um den L-PE und den L-N (sowie den L-L) Anteil zu messen. Durch die Auswahl der L-PE Schalterstellung am MFT wird die Messung des Phasen-Erde-Kreises wie folgt ermöglicht:

7.1 Bereichswahl und Prüfleitungen

7.1.1. Phase-Erde-Schaltkreise:

Stellen Sie den Hauptdrehschalter und schließen Sie die Prüfleitungen wie folgt an:



Drehen Sie den rechten Drehschalter auf eine der RCD- oder RE-Stellungen.

Durch Anschluss der dritten (blauen) Leitung wird die 3-Leiterschleifenprüfung 3Lo und die Erkennung falscher Polung oder falscher Verdrahtung aktiviert.

Optionen in der L-PE-Betriebsart.:

In der L-PE-Betriebsart bieten Geräte der MFT1800 Serie drei Arten von Schleifenprüfungen an:

3Lo – 3-Leiter Impedanzmessung mit niedrigem Strom. Diese Methode erfordert alle drei Anschlüsse.

Anwendungen:

Für Messungen an Kreisen, bei denen alle drei Leiter vorhanden sind UND, wenn Phase-Erde mit einem FI-RCD geschützt ist. **ALLE DREI PRÜFLEITUNGEN MÜSSEN ANGESCHLOSSEN WERDEN.**

2Hi – 2-Leiterprüfung mit hohem Strom.

Anwendungen:

An allen Schaltkreisen, außer für Phase-Erde-Messungen in FI-RCD-geschützten Anlagen.

2Lo – 2-Leitermethode mit niedrigem Strom für L-PE-Messungen, wenn der dritte Leiter nicht vorhanden ist.

Anwendungen:

Für FI-RCD-geschützte Anlagen, wo der Zugriff auf alle drei Leiter nicht gegeben ist.


HINWEIS : 2Lo ist nicht verfügbar, wenn alle drei Leitungen angeschlossen sind, weil die Methode 3Lo vorzugsweise verwendet werden soll.

Auswahl der Prüfmethode:


Um zwischen den Schleifentestmodi umzuschalten, drücken Sie die Funktionstaste, wie unten gezeigt:




Der Testmodus wird wie folgt angezeigt:



Standardmodus



Einmal drücken




Zwei Pressen


HINWEIS : FI-RCDs können immer noch auslösen, wenn ein Schleifentest ohne Auslösung durchgeführt wird, wenn ein hoher Fehlerstrom im Erdleiter fließt oder der FI-RCD nicht innerhalb der Spezifikation arbeitet

Schleifenimpedanzmessungen

7.1.2. L-N- (oder L-L-) Methode



Einstellung L-N (oder L-L)



Anschluss

Optionen der L-N- (L-L)-Methode

In der L-N- (L-L-) Betriebsart bietet MFT1800 eine Schleifenprüfmethode:

2Hi – eine 2-Leiterprüfung mit hohem Strom. Schnelle 3-4 Sekundenprüfung mit hohem Strom.


Anwendung:

Alle Schaltkreise außer Phase-Erde in FI-RCD-geschützten Kreisen.

7.2 Schleifenimpedanzmessungen


7.2.1. Ze-Messungen an der Quelle (Phase zu Erde)

1. Stellen Sie den linken Drehschalter auf den **L-PE** Bereich.




MFT verwendet automatisch die Anschlüsse Phase und Erde.

2. Schließen Sie die Prüfleitungen wie folgt an, die rote Leitung auf L1 (roter Anschluss am MFT) und die grüne Leitung an den grünen (L2)-Anschluss



3. Drücken Sie die Funktions-Taste <-> um die 2Hi-Methode auszuwählen. Der FI-RCD wird nicht auslösen, daher braucht die 3Lo- und 2Lo-Methode nicht verwendet zu werden.



4. Drücken Sie die TEST-Taste um den Ablauf zu starten. Dies kann im SETUP automatisiert werden, sodass die Messungen automatisch beginnen, sobald die Prüfleitungen an das Netz angeschlossen werden. **Siehe "11. Setup" auf Seite 53**
5. Nach Abschluss der Messung wird der Schleifenwiderstand auf der großen Anzeige und der Fehlerstrom auf der kleinen Anzeige dargestellt.



Warnung bei falscher Polarität::

Die dritte Prüfleitung wird bei der 2Hi-Phase-Erde-Messung nicht benutzt und kann mit dem Neutralleiter verbunden werden. MFT wird jedoch einen falsch gepolten Phase-Neutralleiter Anschluss melden.



Falls während eines Messablaufs Netzstörungen auftreten, wird eine entsprechende Warnung angezeigt, es erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Die Anzeige der Schleifenimpedanz könnte durch die Netzstörung beeinträchtigt sein, wiederholen Sie die Messung.

Schleifenimpedanzmessungen



7.2.2. Zs und Zdb Schleifenmessungen ohne FI-RCD




1. Stellen Sie den LINKEN Drehschalter auf den **L-PE** Bereich
2. Wählen Sie mit der Funktionstaste \leftrightarrow die 2Hi-Methode
3. Schließen Sie die Prüfleitungen wie folgt an, die rote Leitung an L1 (roter Anschluss am MFT) und die grüne Leitung an den grünen (L2)-Anschluss



Die blaue (L3) Prüfleitung kann angeschlossen werden, um Warnungen bei falscher Polarität zu ermöglichen



4. Wählen Sie mit der Funktionstaste \leftrightarrow die 2Hi-Methode.




5. Drücken Sie die TEST-Taste um den Messablauf zu starten. Dies kann im SETUP automatisiert werden, sodass die Messungen automatisch beginnen, sobald die Prüfleitungen an das Netz angeschlossen werden. **Siehe "11. Setup" auf Seite 53**
6. Nach Abschluss der Messung wird der Schleifenwiderstand auf der großen Anzeige und der Fehlerstrom auf der kleinen Anzeige dargestellt.

7.2.3. Erdschleifenmessungen an FI-RCD-geschützten Kreisen


Bei Anwendung der 2Hi-Prüfmethode zwischen L-N wird der FI-RCD nicht auslösen. Die Messung zwischen Phase und Erde erfordert jedoch eine Prüfmethode mit niedrigerem Strom um eine Auslösung zu vermeiden. Es kann nicht garantiert werden, dass der FI-RCD nicht auslöst. Falls ein Risiko durch Auslösung des FI-RCD besteht, muss eine andere Methode zur Prüfung des Schaltkreises gewählt werden.

3-Leiter-Messung – 3Lo


- Stellen Sie den LINKEN Drehschalter auf den **L-PE** Bereich.



- Schließen Sie die Prüfleitungen wie folgt an, die rote Leitung an L1 (roter Anschluss am MFT), die grüne Leitung an den grünen (L2)-Anschluss und die blaue (L3) Leitung an den blauen Anschluss am Instrument.



- Wählen Sie mit der Funktionstaste die 3Lo-Methode.




- Drücken Sie die TEST-Taste um den Messablauf zu starten. Dies kann im SETUP automatisiert werden, sodass die Messungen automatisch beginnen, sobald die Prüfleitungen an das Netz angeschlossen werden. **Siehe "11. Setup" auf Seite 53**
- Nach Abschluss der Messung wird der Schleifenwiderstand auf der großen Anzeige und der Fehlerstrom auf der kleinen Anzeige dargestellt.


Schleifenimpedanzmessungen

2-Leitermessungen – 2Lo


1. Stellen Sie den LINKEN Drehschalter auf den **L-PE** Bereich.



2. Schließen Sie die Prüfleitungen wie folgt an, die rote Leitung an L1 (roter Anschluss am MFT) und die grüne Leitung an den grünen (L2)-Anschluss am Instrument



3. Wählen Sie mit der Funktionstaste die 2Lo-Methode.




4. Drücken Sie die TEST-Taste um den Messablauf zu starten.
5. Nach Abschluss der Messung wird der Schleifenwiderstand auf der großen Anzeige und der Fehlerstrom auf der kleinen Anzeige dargestellt.


7.3 Phase-Neutralleiter- (oder Phase-Phase-) Prüfungen

HINWEIS : In diesem Bereich ist nur die 2Hi-Methode verfügbar.

- Stellen Sie den LINKEN Drehschalter auf den **L-N** Bereich.




- Schließen Sie die Prüfleitungen wie folgt an, die rote Leitung an L1 (roter Anschluss am MFT) und die blaue Leitung an den blauen (L3)-Anschluss am Instrument



- Drücken Sie die TEST-Taste um den Messablauf zu starten.
- Nach Abschluss der Messung wird der Schleifenwiderstand auf der großen Anzeige und der Fehlerstrom auf der kleinen Anzeige dargestellt.

7.4 Berechnung des prospektiven Fehlerstroms und Kurzschlussstroms

Der prospektive Fehlerstrom und Kurzschlussstrom einer Anlage wird automatisch berechnet wenn eine Schleifenimpedanzmessung durchgeführt wird. Die Messung verwendet die Nominalspannung und nicht die aktuelle Netzspannung und wird oberhalb der Schleifenimpedanz angezeigt:



Der Kurzschlussstrom wird nach folgender Formel berechnet:-

$$\text{PSCC oder PFC} = \frac{\text{Nominal Netzspannung in Volt}}{\text{Schleifenwiderstand in Ohm}}$$

PSC ... prospektiver Kurzschlussstrom (prospective short circuit current)

Beispiel: $\text{PSCC oder PFC} = 230 \text{ V} / 0,13 \Omega$

$$= 1769 \text{ A} (\text{Anzeige am MFT: } 1.77 \text{ kA})$$

Schleifenimpedanzmessungen

Die nominale Netzspannung wird basierend auf der aktuellen Netzspannung automatisch ausgewählt. Das Instrument verwendet folgende Spannungswerte:-

Aktuell gemessene Spannung	Nominal Spannung
< 75 V	55 V
$\geq 75 \text{ V}$ und $< 150 \text{ V}$	110 V
$\geq 150 \text{ V}$ und $< 300 \text{ V}$	230 V
$\geq 300 \text{ V}$	400 V

Z_{max} test mode

Ideal für Mehrfachschleifenmessungen an einem Ringschlusskreis, wo der höchste Schleifenwert aufgezeichnet werden soll.

Es können sowohl L-PE als auch L-N Testoptionen verwendet werden.

Der Stromschleifentestwert wird auf der unteren (größeren) Anzeige angezeigt, während der maximale Messwert der Sequenz auf der oberen (kleineren) Anzeige angezeigt wird.

7.5 Vertrauensmesser für Schleifenimpedanztests ohne Auslösung (3Lo)

7.5.1. Informationen anzeigen




Bild 1. Instrumentenanzeige

Während eines Tests verringert sich der analoge Lichtbogen mit zunehmendem Vertrauen in die Messung.

Da der Einfluss von elektrischem Rauschen auf die Messung entfernt wird, reduziert sich der analoge Lichtbogen auf ein Element. An diesem Punkt stoppt der Test und ein Endergebnis wird angezeigt.

Der Lichtbogen kann während eines Tests schwanken und der angezeigte digitale Wert ändert sich, wenn das Vertrauensmessgerät das elektrische Rauschen analysiert und den Wert korrigiert.





Bild 2. Analoger Lichtbogen

7.5.2. 3Lo Schleifenimpedanzmessung

HINWEIS : Prüfleitungen sollten während einer Prüfung nicht getrennt werden, da die plötzliche Unterbrechung des Prüfstroms von einem RCD als Ableitfehler erkannt werden und eine Auslösung verursachen könnte. Wenn dies als möglicherweise unbequem oder gefährlich angesehen wird, ändern Sie 3Lo von AC/A in den B-Modus. Dadurch wird das Risiko des RCD-Auslösens verringert.

VORSICHT ! : außerhalb der Spezifikation liegt, zusätzlichen äußereren Einflüssen ausgesetzt, falsch angeschlossen oder defekt ist. In diesem Fall werden alternative Verfahren zum Testen der Schaltungseigenschaften empfohlen, beispielsweise das R2-Verfahren.

1. Wählen Sie L-PE.
2. Schließen Sie die spannungsführenden, neutralen und geerdeten Messleitungen des MFT an einen spannungsführenden Stromkreis an. Das Display zeigt den Standard-Warnbildschirm.



Das Display wird angezeigt , was die Eignung für die Verwendung in Stromkreisen angibt, die durch einen FI-RCD oder RCBO vom Typ AC oder Typ A geschützt sind.

Wenn der FI-RCD im Stromkreis ein Typ B ist, drücken und halten bis das Display anzeigt (Typ B FI-RCD).

HINWEIS : Wenn Sie sich bezüglich des FI-RCD-Typs nicht sicher sind, verwenden Sie die Einstellung Typ B.




Bild 5. Startbildschirm für den Schleifenimpedanztest

HINWEIS : Der Test ist erst beendet, wenn der analoge Lichtbogen auf ein Element reduziert ist oder die TEST-Taste erneut gedrückt wurde.




Bild 6. Endergebnis

5. Wenn elektrisches Rauschen erkannt wird, analysiert das Instrument es kontinuierlich und der analoge Lichtbogen wird reduziert, da das elektrische Rauschen aus der Messung herausgefiltert wird. Auch wenn viel elektrisches

Schleifenimpedanzmessungen

Rauschen vorhanden ist, wird die Zuverlässigkeit der Messung mit der Zeit besser und der analoge Lichtbogen wird kleiner, so dass am Ende ein stabiler Endwert angezeigt wird.

↗ wird auch angezeigt, um das Vorhandensein von elektrischem Rauschen auf dem Stromkreis anzuzeigen.

Wenn das elektrische Rauschen im Stromkreis variiert, kann der analoge Lichtbogen schwanken, bis der Test abgeschlossen ist und der analoge Lichtbogen ein einzelnes Element anzeigt.




Bild 7. Analoge Lichtbogenfluktuation

HINWEIS : Die maximale Messzeit beträgt drei Minuten. Wenn sich nach drei Minuten immer noch mehr als ein Element im Analogbogen befindet, wird der Test abgebrochen. Mehr als ein Element zeigt, dass das Instrument das gewünschte Konfidenzniveau nicht erreicht hat (elektrisches Rauschen ist hoch). Der Test ist weiterhin gültig, jedoch mit reduzierter Genauigkeit.

Drücken Sie jederzeit TEST, um den Test zu stoppen. Ein digitales Testergebnis wird angezeigt und die Größe des analogen Bogens zeigt den Grad des Vertrauens in das Testergebnis (kleinerer analoger Bogen = mehr Vertrauen).

7.6 Messmethode, mögliche Fehlerquellen

Messmethode

Bei einer Schleifenmessung misst das Instrument die Differenz zwischen unbelasteter und belasteter Netzspannung. Aus dieser Differenz kann der Schleifenwiderstand berechnet werden. Der Prüfstrom variiert von 15 mA bis 4 A, abhängig von der Versorgungsspannung und dem Wert des Schleifenwiderstands. Der Spannungsabfall durch den 15 mA Laststrom ist außerordentlich gering, daher führt das Instrument viele Messungen automatisch durch. Die komplette Prüfung dauert einige Zeit, typisch 20 Sekunden.

Mögliche Fehlerquellen

Die Anzeige hängt von der Stabilität der Versorgungsspannung während der Prüfung ab. Daher können Störungen, Harmonische und Transienten, die von anderen Einrichtungen im Netz ausgehen, einen Anzeigefehler verursachen. Das Instrument kann einige Störquellen erkennen und zeigt eine Warnung für den Benutzer an.

Es wird empfohlen, mehr als eine Prüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Messwerte reproduzierbar sind, besonders dann, wenn die 3Lo-Methode angewendet wird.

Kapazitive Lasten zwischen Phase und Erde können die Genauigkeit der Nichtauslöse-prüfung beeinträchtigen. Aus diesem Grund sollten L-PE Nichtauslöseprüfungen nicht für

L-N-Prüfungen eingesetzt werden. Fehler können reduziert werden durch:-

- Verwendung der beiden mitgelieferten Prüfleitungen mit Prüfklemmen. Sorgen Sie für einen guten Kontakt zu sauberen Leitern.
- Machen Sie mehrere Messungen und nehmen Sie den Mittelwert.
- Stellen Sie sicher, dass potenzielle Störquellen im Netz abgeschaltet sind z.B. automatisch geschaltete Verbraucher oder Antriebssteuerungen eg: automatically switched loads or motor controllers

8. FI-RCD (Residual Current Device) Prüfung

HINWEIS : MFT1800 Instrumente führen folgende FI-RCD-Prüfungen durch:

- 1/2xl Nichtauslöseprüfung mit halbem Nennauslösestrom für 2 Sekunden, während der der FI-RCD nicht auslösen sollte.
- 1xl Auslöseprüfung mit Nennauslösestrom des FI-RCD. Die Auslösezeit wird angezeigt.
- 2xl Auslöseprüfung mit 2 x Nennauslösestrom des FI-RCD (nur bei MFT1825 und MFT1835).
- 5xl Auslöseprüfung mit 5 x Nennauslösestrom des FI-RCD. Die Auslösezeit wird in Millisekunden angezeigt.
- 0 oder 180° Einige FI-RCDs sind sensitiv für die Polarität der Netzspannung, das heißt, ob der Prüfstrom mit der steigenden oder mit der fallenden Flanke beginnt. Prüfungen sollten daher mit beiden Polaritäten 0° und 180° ausgeführt werden und der größere Wert sollte festgehalten werden.
- Rampe Wird benutzt, um den Auslösestrom eines FI-RCD zu prüfen.

Schnelle Rampenprüfung:

- Kürzere Prüfdauer durch weniger Stromstufen im Vergleich zur Standard-Rampenprüfung.
- Damit können wesentlich mehr Prüfungen in einer bestimmten Zeit ausgeführt werden.

MFT1800 kann folgende FI-RCD-Typen prüfen:

AC, A, S und Programmierbare (ein Type A FI-RCD mit variabler Auslösezeit).

MFT1825 und MFT1835 Prüfgeräte können auch Type B FI-RCDs prüfen.

Model	AC	A	S	B	FI-RCD für Elektroautos	3-phägiger FI-RCD	Programmierbarer FI-RCD
MFT1825	✓	✓	✓	✓			✓
MFT1835	✓	✓	✓	✓			✓
MFT1845+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ein programmierbarer FI-RCD ist typischerweise ein RCD vom Typ A mit variabler Trennzeit. FI-RCDs sind auch mit selektiver (verzögter) Auslösezeit erhältlich. Diese werden als Typ S bezeichnet. Diese FI-RCDs lösen nicht sofort aus, sodass gewöhnliche FI-RCDs zuerst auslösen können.

FI-RCD (Residual Current Device) Prüfung

Die Eigenschaften jedes FI-RCD-Typs sind unten aufgeführt:

FI-RCD Type	AC	A	S	B
Beschreibung	Arbeitet nur mit AC Erd-Fehlerströmen.	Arbeitet mit AC und pulsierenden DC Erdfehlerströmen.	Selektiver FI-RCD Arbeitet wie Type AC oder Type A mit Zeitverzögerung	Arbeitet mit AC pulsierenden DC und geglätteten DC Erdfehlerströmen
Verwendetes Symbol			S also S	
Anwendung	Allgemeiner Schutz von sinusförmigen AC Versorgungen	Schutz gegen AC und pulsierenden DC Fehlerstrom (gleichgerichteter Wechselstrom).	Zusammenarbeit mit vorgeschalteten FI-RCD, um die Auslösung mehrere FI-RCD zu verhindern. z.B.: Bewirkt die Auslösung eines lokalen FI-RCD, bevor der vorgelagerte auslöst. Merkregel: „S“ steht für „Selektiv“	Spezielle Anwendungen, bei denen der Schutz gegen AC- und auch DC- Fehlerströme erforderlich ist. Andere Typen reagieren nicht auf DC-Fehlerströme.
Auslösezeiten	Maximale Auslösezeiten werden in EN-Normen festgelegt			
$\frac{1}{2} I$	>300 ms Keine Auslösung	>300 ms Keine Auslösung	300 ms Keine Auslösung	>300 ms Keine Auslösung
$1 \times I$	≤ 300 ms	≤ 300 ms	130 ms bis 500 ms	≤ 300 ms
$2 \times I$	≤ 150 ms	≤ 150 ms	60ms bis 200ms	
$5 \times I$	≤ 40 ms (nur bei 30 mA FI-RCDs)	≤ 40 ms (nur bei 30 mA FI-RCDs)	40 ms < 150 ms (nur bei 30 mA FI-RCDs)	40 ms < 150 ms (nur bei 30 mA FI-RCDs)

8.1 Durchführung von FI-RCD Prüfungen

HINWEIS :

- Verwenden Sie in der FI-RCD-Prüffunktion die Taste um 0° oder 180° auszuwählen (Hinweis: Type B FI-RCD können nur mit MFT1825 und MFT1835 geprüft werden)
- 10 mA und 30 mA FI-RCD sollten mit $\frac{1}{2} \times I$, $1 \times I$ und $5 \times I$ geprüft werden
- Alle anderen FI-RCD müssen nur mit $1 \times I$ geprüft werden
- $I \dots$ Nennauslösestrom des FI-RCD
- $2 \times I$ ist nur bei MFT1825 und MFT1835 möglich
- Der Anschluss der Neutralleiterprüfleitung bei allen möglichen Prüfanordnungen beeinflusst die FI-RCD Prüfung nicht, es wird jedoch eine Meldung wegen falscher Polarität angezeigt

8.2 Auswahl der FI-RCD Type


Mit dem sekundären (rechten) Drehschalter wird der Nennauslösestrom des FI-RCD ausgewählt. Diese Angabe finden Sie auf dem FI-RCD (10 mA, 30 mA, 100 mA etc.).

In der FI-RCD-Prüffunktion wählen Sie die FI-RCD Type, entweder AC, A, S oder B durch Drücken der Taste für mehr als 2 Sekunden. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte FI-RCD Type angezeigt wird. Siehe obige Tabelle für Symbole, Optionen und Beschreibungen.


HINWEIS : Type B FI-RCD können nur mit MFT1825 und MFT1835 geprüft werden.

8.3 FI-RCD Prüfung mit $\frac{1}{2} \times I$ (Nichtauslöseprüfung)


1. FI-RCD Prüfung mit $\frac{1}{2} \times I$ (Nichtauslöseprüfung) **1/2 I**.
2. Wählen Sie mit dem rechten Drehschalter den Nennauslösestrom des zu prüfenden FI-RCD wie z.B. **30** = 330 mA etc. Prüfen Sie, ob 0° angezeigt wird:



3. Verbinden Sie die Geräteanschlüsse Phase (L1) und Erde (L2) mit FI-RCD Phasen- und Erd-Anschluss (oder mit Phase und Erde des Schaltkreises, der durch den FI-RCD geschützt wird). Verwenden Sie hierzu die beiden Prüfleitungen oder das Netzsteckerkabel .




4. Drücken Sie die TEST-Taste. Die folgende Anzeige erscheint:



FI-RCD (Residual Current Device) Prüfung

Falls der FI-RCD auslöst, zeigt MFT eine blinkende Meldung „trP“ und auf der Anzeige erscheint folgendes:



5. Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 180° aus.

Wiederholen Sie die vorherige Prüfung

Bei keiner dieser Prüfungen sollte der FI-RCD auslösen


? ? ? ms = FI-RCD nicht OK (keine Auslösung)

>1999ms = FI-RCD OK

HINWEIS : Für FI-RCDs des Typs AC muss kein 180° -Test im $\frac{1}{2}I$ -Modus durchgeführt werden, da der Test verwendet wird eine volle AC-Wellenform.

8.4 FI-RCD Prüfung mit $1 \times I$ Auslöseprüfung für 30 mA FI-RCD

- Stellen Sie den LINKEN Drehschalter auf FI-RCD Prüfung I




- Schließen Sie das Instrument wie unter 8.3 beschrieben an

- Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 0° aus.

- Drücken Sie die TEST-Taste.

Die Anzeige liefert eine der folgenden Meldungen



*Jeder Wert unter 300 ms bedeutet, dass der FI-RCD innerhalb der geforderten Zeit ausgelöst hat.

- Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 180° aus.

- Wiederholen Sie die Prüfung.


Halten Sie den höheren der beiden Werte fest.

>300 ms = FI-RCD nicht OK (keine Auslösung)

<300 ms = FI-RCD OK

8.5 FI-RCD Prüfung mit 2 x I Auslöseprüfung für 30mA FI-RCD (nur MFT1825 und MFT1835)

1. Wiederholen Sie den Prüfablauf wie unter 8.4 aber mit dem LINKEN Drehschalter in Stellung **2I** FI-RCD Prüfung.
2. Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 0° aus.
3. Drücken Sie die TEST-Taste.
Die folgende Anzeige erscheint:




4. Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 180° aus.
5. Wiederholen Sie die Prüfung:
6. Notieren Sie den höheren der beiden Werte.
7. $>150 \text{ ms}$ = FI-RCD nicht OK (keine Auslösung)
8. $<150 \text{ ms}$ = FI-RCD OK

8.6 FI-RCD Prüfung mit 5 x I (Auslöseprüfung für 30mA FI-RCD)

Stellen Sie den LINKEN Drehschalter auf FI-RCD Prüfung **5I** und wiederholen Sie die Prüfsequenz von 8.5.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 0° aus. 2. Drücken Sie die TEST-Taste.
Die Anzeige liefert folgendes:
*Jeder Wert unter 40 ms zeigt an, dass ein RCD in einer angemessenen Zeit ausgelöst hat. | <p>Grenzwert für Berührspannung
Gemessene Berührspannung
FI-RCD Auslösezeit
FI-RCD-Type
FI-RCD Prüfmethode</p> |
|--|--|



3. Wählen Sie mit der Taste \leftrightarrow 180° aus.
4. Wiederholen Sie die Prüfung.

Notieren Sie den höheren der beiden Werte:

- $>40 \text{ ms}$ = FI-RCD nicht OK (keine Auslösung)
 $<40 \text{ ms}$ = FI-RCD OK


FI-RCD (Residual Current Device) Prüfung

8.7 Rampenprüfung


Der FI-RCD Auslösestrom wird gemessen indem ein Fehlerstrom halb so groß wie der Nennauslösestrom angelegt wird. Der Strom wird alle 300 ms (oder alle 500 ms für S FI-RCD) von 30 % bis 110 % des Nennauslösestroms des FI-RCD erhöht. Sobald der FI-RCD auslöst, wird der gerade fließende Fehlerstrom gespeichert und in mA angezeigt.

Prüfung durchführen

- Wählen Sie den passenden FI-RCD Nennauslösestrom mit dem RECHTEN Drehschalter aus z.B. **30** = 30mA.
- Wählen Sie die Rampen-Prüfung mit dem LINKEN Bereichswahlschalter



- Drücken Sie die TEST-Taste
Der FI-RCD muss auslösen und der Auslösestrom wird in mA angezeigt.



Falls der FI-RCD nicht auslöst, wird >***mA angezeigt, wobei *** für 110% des Nennfehlerstroms steht

8.8 Schnelle Rampenprüfung

Die schnelle Rampenprüfung kann im SETUP festgelegt werden **Siehe "11. Setup" auf Seite 53**.

Die schnelle Rampenprüfung stellt fest, ob der FI-RCD zwischen $\frac{1}{2} \times I$ und $1 \times I$ (vom Nennauslösestrom) auslöst. Damit sind wiederholte, schnellere Prüfungen mit höheren Prüfströmen möglich, ohne das Instrument zu überhitzen. Die Dauer jeder Rampenstufe ist kürzer als die 300 ms, die in EN 61557 gefordert wird. Daher sollte diese Prüfmethode nicht gewählt werden, wenn Konformität mit EN 61557 gefordert wird. Die Prüfung ist die gleiche wie bei der Standardrampenprüfung.

8.9 Type A (DC sensitiv) FI-RCD Prüfung

„Type A“ FI-RCD sind sensitiv für pulsierende Gleichfehlerströme und auch für Wechselfehlerströme und werden mit pulsierenden Kurvenformen geprüft. Der-Effektivwert beträgt $\sqrt{2} \times$ Nennauslösestrom des FI-RCD. Wie bei Standard FI-RCDs sollten auch diese mit 0° und 180° Polarität geprüft werden.

- Für die Auswahl von Type A FI-RCD **Siehe "8.2 Auswahl der FI-RCD Type" auf Seite 39**

Type A FI-RCD werden in exakt der gleichen Weise geprüft wie **Siehe "8.3 FI-RCD Prüfung mit $\frac{1}{2} \times I$ (Nichtauslöseprüfung) auf Seite 39 bis Siehe "8.6 FI-RCD Prüfung mit $5 \times I$ (Auslöseprüfung für 30mA FI-RCD)" auf Seite 41**


HINWEIS : Type A FI-RCDs sollten mit 0° und 180° mit $\frac{1}{2} \times I$, $1 \times I$ und $5 \times I$ geprüft werden.

8.10 Type B (DC-sensitiv) FI-RCD Prüfung (Not MFT1815)

„Type B“ FI-RCDs arbeiten auch mit DC-Fehlerströmen, aber auch mit pulsierenden AC und normalen AC-Fehlerströmen. Zuerst werden sie wie Type AC geprüft, dann wie Type A und danach wie Type B mit Hilfe von reinen DC-Strömen.

Type B FI-RCDs werden nur im $1 \times I$ Bereich geprüft. Das Ergebnis wird in Milli-Sekunden (ms) angezeigt.

1. Prüfen Sie den FI-RCD nach der Type A-Methode mit $\frac{1}{2} \times I$, $1 \times I$ und $5 \times I$, wenn es sich um einen 30 mA FI-RCD handelt. Prüfen Sie FI-RCDs mit >30 mA nur in der $1 \times I$ Funktion.
2. Um einen Type B FI-RCD auszuwählen drücken Sie die Taste wiederholt bis das Symbol angezeigt wird.
3. Verbinden Sie den roten L1, den grünen L2 und den blauen L3 Anschluss des MFT mit Phase, Neutral- und Schutzleiter des FI-RCD wie folgt (Typen AC und A benötigen nur Phase und Schutzleiter).



4. Wählen Sie mit dem linken Bereichsschalter $1 \times I$ und den Strombereich mit dem RECHTEN Knopf.
5. Drücken Sie auf die TEST-Taste.
6. Der FI-RCD sollte auslösen und der zeit wird in ms angezeigt. Die Berührspannung wird auf der kleinen Digitalanzeige ausgegeben.

HINWEIS : Es ist nur die Funktion $1 \times I$ verfügbar, die Anwahl anderer Prüfströme setzt die Type zurück auf Type AC. Für DC-Prüfungen sind nur 10 mA, 30 mA, 100 mA und 300 mA möglich.

Der Auslösestrom eines Type B FI-RCD kann mit einer Rampenprüfung gem. 8.7. ermittelt werden.

8.11 Variable FI-RCDs (Nicht MFT1815)

- Um einen FI-RCD mit einem variablen Auslösestrom zu prüfen, wählen Sie mit dem RECHTEN Drehschalter die Funktion **VAR** aus..

2. Drücken Sie auf die MODE button to select the symbol.



- Benutzen Sie die Auf- und Ab-Pfeiltasten auf den rechten TEST und Fixierungs-Tasten um den Auslösestrom entsprechend dem variablen FI-RCD einzustellen.

Der Auslösestrom kann wie folgt eingestellt werden

10 mA bis 50 mA	- in 1 mA Schritten
50 mA bis 500 mA	- in 5 mA Schritten
500 mA bis 1000 mA	- in 10 mA Schritten

- Speichern Sie diesen Strom mit der linken Fixierungs-Taste.

- Die Prüfung wird vorgenommen wie **Siehe "8.4 FI-RCD Prüfung mit 1 x I Auslöseprüfung für 30 mA FI-RCD" auf Seite 40**

8.12 AUTO FI-RCD-Prüfung

Die AUTO-Funktion für FI-RCD-Prüfungen führt automatisch Prüfungen mit 1/2xI, 1xI, 2xI und 5xI mit 0° und 180° durch, ohne das MFT Gerät bedienen zu müssen. Der Anwender kann beim FI-RCD sein und den FI-RCD immer wieder einschalten, wenn dieser ausgelöst hat.

Prüfablauf im AUTO-Modus:

RCD Type	AC	AC - S	A	A - S	B
1/2 x I mit 0°	✓	Nicht verfügbar	✓	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
1 x I mit 0°	✓		✓		
1 x I mit 180°	✓		✓		
2 x I mit 0°	✓		✓		
2 x I mit 180°	✓		✓		
5 x I mit 0°	✓		✓		
5 x I mit 180°	✓		✓		

Prüfungen im AUTO-Modus

- Drehen Sie den LINKEN Schalter auf AUTO
- Wählen Sie die FI-RCD-Type aus wie in Abschnitt 8.2.
- Verbinden Sie den roten (L1) und den grünen (L2) Anschluss des MFT mit dem FI-RCD wie in Abschnitt 8.3 beschrieben.
- Drücken Sie die TEST-Taste am MFT. Der Prüfablauf wird nach der obigen Tabelle ausgeführt. Der FI-RCD muss nach jeder Auslösung wieder eingeschaltet werden. MFT erkennt, wenn der FI-RCD wieder eingeschaltet wurde und fährt mit der Prüfung fort, bis der FI-RCD nicht mehr auslöst. Auf der Anzeige erscheint „Ende“.
- Gehen Sie zum MFT und drücken Sie die Taste um sich die Ergebnisse der Reihe nach anzusehen.

8.13 Prüfung 3-phägiger FI-RCD


Die MFT1800 Serie wurde für die Prüfung von FI-RCD in dreiphasigen Installationen konstruiert.

Um FI-RCDs in Dreiphasen-Systemen zu prüfen, wird jeder FI-RCD als einzelner FI-RCD zwischen Phase und Erde, Siehe "8.1 Durchführung von FI-RCD Prüfungen" auf Seite 38 bis Siehe "8.5 FI-RCD Prüfung mit 2 x I

**Auslöseprüfung für 30mA
FI-RCD
(nur MFT1825 und MFT1835)
auf Seite 41.**

Wenn keine Erde verfügbar ist, kann die vorwärts/rückwärts-Methode eingesetzt werden. Dafür wird eine Prüfung über zwei Phasen benötigt, wie nachfolgend beschrieben:

1. Um die Phase 1 des FI-RCD zu prüfen, verbinden Sie den roten (L1) Anschluss des MFT mit dem lastseitigen Anschluss (O/P) des zu prüfenden FI-RCD.
2. Verbinden Sie den grünen (L2) Anschluss des MFT mit der netzseitigen Phase (I/P) eines FI-RCD an einer anderen Phase.




8.14 Anzeige der Berührspannung

Berührspannung: die Spannung, die der Schutzleiter während einer FI-RCD-Prüfung annehmen kann. Der Grenzwert für die Berührspannung beträgt 50 V AC oder 25 V AC abhängig von der Anwendungsumgebung.

Diese Spannung wird durch sehr hohen Widerstand im Erdungskreis hervorgerufen, wenn eine Last zwischen Phase und Schutzleiter angelegt wird.

Anzeige der Berührspannung:

- nach Abschluss einer FI-RCD-Prüfung, die Spannung ist unterhalb der Sicherheitsgrenze
- vor Beginn einer FI-RCD-Prüfung, wenn der Grenzwert überschritten würde



Die Berührspannung wird berechnet, indem der Nennfehlerstrom des FI-RCD mit dem Erdungswiderstand multipliziert wird. Beispiel:

Nennauslösestrom des FI-RCD: 30 mA

FI-RCD (Residual Current Device) Prüfung

Erdungswiderstand: 1000 Ohm

Berührspannung = $0,03 \text{ A} \times 1000 \Omega = 30 \text{ V}$


Wenn der berechnete Wert der Berührspannung unter dem zulässigen Grenzwert liegt, wird die FI-RCD-Prüfung fortgesetzt. Wenn sie höher als der eingestellte Grenzwert ist, wird die Prüfung abgebrochen.

Der Grenzwert für die Berührspannung wird im Abschnitt UL auf 25 V, 50 V oder 60 V eingestellt.

HINWEIS : Die Berührspannung wird immer in Bezug auf den Nennauslösestrom des FI-RCD angezeigt (z.B. $1 \times I$). In den Prüffunktionen $\frac{1}{2} \times I$, $2 \times I$ oder $5 \times I$ wird die Berührspannung dennoch für einen Prüfstrom von $1 \times I$ nach IEC 61557-6 angezeigt.

Die Funktionen $2 \times I$ und $5 \times I$ können während der Prüfung reale Berührspannungen hervorrufen, die höher als der angezeigte Wert sind. Falls diese Spannung über dem Grenzwert UL für die Berührspannung liegt, wird die Prüfung abgebrochen.

In diesem Fall zeigt die kleine Digitalanzeige die berechnete Berührspannung an und die große Anzeige zeigt $>50 \text{ V}$ an wie folgt:



8.15 Messmethoden, mögliche Fehlerquellen

FI-RCD - Prüfmethode

Die beiden Prüfleitungen oder das Netzsteckerkabel sollten für diese Prüfung verwendet werden. Eine Konstantstromquelle wird angelegt und die Zeit bis zum Abschalten der Versorgung wird durch das Instrument in Millisekunden gemessen.

FI-RCD-Prüfung - Mögliche Fehlerquellen

Die Messergebnisse können durch folgende Umstände beeinträchtigt werden:

- Signifikante Messfehler können auftreten, wenn Lasten, speziell rotierende Maschinen und kapazitive Lasten während der Prüfung eingeschaltet bleiben.
- Schlechte Verbindungen zum geprüften Schaltkreis.

8.16 Nützliche Hinweise

Die Prüfung mit $\frac{1}{2} \times I$, $1 \times I$ und $5 \times I$ ist nur bei 10 mA und 30 mA FI-RCD erforderlich. Alle anderen FI-RCDs müssen nur mit $\frac{1}{2} \times I$ und $1 \times I$ geprüft werden.

Betätigen Sie auch die Prüftaste des FI-RCD um sicherzustellen, dass auch diese ordnungsgemäß funktioniert.

Es wird empfohlen, die Prüftaste des FI-RCD zu betätigen, nachdem die oben beschriebenen Auslösezeitmessungen komplett abgeschlossen sind. Damit kann festgestellt werden, ob FI-RCDs mechanisch blockieren, bzw. nicht auslösen könnten, wenn sie nicht periodisch geprüft werden.

9. Das Prüfen der RCDs der EV-Ladestation (Nur MFT1845+)




Bild 8: Schaltereinstellungen

Um den RCD einer Ladestation zu prüfen. Im Auto-EV-Mode sind folgende Abl. ufe typ EV:-

Typ EV	AC	B
½ x I mit 0°	✓	X
½ x I mit 180°	✓	X
1 x I mit 0°	✓	X
1 x I mit 180°	✓	X
5 x I mit 0°	✓	X
5 x I mit 180°	✓	X
DC RAMPE 0°	X	✓
DC RAMPE 180°	X	✓

Tabelle 1

- Wählen Sie den automatischen Ablauf („auto“) auf dem linken Bereichsschalter (sehen Sie Bild 8).
- Stellen Sie den linken Drehschalter auf "EV" auf dem rechten Bereichsschalter.
- Verbinden Sie die rote, grüne, und blaue Messleitung mit dem MFT.
- Verbinden Sie die Messleitung mit dem RCD-geschützten Stromkreis des Elektrofahrzeugs.
- Kontrollieren Sie die Netzspannungsanzeige am MFT wie in der Displayanzeige in Bild 9



Bild 9: Displayanzeige MFT für Netzspannung und Frequenz.

HINWEIS : Wenn keine Netzspannung angezeigt wird, prüfen Sie die Stromversorgung und ob der RCD eingeschaltet ist.

HINWEIS : Bei Anzeige „N<>L“ ist Phase und Neutralleiter vertauscht der MFT wir die Prüfung dennoch starten. Eine Prüfung mit den MFT1845+ sollte wie normal ablaufen. Prüfen Sie nach der Verbindung mit dem Gerät, und danach mit der Laderstation.

- Drücken Sie die TEST-Taste am MFT um die Prüfung zu Starten (Ablauf siehe Tab.1).
- Nach erfolgtem Durchlauf der Prüfungsfolge wird dies im Display des MFT mit End angezeigt.

Das Prüfen der RCDs der EV-Ladestation (Nur MFT1845+)

Während der Prüfungsfolge:

- Werden die 1xl, 5xl und DC Rampe bei der FI-RCD einer Auslösung verursachen.
- An manchen Ladestationen wird die Netzspannung automatisch wieder eingeschaltet, der MFT wird die Prüffolge wieder automatisch weiterführen.
- Ältere Laderstationen werden sich vielleicht nicht immer automatisch rücksetzen.
- In diesem Fall muss der Prüfer selbst die Ladestation wieder in Betrieb setzen.
- Alternativ kann man den Strom aus der Laderstation wegnehmen, und manuell wieder zuschalten (Netz und FI-RCD)

Weitere Informationen entnehmen sie bitte aus dem Benutzerhandbuch.

(megger.com/electrical-vehicle-charge-point-adaptor-evca210)

Nach Ende der Prüffolge können die Ergebnisse durch drücken der Funktionstaste nochmals angesehen werden. Diese können auch gespeichert werden um sie später nochmals anzusehen.

Das Speichern und Wiederaufrufen der Prüfergebnisse wird im Benutzerhandbuch ausführlich beschrieben.

Setzen Sie den RCD nach einer Prüfung immer zurück, wenn es nicht automatisch passiert ist.

10. Erdungswiderstandsmessungen (nicht MFT1815)

Die Instrumente der Megger MFT Serie bieten einzigartige Lösungen zur Messung von Erdungswiderständen und Erdungselektroden an, wobei 2- und 3-Leiter-Messungen unterstützt werden.

MFT1835 erlaubt mit der optionalen Stromzange (MCC1010) Messungen des Erdungswiderstands von Erdungselektroden ohne die Erderleitung aufzutrennen zu müssen; das Erdungssystem bleibt während der Messung voll funktionsfähig: Methode ART - Attached Rod Technique.

Zusätzlich kann man an MFT1835 eine optionale zweite Zange (MVC1010) anschließen, die eine Spannung in den Messkreis induziert. Mit der Spannungszange MVC1010 und mit der Stromzange MCC1010 können spießlose Messungen am Erdungssystem vorgenommen werden.


Im Anhang finden Sie die Prinzipien der Erdungsmessung beschrieben.

10.1 Anschlüsse

Die entsprechenden Anschlüsse am MFT1800 sind:



Die Anschlussfarben korrespondieren mit dem Erdungsprüfleitungset aber **nicht mit den Prüfleitungen, die zum MFT1800 standardmäßig mitgeliefert werden.**




Darstellung der MFT1835 Anschlüsse

10.2 Berührspannungsgrenzwert

Stellen Sie den Berührspannungsgrenzwert auf 25 V oder 50 V entsprechend dem Messort ein. **Siehe "11. Setup" auf Seite 53**


10.3 2-Leiter-Erdungswiderstandsmessung

1. Schließen Sie das Instrument wie folgt an.



Erdungswiderstandsmessungen (nicht MFT1815)

2. Bringen Sie den RECHTEN Drehschalter in die **2P** Position.



3. Die TEST – Taste drücken und wieder loslassen.


Das Instrument führt einige Vorprüfungen aus, der Status wird angezeigt.

Der 2-Leiter-Widerstandswert wird angezeigt.


HINWEIS : Für die 2-Leiter-Widerstandsmessung wird eine Wechselspannung benutzt.
Es kann sein, dass dies nicht lokalen Vorschriften für Durchgangsmessungen entspricht.

10.4 3-Leiter-Erdungswiderstandsmessungen

1. Schließen Sie das Instrument wie folgt an.




2. Bringen Sie den RECHTEN Drehschalter in die **3P** Position.




3. Drücken Sie kurz die TEST - Taste. Das Instrument führt eine Vorprüfung aus, das Ergebnis wird angezeigt.
Der 3-Leiter-Widerstandswert wird angezeigt.

10.5 3-Leiter-Widerstandsmessung mit ART

- Schließen Sie das Instrument wie nachfolgend beschrieben an. Legen Sie die MCC1010 Zange um den zu prüfenden Leiter an.



- Bringen Sie den Drehschalter in die **3P Δ** Position.



- Drücken Sie kurz die TEST – Taste. Wenn Sie die TEST – Taste gedrückt halten, wird die Widerstandsanzeige kontinuierlich aktualisiert (Dauermessung).

Das Instrument führt einige Vorprüfungen aus, das Ergebnis wird angezeigt.

Der 3-Leiter-Widerstandswert unter Verwendung der ART-Methode wird angezeigt

Unter bestimmten Umständen kann das Instrument eine Warnung wegen Störspannung anzeigen. Das bedeutet, dass Störungen festgestellt wurden, die die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen könnten. Der angezeigte Widerstand kann niedriger als der tatsächliche Widerstand sein. Der Widerstand der Elektrode oder der Erdungsanlage muss in diesem Fall mit einer alternativen Methode geprüft werden.

HINWEIS :


- Das Instrument zeigt bei Erderstörspannungen über 20 Vpp (7 Veff) ein Warndreieck und ein Symbol für zu hohe Störspannung an.
- Bei Strömen im Erder von mehr als 2 A zeigt das Instrument ein Warndreieck an – Prüfungen nach der ART-Methode sind unter diesen Umständen nicht möglich.
- Bei Strömen im Erder von mehr als 20 A zeigt das Instrument ein Warndreieck und Bereichsüberschreitung an – ART Prüfungen sind unter diesen Umständen nicht möglich.
- Stellen Sie sicher, dass die Metallflächen der MCC1010-Zangenöffnung frei von Staub und Verunreinigungen sind und dass sie sich komplett berühren, wenn die Zange geschlossen ist.
- Stromführende Leiter in der Nähe der MCC1010 können die Kalibration beeinflussen und die Genauigkeit der Messung verringern.
- Das Verhältnis Re/Rs muss kleiner als 100 sein, wobei Re = Erdungswiderstand, Rs = Parallel liegender Widerstand

Erdungswiderstandsmessungen (nicht MFT1815)

10.6 Spießlose 2-Zangenmessung (Nur MFT1835 und MFT1845+)

Bevor Sie eine spießlose Messung durchführen, befolgen Sie bitte die Verfahren im Kalibrierungsabschnitt des **MCC1010 Benutzerhandbuch**.

1. Stellen Sie den Drehschalter in die OFF Position.
2. Schließen Sie das Instrument wie folgt an:
Anschlüsse am Instrument für eine spießlose 2-Zangen-Messung




3. Schließen Sie die MCC1010 Zange um den zu prüfenden Leiter. Versichern Sie sich, dass der Pfeil an der Seite der Zange in die gleiche Richtung weist wie der Pfeil an der MVC1010.
4. Schließen Sie die MVC1010 Zange um den zu prüfenden Leiter. Versichern Sie sich, dass Pfeil an der Seite der Zange in die gleiche Richtung weist wie der Pfeil an der MCC1010.

(Falls eine der Zangen verkehrt angelegt ist, erscheinen „Err“ auf der Hauptanzeige und auf der Hilfsanzeige „REV“ und ein Zangensymbol).

5. Der Abstand zwischen MCC1010 und MVC1010 muss mindestens 100 mm betragen.



6. Stellen Sie den RECHTEN Drehschalter in die  Position.



7. Drücken Sie kurz die TEST - Taste. Das Instrument führt einige Vorprüfungen aus, das Ergebnis wird angezeigt.
8. Der Widerstandswert ermittelt nach der spießlosen Methode wird angezeigt.

HINWEIS :

- Das Instrument zeigt ein Warndreieck bei Strömen im Erder von mehr als 2 A an – spießlose Messungen sind unter diesen Umständen nicht möglich.
- Stellen Sie sicher, dass die Metallflächen der Zangenöffnung von MVC1010 und MCC1010 frei von Staub und Verunreinigungen sind und dass sie sich komplett berühren, wenn die Zange geschlossen ist.
- Stromführende Leiter in der Nähe von MVC1010 oder MCC1010 können die Kalibration beeinflussen und die Genauigkeit der Messung verringern.
- Falls die Zange MVC1010 geöffnet wird nachdem die TEST-Taste gedrückt wurde, wird die Prüfung abgebrochen.

11. Setup

Über die Setup Optionen kann MFT1800 optimal für die erforderlichen Prüfungen konfiguriert werden.

Stellen Sie den sekundären (rechten) Drehschalter in die SETUP Position, um in die Einstellungsfunktion SETUP zu gelangen. Stellen Sie den primären (linken) Drehschalter in eine beliebige Stellung, aber nicht in die OFF Position.

Die Anzeige zeigt VER und die Software Versionsnummer. Danach wird die erste Meldung aus der nachfolgenden Liste angezeigt.

Meldung	Funktion	Optionen	Werks-einstellung
RST	Werkseinstellungen wiederherstellen	Nein / Ja	Nein
INS* ¹	Isolation Alarm-Grenzwert – der Summer ertönt, wenn das Ergebnis kleiner als der eingestellte Grenzwert ist	0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 50, 100, 500 MW	1 MW
LOC	Fixierung der Isolationsprüfung	Ein / Aus	Ein
bUZ	Durchgangs Grenzwert – der Summer ertönt, wenn das Ergebnis kleiner als der eingestellte Grenzwert ist	0,5,1,2,5,10, 50,100W	2W
ISC* ²	Prüfstrom für Durchgangsprüfung	15mA / 200mA	200mA
REV	Automatische Umpolung bei Durchgangsprüfung	ON / OFF	OFF
loop	Prüfleitungskompensation für Schleifenprüfung	0 – 0,3 Ohm	0,07W
LAS	Schleifenprüfung Autostart	Ein / Aus	Aus
L-PE 2Hi	Ein-/Ausschalten der Hochstromschleifenprüfung	Ein / Aus	Ein
L-PE 2Lo	Ein-/Ausschalten der 2-Leiterschleifenprüfung mit niedrigem Strom	Ein / Aus	Aus
RAS	FI-RCD Autostart	Ein / Aus	Aus
RRA* ³	RCD Rampenprüfung Nor = Normal, FST=Schnell	Nor / FST	Nor
UL	Grenzwert für Berührspannung	25V / 50V / 60V	50V
N-L	Aktivieren der Schleifenprüfung mit umgekehrter Polarität Ein = Schleifenprüfung möglich Aus = Schleifenprüfung beendet	Ein / Aus	Aus
OFF	Automatische Abschaltung in Minuten	2 min / 10 min / off	20 min
bAt	Auswahl Alkali oder NiMH	1,5V oder 1,2V	abhängig vom Instrument
StR	Speichermodus IN= Intern Bt= nur Bluetooth	IN / bT	IN
bt	Bluetooth Gerätepaarung	bt1, bt2, bt3, bt4, bt5	bt1
< >	Suche nach Partnergerät		

INS*¹ nicht verfügbar auf MFT1815

ISC*² nicht verfügbar auf MFT1815

*3RRA ist nur für die MFT1800-Serie verfügbar.

Setup

Mit der Taste  kann zwischen den einzelnen Optionen in zyklischer Reihenfolge umgeschaltet werden.

Um die Einstellungen einer Funktion zu ändern, z.B. INS Alarmgrenzwert ändern von 1 MW auf 2 MW, benutzen Sie die rechte TEST-Taste und die rechte Fixierungs-Taste (gekennzeichnet mit Auf- und Abwärtspfeilen).

Die geänderte Einstellung wird durch das Schloss-Symbol und ein blinkendes Warndreieck angezeigt.

Drücken Sie die linke Fixierungs-Taste um die Änderungen zu speichern.

Drehen Sie den rechten Drehschalter weg von der  Position um SETUP zu verlassen.

Alle Einstellungen können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden indem Sie RST auf „Ein“ einstellen.

Wenn Sie diese Einstellungen speichern werden alle Optionen auf die Vorgabewerte rückgestellt. Der Wert von RST wird dann ebenfalls auf „Nein“ geändert.

12. Warnmeldungen

Die folgenden Warnmeldungen können während einer Prüfung auftreten.

Zeichen, die auf der kleineren Hilfsanzeige erscheinen, werden nachfolgend mit einer etwas kleineren SchriftgröÙe dargestellt.

12.1 Warnungen beim Einschalten

12.2 Batterie

„bAt“ Batterie schwach.

12.3 Batterieladegerät

“bAt CHA” Batterie wird geladen.

“bAt FUL” Batterie ist voll aufgeladen.

12.4 Sicherungen

“FUS” Sicherung defekt.

12.5 Ungültige Drehschalterstellung

"ERR - - -" Allgemeiner Fehler – ungültige Kombination von Drehschalterstellungen.

12.6 Durchgangsprüfung

“VOL 0-L” Spannungsüberlastung während der Prüfung.

12.7 Isolationsprüfung

“1000 V 1000 V” Blinkende Warnung vor einer 1 kV Prüfung.

“VOL 0-L” Zu hohe Spannung während der Prüfung.

12.8 FI-RCD Prüfung

"trp" Unerwarteter Ausfall der Versorgung.

”>50V“ Prüfung abgebrochen, wegen Gefahr, dass der Grenzwert für die Berührspannung überschritten werden könnte.

“Err con” Hardware-Problem während einer Hochstromschleifen- oder FI-RCD-Prüfung aufgetreten

Warnmeldungen

12.9 FI-RCD Fehler bei Bereichswahl

"ERR >1000 mA"	Angeforderter Strom ist >1000mA.
"ERR - - " + Type A	Im Type A Modus -Instrument wurde auf Type A Prüfung eingestellt, aber Type A Prüfung ist mit dieser Einstellung nicht möglich.
"ERR - - " + Type B	Im Type B Modus - Instrument wurde auf Type B Prüfung eingestellt, aber Type B Prüfung ist mit dieser Einstellung nicht möglich.
"ERR - - " + Type S Schalter symbol	Instrument wurde auf Type S Prüfung eingestellt, aber Type S Prüfung ist mit dieser Einstellung nicht möglich.
"ERR HI mA"	im VAR Bereich, Strom ist die ausgewählte Prüfung zu hoch.

12.10 Schleifenprüfung

"trp"	Versorgung wurde unerwartet unterbrochen.
Prüfung abgebrochen, wegen Gefahr, dass der Grenzwert für die Berührspannung überschritten werden könnte.	
"Err con"	Hardware-Problem während einer Hochstromschleifen- oder FI-RCD-Prüfung aufgetreten.
"Hot"	Interne Widerstände sind zu heiß. Zeigt auch Thermometer.
"Hot"	Interne Kühlkörper zu heiß. Zeigt auch Thermometer.
~	Netzstörung erfasst. Die Zeitdauer für die Schleifenprüfung wird verlängert.

12.11 Erdungsprüfung

"Err REv"	Bei einer 2-Zangen-Messung ist eine Zange in die falsche Richtung angelegt
"Err" + MVC1010 symbol	Während einer 2-Zangenmessung wurde eine Zange geöffnet.
"Err" + MCC1010 symbol	Bei einer ART-Prüfung ist die Stromzange in die falsche Richtung angelegt.
"Err" + Rp symbol	Rp Widerstand zu hoch.
"Err" + Rc symbol	Rc Widerstand zu hoch.

12.12 Prüfung startet nicht

"CON"	Falscher Anschluss am Gerät.
"hot"	Interne Widerstände sind zu heiß. Zeigt auch Thermometer.
"Hot"	Interne Kühlkörper zu heiß. Zeigt auch Thermometer
"VOL >280V" (z.B.)	Versorgungsspannung ist zu hoch.
"L-N <48V" (z.B.)	Spannung an den Anschlüssen ist zu niedrig für eine L-N-Schleifenprüfung
"L-E <48V" (z.B.)	Spannung an den Anschlüssen ist zu niedrig für eine L-PE-Schleifen- oder FI-RCD-Prüfung
"FRE <45"	Netzfrequenz ist zu niedrig für eine Schleifen- oder FI-RCD-Prüfung
"FRE >65"	Netzfrequenz ist zu hoch für eine Schleifen- oder FI-RCD-Prüfung
"NO REF"	Schleifen R1+R2 Prüfung versucht ohne vorherige Zref-Prüfung

13. Anhang A – Senden, Speichern, Löschen, Aufrufen von Daten (Nur MFT1835 und MFT1845+)

Testergebnisse können im MFT gespeichert oder sofort auf ein Bluetooth®-kompatibles Gerät heruntergeladen werden oder beides. Siehe "11. Setup" auf Seite 53.

Die Testergebnisse werden in „Ordnern“ mit einer Reihe von Stromkreisreferenzen wie folgt gespeichert:

Ordnern:

Jb	000 bis 255	Auftragsnummer – Ermöglicht das Speichern von Ergebnissen von verschiedenen Orten in einem Instrument
Db	001 bis 255	Verteilernummer
CIR	000 bis 255	Schaltungsreferenznummer
PHA	001 bis 003	Phasennummer

Schaltungstyp:

Zusätzlich werden die folgenden Schaltungsdeskriptoren verwendet, um zu identifizieren, an welchem Teil der Schaltung die Messung durchgeführt wurde:

Isolation:

Symbol	Bedeutung
L – E	Phase gegen Erde
L – N	Phase gegen Neutralleiter
N – E	Neutralleiter gegen Erde
L – L	Phase gegen Phase
- - -	Kein Anschluss ausgewählt

Durchgangsprüfung:

Symbol	Bedeutung
R1	Schutzleiterkreis
R2	Phasenkreis
R12	R1 + R2
RR1	Ringleitung Phase-Phase
RR2	Ringleitung CPC-CPC
RRN	Ringleitung Neutralleiter-Neutralleiter
- - -	Kein Anschluss ausgewählt

Schleifenimpedanzmessungen:

L-E Bereich Messungen werden automatisch als L-E-Verbindungen gespeichert

L-N Bereich

Symbol	Bedeutung
L – E	Phase gegen Erde
L – N	Phase gegen Neutralleiter
L – L	Phase gegen Phase

FI-RCD:

Nicht relevant

Erdungswiderstandsmessungen:

Erdmessungen werden nur unter einer Auftragsnummer gespeichert.

Anhang A – Senden, Speichern, Löschen, Aufrufen von Daten (Nur MFT1835 und MFT1845+)

Daten im internen Speicher ablegen

HINWEIS : Um Prüfdaten speichern zu können, muss der Speichermodus auf „Intern“ oder auf „Intern + Bluetooth“ eingestellt sein, Siehe“11. Setup“ auf Seite 53.

1. Führen Sie die gewünschte Prüfung wie oben beschrieben durch.
2. Drücken Sie kurz auf die Bluetooth- (Fixierungs-) Taste um die erste Auswahlmöglichkeit anzuzeigen. Für einige Prüfungen (Isolation, Durchgang, Schleife L-L/L-N) wird das die Anschlusskonfiguration sein oder die Prüfungsnummer bei anderen Prüfungen.
3. Drücken Sie auf die rechte Fixierungs-/rechte TEST-Taste um durch die Werte zu blättern bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
4. Drücken Sie auf die rechte Fixierungs-/rechte TEST-Taste wiederholt um durch die anderen Optionen (wie Prüfungsnummer, Verteiler, Schaltkreis, Phase) zu blättern und benutzen Sie die rechte Fixierungs-/rechte TEST-Taste um die Werte bei Bedarf zu ändern.
5. Um den Speichervorgang abzuschließen halten Sie die Fixierungs- (Bluetooth-) Taste so lange gedrückt bis „Str OK“ angezeigt wird.

HINWEIS

1. Falls eine bestimmte Option seit der letzten Speicherung nicht geändert werden soll, ist es nicht erforderlich, diesen Wert vor der Speicherung auch anzuzeigen.
2. Bei Erdungsprüfungen kann nur die Prüfungsnummer bearbeitet werden

Prüfungsergebnisse aus dem internen Speicher löschen

1. Drehen Sie den rechten Drehschalter in Stellung DEL.
2. Wählen Sie mit der Fixierungs- (Bluetooth-) Taste entweder „LSt“ (zuletzt gespeichertes Ergebnis) oder „ALL“ (alle gespeicherten Ergebnisse).
3. Drücken und halten Sie die Fixierungs- (Bluetooth-) Taste bis „no“ angezeigt wird.
4. Benutzen Sie die rechte Fixierungs- / TEST-Taste um „YES“ anzuzeigen.
5. Drücken und halten Sie die Bluetooth- (Fixierungs-) Taste bis „dEL Ok“ angezeigt wird.

Gespeicherte Prüfergebnisse am Display anzeigen

1. Drehen Sie den rechten Drehschalter in Stellung RCL.
2. Wählen Sie mit der Fixierungs- (Bluetooth-) Taste entweder „LSt“ (zuletzt gespeichertes Ergebnis) oder „ALL“ (alle gespeicherten Ergebnisse).
3. Drücken und halten Sie die Fixierungs- (Bluetooth-) Taste bis das gewünschte Prüfergebnis am Display erscheint.
4. Falls Sie „ALL“ ausgewählt haben, können Sie mit der rechten Fixierungs-/TEST-Taste durch die gespeicherten Werte blättern.
5. Wenn „TEST“ angezeigt wird, sind weitere Daten zum gespeicherten Prüfresultat vorhanden. Verwenden Sie die linke TEST-Taste um diese bei Bedarf aufzurufen. Z. B. kann bei Isolationsprüfungen die Prüfspannung angezeigt werden

Senden gespeicherter Testergebnisse über Bluetooth®

1. Führen Sie **Megger Download Manager** aus.
2. Befolgen Sie bei Verwendung des geeigneten Treibers die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Senden einzelner (Blobbing) Testergebnisse

Beachten Sie, dass für Blob-Testdaten der Speichermodus auf Bluetooth oder Intern und Bluetooth eingestellt sein muss. **Siehe "11. Setup" auf Seite 53.**

Um ein bestimmtes Testergebnis in ein bestimmtes Zertifikatsfeld zu zwingen, doppelklicken Sie auf das Feld innerhalb des Zertifikats, bevor Sie das Ergebnis blobben.

Isolationswiderständen

1. Führen Sie wie zuvor beschrieben einen Isolationstest durch.
2. Halten Sie die Bluetooth®-Taste (Sperre) gedrückt, um die erste Option anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los, wenn L-E angezeigt wird.
3. Scrollen Sie mit den Tasten „Right Lock“ / „RIGHT TEST“ durch die Optionen, bis die gewünschte Option erreicht ist (L-E, L-n, n-E, L-L oder ---).
4. Drücken Sie die Bluetooth®-Taste (Sperre), um das Testergebnis an Ihren PC oder Ihr Mobilgerät zu senden. Während die Verbindung hergestellt wird, wechseln sich die Anzeigepfeile ab. Bei bestehender Verbindung blinkt das Bluetooth®-Symbol, während das Ergebnis übertragen wird.
5. Die Testergebnisse erscheinen nun im richtigen Feld im Zertifikat, das auf Ihrem PC oder Mobilgerät geöffnet ist.

Durchgangsprüfung

1. Führen Sie wie zuvor beschrieben einen Durchgangstest durch.
2. Halten Sie die Bluetooth®-Taste (Sperre) gedrückt, um die erste Option anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los, wenn R12 angezeigt wird.
3. Verwenden Sie die Tasten „Right Lock“ / „RIGHT TEST“, um durch die Optionen zu blättern, bis die gewünschte Option erreicht ist (R2, R12, R1, RR1, RR2 oder ---).
4. Drücken Sie die Bluetooth®-Taste (Sperre), um das Testergebnis an Ihren PC oder Ihr Mobilgerät zu senden. Während die Verbindung hergestellt wird, wechseln sich die Anzeigepfeile ab. Bei bestehender Verbindung blinkt das Bluetooth®-Symbol, während das Ergebnis übertragen wird.
5. Die Testergebnisse erscheinen nun im richtigen Feld im Zertifikat, das auf Ihrem PC oder Mobilgerät geöffnet ist.

Schleifenprüfung (L-PE)

1. Führen Sie eine Schleifenprüfung wie oben beschrieben durch.
2. Drücken Sie die Bluetooth- (Fixierungs-) Taste einmal um das Messergebnis zum PC oder zu einem mobilen Gerät zu senden. Lassen Sie die Taste los sobald die Displaysymbole zu wechseln beginnen. Das zeigt an, dass die Verbindung hergestellt ist. Das Bluetooth-Symbol blinkt während die Daten übertragen werden.
3. Die Prüfergebnisse erscheinen nun im entsprechenden Feld des Prüfberichts, der am PC oder am mobilen Gerät geöffnet wurde

Schleifenprüfung (L-L/L-N)

1. Führen Sie eine Schleifenprüfung L-L/L-N wie oben beschrieben durch.
2. Drücken Sie die Bluetooth- (Fixierungs-) Taste einmal um die erste Option anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los sobald „L-n“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie die rechte Fixierungs- / rechte TEST-Taste wiederholt um durch die Optionen zu blättern, bis die gewünschte angezeigt wird (L-N oder L-L).
4. Drücken Sie erneut die Bluetooth- (Fixierungs-) Taste und halten Sie sie gedrückt um das Messergebnis zum PC oder zu einem mobilen Gerät zu senden. Die Displaysymbole wechseln während die Verbindung aufgebaut wird. Sobald die Verbindung hergestellt ist blinkt das Bluetooth-Symbol und auch während die Daten übertragen werden.
5. Die Prüfergebnisse erscheinen nun im entsprechenden Feld des Prüfberichts, der am PC oder am mobilen Gerät geöffnet wurde

FI-RCD Prüfung

1. Führen Sie eine FI-RCD-Prüfung wie oben beschrieben durch.
2. Drücken und halten Sie die Bluetooth- (Fixierungs-) Taste gedrückt um das Messergebnis zum PC oder zu einem mobilen Gerät zu senden. Die Messwertanzeige am MFT blinkt während die Daten übertragen werden.
3. Die Prüfergebnisse erscheinen nun im entsprechenden Feld des Prüfberichts, der am PC oder am mobilen Gerät geöffnet wurde.

Bei automatischen FI-RCD-Prüfungen werden alle Werte automatisch in die entsprechenden Felder des Prüfberichts eingetragen (der entsprechende Wert muss am PC oder am mobilen Gerät per Eingabeaufforderung für jedes Feld ausgewählt werden).

Erdungsprüfung

1. Führen Sie eine Erdungsprüfung wie oben beschrieben durch.
2. Drücken Sie die Bluetooth- (FIX-) Taste und halten Sie sie gedrückt um das Messergebnis zum PC oder zu einem mobilen Gerät zu senden. Während die Daten übertragen werden blinkt der Messwert in der Anzeige des MFT1800.
3. Die Prüfergebnisse erscheinen nun im entsprechenden Feld des Prüfberichts, der am PC oder am mobilen Gerät geöffnet wurde

14. Anhang B – Datenübertragung über Bluetooth® (Nur MFT1835 und MFT1845+)

Bluetooth Verbindung (PC oder Laptop)

1. Schalten Sie Ihr MFT in einer beliebigen Drehschalterstellung ein und drehen Sie den kleineren Schalter in die Settings-Position (Symbol Werkzeug) um in den Einstellungs-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie so oft auf die  Taste am MFT bis 'StR' auf der Anzeige erscheint. Sie müssen nun sicherstellen, dass 'bt' am Hauptdisplay (größere Zeichen) des MFT angezeigt wird.
Wenn das nicht der Fall ist, benutzen Sie die rechten TEST und Fixierungstasten als Auf- und Abwärts-Tasten um die entsprechende Kommunikationsmethode einzustellen
 - IN = nur Intern
 - bt = nur Bluetooth®
3. Wenn Sie die Speicher- und Kommunikationseinstellung gewählt haben, drücken Sie die linke Bluetooth/Fixierungstaste um diese Einstellungen zu speichern. Das Schloss-Symbol in der linken oberen Ecke am MFT Display hört auf zu blinken um anzudeuten, dass Ihre Einstellungen gespeichert worden sind.
4. Sie müssen die  Taste einmal drücken um die 'bt' Setup Option anzuzeigen.
5. Drücken und halten Sie nun die linke Bluetooth/Fixierungstaste um in den Bluetooth-Paarungsprozess zu kommen, bis Sie zwei oszillierende <> Symbole sehen. Lassen Sie die Taste nun los. Die Bluetooth-Paarung wird die erste freie Position benutzen. Falls keine leeren Positionen frei sind, wird die aktuell am MFT angezeigte Position überschrieben. Falls alle Positionen in Verwendung sind und Sie eine andere verwenden wollen, rufen Sie die, die Sie überschreiben möchten, am Bildschirm auf. Benutzen Sie die rechten TEST/Fixierungstasten als Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten um sich durch alle 5 Positionen zu bewegen.
6. Starten Sie am PC/Laptop den Assistenten zum Hinzufügen von Bluetooth-Geräten.
 - Während der Paarung werden Sie aufgefordert ein Passwort einzugeben, verwenden Sie „1234“
 - Es kann auch sein, dass Sie während der Paarungsprozedur aufgefordert werden, den seriellen Bluetooth Port zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist.
7. Nachdem Sie im Assistenten am PC/Laptop „Fertigstellen“ eingegeben haben, ist die Paarung komplett und der Paarungs-Code wird am Display des MFT angezeigt. Sie können nun den Drehschalter am MFT aus der SETUP Position wegdrehen.

15. Anhang C – Installations-, Überspannungskategorien

IEC 61010-2-030 definiert Installationskategorien II bis IV in Bezug auf transiente Überspannungen und Abschnitte in einer elektrischen Installation.

Beispiel für Installationskategorien:

Kategorie II – Netzsteckdose,

Kategorie III – die Verkabelung zwischen Netzanschluss und Steckdosen,

Kategorie IV – die Versorgung vom Transformator im Verteilnetz zum Verbraucher.

Weitere Informationen über Installationskategorien finden Sie auf der entsprechenden Produktseiten auf www.megger.com

16. Anhang D – Sicherheit bei der praktischen Arbeit

Es ist wichtig zu prüfen, ob die Funktionen des Instruments korrekt arbeiten, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird und nachdem die Prüfungen abgeschlossen sind. Damit wird sichergestellt, dass gefährliche Situationen nicht falsch interpretiert werden und dass das Gerät immer sicher ist. Beispiel:

Man prüft, ob das Instrument 230 V AC korrekt anzeigt an einer anderen elektrischen Quelle bevor man die Prüfungen in der zu prüfenden Anlage vornimmt. Die gleiche Messung führt man nach Beendigung der Prüfungen durch. Damit kann es nicht passieren, dass ein spannungsführender Kreis als spannungsfrei angesehen wird.

Mit der Megger MTB7671 Prüfeinrichtung können alle elektrischen Funktionen des Multifunktionsprüfgeräts (außer Erdungsprüfungen) zwischen den Kalibrierzeitpunkten überprüft werden.

17. Anhang E – Reinigung und Wartung

MFT1800 dürfen nur von autorisierten Megger Service-Stellen oder von Megger GmbH. geöffnet und repariert werden.

Um das Instrument zu reinigen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, oder wenn möglich Isopropylalkohol. Verwenden Sie nur faserfreie, weiche Tücher für die Reinigung des Anzeigefensters. Für Gewährleistungsreparaturen **Siehe "21. Reparatur und Gewährleistung" auf Seite 69.**

18. Anhang F – Grundlagen der Erdungsprüfungen

18.1 F.1 Messmethode (3-Leiter-Widerstandsmessung)

Für die genaue Messung des Widerstands eines Erders wird die klassische Strom-Spannungsmethode mit Hilfserdern angewendet, die in den Boden eingebracht werden und die für den eingespeisten Prüfstrom einen Stromkreis bilden. Die Spannungsmessung wird wie bei der Zweipolmethode durchgeführt.

MFT1800 speist einen Wechselstrom bekannter Größe in das zu prüfende System ein und misst die sich ergebende Spannung wie im Bild gezeigt. Der Systemwiderstand ergibt sich nach dem Ohmschen Gesetz. Dabei werden die Potenzialspeieße in festen Abständen in einer geraden Linie zwischen dem zu prüfenden Erder und dem Stromspieß schrittweise weiter versetzt. An jeder Position wird der Widerstand wie folgt berechnet: $R = V/I$. Es wird eine Kurve aus Widerstand und Potenzialspeißposition erstellt. Der Widerstand des zu prüfenden Erders wird an der flachsten Stelle der Kurve abgenommen.

Nach empirischen Erfahrungen mit passend platzierten Erdspießen kann man diese Methode abkürzen indem man den Potenzialspeiß in einer Entfernung von ca. 62% zwischen dem Stromspieß und dem zu prüfenden Erder positioniert, d.h. $A = 0,62 \times B$.




Bild 10: Prinzip 3-Leiter-Widerstandsmessung

18.2 F.2 3-Leiter-Widerstandsmessung mit ART-Methode

Die klassische 3-Leiter-Methode hat den Nachteil, dass der zu prüfende Erder von dem System, das er im Fall von Netzfehlern schützen soll, abgetrennt werden muss. Der Grund dafür ist, dass der eingespeiste Prüfstrom alle möglichen Wege zur Erde nehmen wird und nicht nur über den zu prüfenden Erder fließen wird.

In diesem Fall wird das Instrument den gesamten Erdungswiderstand und nicht nur den des einzelnen Erders anzeigen.

Durch die Verwendung eines Stromwandlers (der Megger MCC1010) kann der Strom durch den zu prüfenden Erder gemessen werden, der nur ein Teil des eingespeisten Prüfstroms ist. So kann das Instrument den individuellen Widerstand bestimmen. Die Anordnung ist wie folgt.




Bild 11: 3-Leiter-Widerstandsmessung mit zusätzlicher Stromzange

Bei dieser Konfiguration teilt sich der eingespeiste Prüfstrom in zwei Pfade auf, in I_1 (fließt in da angeschlossene Erdungssystem) und I_2 (fließt durch den zu prüfenden Erder), das heißt $I=I_1+I_2$. Der Widerstand des zu prüfenden Erders errechnet sich zu $R=V/I_2$ oder $R=V/(I-I_1)$. Der Stromwandler (MCC1010) misst I_2 und liefert diesen Wert an das Instrument.

18.3 F.3 Spießlose 2-Zangen-Methode (nur mit MFT1835 und MFT1845+)

In diesem Beispiel ist der zu prüfende Erder mit einem Netzwerk aus mehreren Erdern verbunden. Es ist nicht praktisch und auch unsicher einen individuellen Erder zwecks Prüfung abzutrennen. Oft ist auch nicht ausreichend Platz für die klassische 3-Leiter-Methode vorhanden. Die spießlose Methode unter Verwendung der MVC1010 und der MCC1010 ermittelt den Widerstand des zu prüfenden Erders.

Eine bekannte Prüfspannung wird über die MVC1010 in das System eingespeist, damit wird ein Strom I induziert, der mit MCC1010 gemessen wird. Die Anordnung kann vereinfacht werden: Der Widerstand des zu messenden Erders R_x und dem Widerstand der anderen parallel liegenden Erdern z.B. $R_1 \parallel R_2 \parallel \dots \parallel R_n$.

Daher ist der durch die Prüfspannung induzierte Strom $I=V/[R_x+(R_1 \parallel R_2 \parallel \dots \parallel R_n)]$. Man sieht daraus, dass, wenn der resultierende Widerstand der anderen Erder gegen Null geht, der gemessene Widerstand sich immer mehr dem Widerstand des zu messenden Erders annähert.




Bild 12: Widerstandsmessung nach der spießlosen 2-Zangen-Methode

19. Technische Daten

19.1 Genauigkeit

19.1.1. Isolationsprüfung

Spezifikation	Einzelheiten
1000 Volts	10 kΩ - 999 MΩ ±3% ±2 digits
500 Volts	10 kΩ - 500 MΩ ±3% ±2 digits >500 MΩ ±10% ±4 digits
250 Volts	10 kΩ - 250 MΩ ±3% ±2 digits >250 MΩ ±10% ±4 digits
100 Volts	10 kΩ - 100 MΩ ±3% ±2 digits >100 MΩ ±10% ±4 digits
Bereich nach EN61557	10 kΩ - 999 MΩ (1000 V Bereich)
Spannungsanzeige	±3% ±3 digits ±0,5% von der Nennspannung
Max. Fehler	±15% ±2 digits.
Kurzschlussstrom	1.5 mA
Prüfstrom an der Last	≥1 mA beim kleinsten, zulässigen Isolationswiderstand
Toleranz der Ausgangsspannung	-0% +20% bei Nennlast oder geringerer Last

19.1.2. Durchgang / Widerstand

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	±2% ±2 digits (0,01 Ω bis 99,9 Ω) ±5% ±2 digits (100 Ω bis 99,9 kΩ)
Bereich nach EN61557	0,1 Ω bis 99,9 kΩ
Leerlaufspannung	5 V ±1 V
Prüfstrom bei 200 mA (0 Ω bis 2 Ω)	>200 mA bei R ≤ 2 W
Prüfstrom bei 15 mA (0 Ω bis 2 Ω)	>15 mA bei R ≤ 2 W
Max. Fehler	±12% ±2 digits.

19.1.3. Schleifenprüfung (L-E, L-N & L-L):

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	±5% ±3 digits
Anzeigebereich	0,01 Ω bis 1000 Ω
Versorgung	48 V bis 480 V (45 Hz bis 65 Hz)
Prüfstrom hoch	4,0 A (bei Versorgung 230 V)
Kurzschlussstrombereich	20 kA
EN61557 range	0.30 Ω bis 1000 Ω
Bereich nach EN61557	±10% ±2 digits

19.1.4. Schleifenprüfung (L-E):

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	0.01 Ω bis 39.9 Ω ±5% ±5 digits 40.0 Ω bis 999 Ω ±10% ±5 digits
Anzeigebereich	0.01 Ω bis 1000 Ω
Versorgung	48 V bis 280 V (45 Hz bis 65 Hz)
Prüfstrom	Pulsierend
Kurzschlussstrombereich	20 kA
Bereich nach EN61557	0.30 Ω bis 1000 Ω
Max. Fehler	±10% ±2 digits

Technische Daten

19.1.5. FI-RCD Prüfung:

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	
Nichtauslöseprüfung	(1/2xl) -10% to 0%
Auslöseprüfung	(1xl, 2xl und 5xl) +0% bis +10%.
Prüfstrom Rampe	$\pm 5\% \pm 1$ digit
Auslösezeit	$\pm 1\% \pm 1$ ms
Programmierbare Stromschritte (Inkременты)	10 mA bis 50 mA – 1 mA Schritte. 50 mA bis 500 mA – 5 mA Schritte. 500 mA bis 1000 mA – 10 mA Schritte.
Versorgung	48 V – 280 V (45 Hz to 65 Hz)
Max. Fehler	$\pm 10\% \pm 2$ digits

19.1.6. Spannungsmessung

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	$\pm 2\% \pm 1$ V
Bereich nach EN61557-1	10 V to 600 V
Drehfeld Richtungsanzeige	
Max. Fehler	$\pm 5\% \pm 2$ digits

19.1.7. Frequenz

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	$\pm 0,5\% \pm 2$ digits
Auflösung	0,1 Hz
Bereich nach EN61557	15 Hz bis 400 Hz
Max. Fehler	$\pm 5\% \pm 3$ digits

19.1.8. Erdungsmessungen

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	$\pm 2,0\% \pm 5$ digits
ART methode	$\pm 5,0\% \pm 5$ digits
Spießlose Methode	$\pm 7,0\% \pm 5$ digits
Auflösung	0,01 Ω
Bereich nach EN61557	1,0 Ω bis 1,99 kΩ
Strom	0,45 mA oder 4,5 mA
Störungsunterdrückung	20 V pp (7 V eff)
Max. Elektrodenwiderstand	R _p , R _c = 100 kΩ bei 50 V Prüfspannung
Max. Fehler	$\pm 20\% \pm 3$ digits

19.1.9. Strommessung (über Zangenstromwandler)

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	$\pm 5,0\% \pm 3$ digits
Auflösung	0,1 mA
Bereich nach EN61557	0,5 mA – 199 A
Max. Fehler	$\pm 10\% \pm 2$ digits

19.1.10. mV Sensoreingang

Spezifikation	Einzelheiten
Inklusive Temperatur (3rd-Party-Modul)	$\pm 1.0\% \pm 2$ digits
Bereich	0.0 mV bis ± 199.9 mV DC
Lösung	0.1 mV

19.1.11. Interner Speicher

Spezifikation	Einzelheiten
Kapazität	1000 Ergebnisse
Bluetooth®	

19.1.12. Leistungsaufnahme

Spezifikation	Einzelheiten
Nennstrom Minimum	60 mA (keine Eingangsspannung im Voltbereich)
Nennstrom Maximum	350 mA (laufende Isolationsmessung 1000 V / 1 MW)
Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C

19.1.13. Temperatur (über 3rd-Party-Modul)

Spezifikation	Einzelheiten
Eigenabweichung	$\pm 1.0\% \pm 2$ digits
Lösung	1 °C
Bereich	-20 °C bis +100 °C

19.2 Umgebungsbedingungen

Spezifikation	Einzelheiten
Temperatur	
Arbeitstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Feuchte-Arbeitsbereich	90% R.H. bei +40 °C max.
Arbeitshöhe	2000 m bei voller Einhaltung der Sicherheitsspezifikationen
Masse	>1000 g $\pm 10\%$ samt Batterien, ohne Prüfleitungen, Zubehör und Tragekoffer.
Maße	150 mm hoch x 85 mm breit x 235 mm tief
Schutzart	IP54
Versorgung	Primärzellen: 6 x 1,5 V IEC LR6 type (AA Alkaline).
Batterien	Wiederaufladbar: 6 x 1,2 V NiMH Zellen EC HR6. Die Anzeige zeigt Rechargeable [NiMH], wenn Batterietype im SETUP geändert wurde, Siehe "11. Setup" auf Seite 53
Sicherheit / EMV	EMV in Übereinstimmung mit IEC61326 ed. 2
Einsatzort	Klasse B Umgebung
Sicherheit in Übereinstimmung mit	EN 61010 -1: 2010 + 61010-30:2010
Installationskategorie	600 V CAT III / 300 V CAT IV (max. Spannung Phase-Phase: 550 V AC)
Der Schaltertastkopf und die Prüfleitungen sind in Übereinstimmung mit IEC 1010-031:2008 konstruiert, doppelte Isolation, Installationskategorie CAT III, 300 V Phase gegen Erde, 500 V Phase gegen Phase.	

20. Zubehör

Artikel	Bestellnummer
LADESTATIONSADAPTER FÜR ELEKTROFAHRZEUGE (EVCA210)	1012-732
Geschaltete Sonde SP5	1002-774
Nackenriemen - Megger-Stickerei	2001-509
3-adriges Kabelset mit Spitzen und Clips	1001-991
SIA45 SOCKET I/FACE ADAP SCHUKO	1007-158
AC-Ladegerät	1002-736
Große weiche Tasche mit zusätzlichem Stauraum	1007-463
Abgesicherter 10-A-Messleitungssatz (rot/blau/grün) mit Spitzen und Clips	1001-975
XTL30 Verlängerungsmessleitung 30 m	2007-998
XTL50 Verlängerungsmessleitung 50 m	2207-997
Zigarettenanzünder-Adapter zum Aufladen des Akkus.	6280-332
Geschaltete Sonde SP5 (Silikon)	1001-687
MCC1010 Strommesszange	1010-516
MVC1010 Spannung induzierende Klemme, Kalibrierung Platine prüfen (für spießlosen Test) und führen	1010-518
Elektroden-Kit	1001-810
Test- und Tragetasche	1006-408
3-poliges Erdungstest-Kit	6210-160
ETK30 (3-poliges Erdungstest-Kit)	1010-176

21. Reparatur und Gewährleistung

Das Gerät enthält elektrostatisch sehr empfindliche Teile, daher müssen besondere Maßnahmen im Umgang mit den gedruckten Schaltungen eingehalten werden. Sollten Schutzfunktionen eines Prüfgerätes beeinträchtigt worden sein, muss es außer Betrieb gesetzt und zur Reparatur durch dafür geschultes und qualifiziertes Personal eingesandt werden. Schutzfunktionen können als beeinträchtigt angesehen werden, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, wenn beabsichtigte Messungen nicht korrekt durchgeführt werden, wenn das Gerät für lange Zeiträume ungünstigen Bedingungen ausgesetzt war oder wenn es durch den Transport zu schweren Beanspruchungen gekommen ist.

FÜR NEUE INSTRUMENTE WIRD EIN JAHR GEWÄHRLEISTUNG AB DEM KAUFDATUM DURCH DEN KUNDEN GEBOTEN.

HINWEIS : Durch jede unbefugte Reparatur oder jede Veränderung der Einstellwerte erlischt die Gewährleistung automatisch

21.1 Kalibration, Reparatur und Ersatzteile

Für Service Anfragen zu Megger Instrumenten kontaktieren Sie bitte:

Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
T: +49 (0) 241 91380 500

Megger betreibt voll rückführbare Kalibrier- und Reparatureinrichtungen, damit wird garantiert, dass Ihr Gerät den hohen Leistungsstandard und die hohe Herstellungsqualität beibehält, die sie von ihm erwarten. Diese Einrichtungen werden durch ein weltweites Netz von anerkannten Reparatur- und Kalibrationsfirmen ergänzt um für Ihr Megger Produkt exzellente Betreuung anbieten zu können

1. Falls ein Produkt nachkalibriert werden muss, oder wenn eine Reparatur notwendig ist, muss von den oben angegebenen Niederlassungen eine RA-(Returns Authorisation)-Nummer angefordert werden. Sie müssen folgende Informationen angeben, damit die Service Abteilung im Vorhinein auf den Empfang Ihres Instrumentes vorbereitet ist um Ihnen bestmögliche Unterstützung bieten zu können:
 - Modell, z.B.: MFT1800.
 - Seriennummer, an der Geräteunterseite oder am Kalibrationszertifikat
 - Grund für die Rücksendung, z.B. Kalibration erforderlich oder Reparatur.
 - Detaillierte Fehlerbeschreibung falls das Gerät repariert werden soll.
2. Notieren Sie die RA-Nummer. Auf Wunsch erhalten Sie ein Rücksende-Etikett per E-Mail oder per FAX.
3. Verpacken Sie das Instrument bestmöglich um Transportschäden auszuschließen. **Entfernen Sie die Batteriezellen vor dem Verpacken.**
4. Versichern Sie sich, dass das Rücksende-Etikett klar ersichtlich außen auf der Verpackung und auf jeder Korrespondenz mit Megger angebracht ist. Versenden Sie das Paket zu Megger. Die Frachtkosten trägt der Absender. Eine Kopie der Originalrechnung und des Verpackungszettels sollte gleichzeitig per Luftpost versandt werden um die Abfertigung am Zoll zu beschleunigen. Falls Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist repariert werden müssen, kann ein Kostenvoranschlag gleich angefordert werden, wenn die RA-Nummer beantragt wird.
5. Sie können den Fortschritt Ihrer Rücksendung on-line auf **www.megger.com** verfolgen

21.2 Anerkannte Service Center

Eine Liste der anerkannten Service Center kann von der oben angegebenen UK-Adresse angefordert werden oder kann im Internet auf **www.megger.com** eingesehen werden

Lokales Verkaufsbüro

Niederspannung und Schaltanlagen
Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
DEUTSCHLAND
T. +49 (0) 241 91380 500
E. info@megger.de

Kabelfehlerortung, Kabelfehlerprüfung und Kabeldiagnose
Megger Germany GmbH
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
96148 Baunach
T. +49 (0) 9544 68 - 0
E. baunach@megger.com

Kabelfehlerortung, Kabelfehlerprüfung und Kabeldiagnose
Megger Germany GmbH
Röderau 41
01471 Radeburg
T. +49 (0) 35208 84-0
E. radeburg@megger.com

Produktionsstätten

Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
DEUTSCHLAND
T. +49 (0) 241 91380 500
E. info@megger.de

Megger Limited
Archcliffe Road
Dover
Kent
CT17 9EN
GROSSBRITANNIEN
T. +44 (0)1 304 502101
F. +44 (0)1 304 207342

Megger USA - Valley Forge
Valley Forge Corporate Center
2621 Van Buren Avenue
Norristown
Pennsylvania, 19403
USA
T. +1 610 676 8500
F. +1 610 676 8610

Megger USA - Dallas
4545 West Davis Street
Dallas TX 75211-3422
USA
T. 800 723 2861 (USA only)
T. +1 214 333 3201
F. +1 214 331 7399
E. USsales@megger.com

Megger AB
Rinkebyvägen 19, Box 724,
SE-182 17
DANDERYD
T. +46 08 510 195 00
E. seinfo@megger.com

Megger USA - Fort Collins
4812 McMurry Avenue
Suite 100
Fort Collins CO 80525
USA
T. +1 970 282 1200

Dieses Instrument wird in Großbritannien hergestellt.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Spezifikation oder das Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Megger ist eine eingetragene Marke.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc und wird unter Lizenz verwendet.