

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

TRACK SP REFLECTOR D75 SP

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Riflettore intercambiabile



Vantaggi del prodotto

- Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata
- La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto
- Alta efficienza ottica

Caratteristiche del prodotto

- Riflettori accessori disponibili con diverse angolazioni del fascio



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


DATI TECNICI

Dati fotometrici

Ampiezza fascio luminoso	15 °
--------------------------	------

DIMENSIONI E PESO

Diametro	63,0 mm
Altezza	53,0 mm
Peso prodotto	24,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction

choose one Professional

Country Deutsch
[myLEDVANCE](#)

Documenti e certificati	
	Declarations Of Conformity CE
Testo per Tender	
	Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075113800	Astuccio 1	70 mm x 70 mm x 60 mm	54.00 g	0.29 dm ³
4058075113817	Cartone di spedizione 4	157 mm x 87 mm x 145 mm	421.00 g	1.98 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.