



Symbolbild

# **Datenblatt**

Artikelnummer: 70008012 Bezeichnung: CA40.A401.EF Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VD	OF 0660 Teil 107					
Bemessungsisolationsspannung Ui	7E 0000 TCII 107					
		Spannung (V) AC / L	DC .			
		690 AC				
Bemessungsdauerstrom lu/lth						
	ungstemperatur (°C) Temperatursp	oitzen (°C) zusätzliche				
40	55	60 Umgebung	stemperatur +55°C	über 24 Stunde	en mit Spitzen bis +60°C	
Bemessungsbetriebsstrom le						
Gebrauchskategorie				ung (V)		Strom (A)
AC-15				20 - 240		14
AC-15			38	30 - 440		6
Bemessungsbetriebsleistung	2 40	_	N 11		5.1.11	1
Gebrauchskategorie	Spannung (V)	F	Phasenanzahl		Polanzahl	Leistung (kW)
AC-3	220 - 240 380 - 440		3		3	7,50
AC-3 AC-3	660 - 690		3		3	15 15
AC-3	220 - 240		3 1		2	5,50
AC-3	380 - 440		1		2	7,50
AC-23A	220 - 240		3		3	7,50
AC-23A	380 - 440		3		3	18,50
AC-23A	660 - 690		3		3	18,50
AC-23A	220 - 240		1		2	10,50
AC-23A	380 - 440		1		2	7,50
Maximaler Sicherungsnennstrom IEC			· ·			7,50
Sicherungscharakteristik				Sicherungsar	nzahl	Strom (A)
gG				Oronerangour	1	50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Spannung (V) AC / [	OC .			
UL60947-4-1 , UL508 Nominal Voltage Bemessungsisolationsspannung Ui						
Nominal Voltage		Spannung (V) AC / L 600 AC	OC .			
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui	Strom (A)	Spannung (V) AC / L 600 AC			z Text	
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current	Strom (A) 45	Spannung (V) AC / L 600 AC	OC .	ntur (°C) Zusati 0 - 40	z Text	
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating		600 AC  Spannung (V) AC / L  600 AC	DC Jmgebungstempera	0-40 -		
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating  Across-the-Line Motor Starting		Spannung (V) AC / L  Spannung (V) AC / L  Spannung (V)	DC Imgebungstempera Phasenanzahl	0 - 40 Polanzahl	Leistung (HP)	
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating  Across-the-Line Motor Starting  DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) AC / L 10 - 120	Imgebungstempera Phasenanzahl	0-40 Polanzahl 2	Leistung (HP)	40
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating  Across-the-Line Motor Starting  DOL  DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) AC / L 10 - 120 220 - 240	Imgebungstempera Phasenanzahl 1	0 - 40  Polanzahl 2 2	Leistung (HP) 3 7,50	Umgebungstemperatur [°C, 40, 41,
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL DOL DOL		Spannung (V) AC / I 600 AC	Jmgebungstempera Phasenanzahl 1 1 1	0 - 40  Polanzahl 2 2 2	Leistung (HP) 3 7,50 7,50	40 40 40 40
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL DOL DOL DOL		Spannung (V) AC / I 600 AC (V)	DC Jmgebungstempera Phasenanzahl 1 1 1 1	0-40  Polanzahl 2 2 2 2	Leistung (HP) 3 7,50 7,50 10	40 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 3 7,50 7,50 10 15	40 40 40 40 40 40
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 3 7,50 7,50 10 15	40 44 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 3	0 - 40  Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3	Leistung (HP) 3 7,50 7,50 10 15 15 7,50	40 40 40 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / I 600 AC  Spannung (V) AC / I 600 AC  Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240	Phasenanzahl  1 1 1 1 1 1 3 3	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15	40 40 40 40 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) AC / L 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415	Phasenanzahl  1 1 1 1 1 1 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15  20	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480	Phasenanzahl  1 1 1 1 1 1 3 3	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15  20  25	40 44 40 40 40 40 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) AC / L 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15  20	40 44 40 40 40 40 40 40 40 40
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15  20  25	40 44 40 40 40 40 44 40 44 44
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15  20  25	40 44 40 40 40 40 44 40 44 44
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC  Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480	Phasenanzahl 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  15  7,50  15  20  25	40 44 40 40 40 40 44 40 44 44
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL	45	Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	Phasenanzahl  1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  7,50  15  20  25  25	40 44 40 40 40 40 44 40 44 44
Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL		Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	Phasenanzahl  1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  7,50  15  20  25  25	40 44 40 40 40 40 40 40 40 40
Nominal Voltage  Bemessungsisolationsspannung Ui  Rated thermal current  Horsepower rating Across-the-Line Motor Starting DOL	45	Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) AC / L 600 AC Spannung (V) 110 - 120 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 220 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	Phasenanzahl  1 1 1 1 1 3 3 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP)  3  7,50  7,50  10  15  7,50  15  20  25  25	40 40 40 40 40 40 40 40




Markings Britak all filters Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Foruse on a flat surface of a type 1 enclosure.  Forus on a flat surface of a type 1 en	Anschlussbestimmu	ungen					
For use or a flat surface of a type 1 enclosure.	Markings						
When intended for use as a motor disconnector the device shall be provided with a method of being looked in the OFF position.  General Use  AC DE Spanning (IV) Strom (A) Phasenanzahl Polanizahl AC 600 45 3 3  AC 75 3 3  AC 75 3 3 3 3 3  AC 75 3 3 3 3  AC 75 3	-						
General Use AC DE Spannung (Y) Strom (A) Phasenanzahi Polanzahi Polanzahi Anzahi der Kontakte in S. AC 600 45 1 1 2  GENERAL TECHNICAL INFORMATION  Kemmedivativa  Anzugsdrehmoment (Nem 1,00  Alsicollerlänge des Leiters  Länge (rmm) Anschlussänge- Bild  Lidergusschnitt L	For use on a flat sur	face of a type 1 end	closure.				
AC DC Spannung (r) Strom (A) Phasenanzahl Polanzahl Aczahl der Kontakte in S AC 600 45 3 3 3 3  AC 600 45 5 3 3 3  AC 600 45 5 3 3 3  AC 600 45 6 600 45 5 3 3 3  AC 600 45 6 600 45 5 3 3 3  AC 600 45 6 600	When intended for u	ise as a motor disc	onnector the de	vice shall be provided with a metl	hod of being locked in the OFF-position.		
AC 600 45 1 3 3 3 3  GENERAL TECHNICAL INFORMATION  Werneschraube  Acaugadrehmoment (Mm)  Association description  Acaugadrehmoment (Mm)  Acaugadrehmo	General Use						
Acceptable of the property of	AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl		Anzahl der Kontakte in Seri
CENERAL TECHNICAL INFORMATION	AC	600	45	1	2		
Anzugsdrehmoment (km)	AC	600	45	3	3		
Anzugadrehmoment (km)   1.80   Anzugadre	GENERAL TECH	HNICAL INFOR	MATION				
Absolerlänge des Leiters  Länge (mm) Anschlusslänge - Bild  10 STRIPPINOLENCTH  Leiterguerschnitt  Leiterguerschlitt  Leiterguerschlitt  Leiterguerschlite  Leiterguerschlitt  Leiterguerschlite  Leiterguerschlitt  Leitergue		I IIII OAL IIII OI	WATION.				
Absolierfänge des Leiters  Lönge (mm) Anschlusslänge - Bild  Lönge (angel (ang	Tuominooni uubo			Anzuasdrehmo	oment (Nm)		Anzuasdrehmoment (lb-ir
Abisoliertange des Leiters  Länge (mm) Anschlusslänge - Bild  10 STRIPPINGLENGTH  Leiterquerschnitt  Leiteraufbau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme oder (AMG /kcmi) Drahtmaterial endrähtig Min. 2 0,75mm² Kupfer endrähtig Min. 1 10 Kingfer fendrähtig Max. 1 1 Min. 1 1 2,5mm² Kupfer fendrähtig Min. 1 2,5mm² Kupfer fendrähtig Min. 1 1 5,5mm² Kupfer fendrähtig Min. 2 1 1,5mm² Kupfer fendrähtig Min. 2 1,5mm² Kupfer fendrähtig Max. 1 1 Min. 2 1,5mm² Kupfer fendrähtig Min. 4 1,5mm² Kupfer f					, ,		1
Långe (mm) Anschlusslänge- Bild  10 STRIPPINGENGTH  Leiteraufbau Min. Max Wert Anzahl der Leiter pro Klemm oder (AlVG/Kroml)  Brahtquerschnitt (-bereich) (mm²)  Rupfer (eindrähtig) Min. 1, 25 mm² Kupfer (eindrähtig) Min. 1, 25 mm² Kupfer (eindrähtig) Min. 2, 1, 5 mm² Kupfer (eindrähtig) Min. 3, 1, 5 mm² Kupfer (eindrähtig) Min. 4, 5 mm²	Abisolierlänge des L	Leiters			.,,		•
Letterquerschnitt  Letteraufbau Min. Max. Wert Anzähl der Leiter pro Klemme Oder (AWG/Kemil) Drahtmaterial eindrähitig Min. 2 0,75mm² Kupfer eindrähitig Min. 11,5mm² Kupfer feindrähitig Min. 11,5mm² Kupfer feindrähitig Min. 12,5mm² Kupfer feindrähitig Min. 14,5mm²				1	Länge (mm) Anschlusslänge - Bild		
Leiteraufbau   Min. / Max. Wert   Anzahl der Leiter pro Klemme   Oder (AWG-Kemil) (mm²)   Drahtmateriael eindrähtig   Min.   2.0,75m²   Kupfer   eindrähtig   Min.   1,5mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   1,5mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   1,5mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   1,25mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   1,25mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   1,25mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   1,25mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   2,5mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   2,5mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   2,75mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   2,75mm²   Kupfer   feindrähtig   Min.   2,75mm²   Kupfer   feindrähtig   Max.   1,10mm²   Kupfer   feindrähtig   Max.   1,10							
Leiteraufbau Min. Anzehl der Leiten po (C/Smm² (C/Smm²) Drahmaterial eindrähtig Min. 1, 1,5mm² Kupfer eindrähtig Min. 1,5mm² Kupfer feindrähtig Max. 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendrübsen nach DIN 46228 Min. 2,0/Smm² Kupfer feindrähtig mit Aderendrübsen nach DIN 46228 Min. 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendrübsen nach DIN	Leiterguerschnitt						
eindrähtig Min. 1 1.5mm² Kupfer eindrähtig Min. 1 1.5mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1.4mc Kupfer feindrähtig Max. 1 1.4mc Kupfer feindrähtig Min. 1 2.5mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1.0mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1.0mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1.0mm² Kupfer feindrähtig Min. 2 1.5mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1.0mm² Kupfer feindrähtig Max 1						Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²)	
eindrähtig Max 1 1.5mm² Kupfer feindrähtig Max 1 1.4WG 6 Kupfer feindrähtig Min. 1 2.5mm² Kupfer feindrähtig Min. 1 2.5mm² Kupfer feindrähtig Max 1 1.0mm² Kupfer feindrähtig Max 1 1.4WG 6 Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max 1 1.4mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendrähig Max 1 1.4mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendrähig mit Aderendrähig Max 1 1.0mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendrähig mit Ad	Leiteraufbau			Min. / Max. Wert			Drahtmaterial
feindrähtig   Max   1 AWG 6   Kupfer					2		
feindräthtig   Min.   1 2.5mm²   Kupfer					1	•	•
feindrähtig   Max							•
feindrähtig in der bzw. mehrdrähtig in Max. 1 AWG 6 Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig in Max. 1 1 6mm² Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig in Max. 1 1 6mm² Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig in Max. 1 1 6mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 2 0,75mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Max. 1 1 0mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 0,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Feindrähtig mit Aderendhülsen Feindrähtig mit Aderendhülsen Feindrähtig mit Aderendhülsen Feindrähtig mit Amerikan Feindrähtig mit Amer	feindrähtig			Min.	1	2,5mm²	Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig Max. 1 AWG 6 Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig Max. 1 16mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 2 0,75mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Max. 1 10mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 2 0,75mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Mi	feindrähtig			Max.			•
ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 1 fmm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 2 0,75mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Max. 1 10mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 1,5mm² Kupfer Mupfer M				Min.			•
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Max.							•
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1 10mm² Kupfer		•					•
feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Min. 1,5mm³ Kupfer  Approbationen  Specification  UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Kreuzschiltz - Schraubendreher PH2  Schraubendrehertype  Kreuzschiltz - Schraubendreher PH2  Schraubendreher PH2  Schraubendreher nach DIN 5264  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseltig angeschlossenen Verbindungslaschen bezu. Drahtverbindungen werden verschraubt gellefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WaRNINIS: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							· ·
Approbationen  Specification  Mark  EAC  CE marking  UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Wert  Kreuzschiltz - Schraubendrehertype  Kreuzschiltz - Schraubendreher ach DIN 5264  1x5,5  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgerätes sind vartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nach Installation der Schaltger müssen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslasschen verloren gehen, alle Drindungslaschen bezw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslasschen verloren gehen, alle Drindungslasschen verloren gehen der Anschlussklemmen den Anforderunge							•
EAC  CE marking  UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendreher yve  Kreuzschlitz - Schraubendreher  Schraubendreher yve  Kreuzschlitz - Schraubendreher  Schraubendreher nach DIN 5264  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electral & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www. krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNINS. This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to		endhülsen nach DII	N 46228	Min.	1	1,5mm²	Kupfer
UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehers  Schraubendrehers  Kreuzschlitz- Schraubendreher  Schraubendreher nach DIN 3564  1x5,5  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehment, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferarten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  WARNING: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Kreuzschlitz - Schraubendrehertype  Kreuzschlitz - Schraubendreher anch DIN 5264  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslasschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslasschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Pescription  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www. krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	Specification						Markin
UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Kreuzschlitz - Schraubendrehertype  Kreuzschlitz - Schraubendreher anch DIN 5264  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslasschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslasschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Pescription  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www. krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							rn
UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Kreuzschlitz - Schraubendrehertype  Kreuzschlitz - Schraubendreher nach DIN 5264  Ix5,5  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalttgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungungunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung   WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	FΔC						tn
UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Wert  Kreuzschlitz- Schraubendreher  Schlitzschraubendreher ph  Schlitzschraubendreher nach DIN 5264  Ix5,5  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www. krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  M WARNING: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	L10						
UK Directives  Empfohlene Schraubendreher  Schraubendrehertype  Wert  Kreuzschlitz- Schraubendreher  Schlitzschraubendreher ph  Schlitzschraubendreher nach DIN 5264  Ix5,5  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www. krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  M WARNING: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
Empfohlene Schraubendreher Vpe Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher per H2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 1x5,5  Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electroia & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WRNINIG: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	CE marking						~ ~ ~
Empfohlene Schraubendreher Vpe Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher per H2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 1x5,5  Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electroia & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WRNINIG: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
Empfohlene Schraubendreher Vpe Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher per H2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 1x5,5  Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electroia & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WRNINIG: This product can expose vou to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							ري
Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Kreuzschlitz - Schraubendreher nach DIN 5264  Altgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 5264  Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264  Allgemeine Informationen  Text  Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
Allgemeine Informationen  Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
Text  - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.  - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsuntermehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to					1x5,5		
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to		itionen					
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.  - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to							
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.  - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  M WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	1	•	•	•			
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass ke Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	- Die Schalter dürfen	n nur von Fachkräfte	en und nach de	n anerkannten Regeln der Technik	eingebaut, angeschlossen und in Betrie	eb genommen werden.	
Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.  - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	- Nur Kupferleitunge	en verwenden. Leite	renden nicht ve	rzinnen.			
- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.  Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	- Klemmen mit werl	ksseitig angeschlo	ssenen Verbir	dungslaschen bzw. Drahtverbin	dungen werden verschraubt geliefert.	Nach dem Öffnen solcher Klemm	en ist darauf zu achten, dass keir
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)  Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsuntermehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  MARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	Verbindungslasche	en verloren gehen, a	alle Drahtverbin	dungen wieder korrekt sitzen und	die Klemmschrauben mit dem angegeb	enen Drehmoment wieder festgezog	jen werden.
Picture name  Description  Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  MARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	- Nach Installation de	ler Schalter müsser	die Kriech- und	d Luftstrecken im Bereich der Ans	chlussklemmen den Anforderungen der	anwendbaren Norm und Vorschrifte	en entsprechen.
Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to			nt (WEEE)				
Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finder Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	Picture name	Description					
Sie unter www.krausnaimer.com  Proposition 65  Bildname  Beschreibung  A  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	<b>F</b>	Nicht in den Müll w	erfen, da auf ei	ne umweltgerechte Entsorgung u	nd Wiederverwertung geachtet werden i	nuss. Bitte wenden Sie sich entwede	er an ein umweltfreundliches
Proposition 65  Bildname Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to	12	Entsorgungsuntern	ienmen; sender	i Sie es zur Entsorgung an den Lie	reranten oder direkt an den Hersteller K	raus & Naimer zurück. Lokale Kraus	& Naimer Ansprechpartner finden
Bildname  Beschreibung  WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to		ole uniter www.Kfat	asilalitiel.CUIII				
MARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to		Reschreibung					
WW.P65Warnings.ca.gov.			nduct can even	se you to chemicals including piol	cel and lead, which is known to the State	of California to cause cancer. For r	nore information go to
	V!\	www.P65Warnings	s.ca.gov.	se you to chemicals including file	ter and redu, willert is known to the State	or camornia to cause cancer. For r	note information go to
	<u> </u>		<b>J</b> -				

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke		
Kontaktmaterial: Silber		
Anachluse: Schraubanechluse		

01.09.2022 21:12 v3.9 https://www.krausnaimer.com Seite 2 of 7








## **Anschlussbild**


CA40.A401.EF





# **Schaltprogramm**


CA40.A401.EF





### **Frontschild**

S1.F071/A1B.PEL







### **GRIFFE**

**Bezeichnung:** S1B.G251 **Grifffarbe:** "1" schwarz