



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70011289 Bezeichnung: KG315.T103/05.E Beschreibung: Schalter globaler Trenner

IEC 60947-3	EN 60947-3, VD	E 0660 Teil 107						·
	lationsspannung Ui							
				Spannung (V) AC / D	С			
n	//al-			1000 AC				
Bemessungsdau Strom (A)		ngstemperatur (°C)	Tomporatureni	itzen (°C) zusätzliche	Podingungon			
3110111 (A)		50	remperaturspi			üher 24 Stunde	en mit Spitzen bis +55°C	
Bemessungsbet				oo onigebunge	nemperatur 100 0	uber 24 otunu	annin opitzen bio 100 0	
Gebrauchskateg			Spannung (V)	Р	hasenanzahl		Polanzahl	Leistung (kW
AC-3			220 - 240		3		3	4
AC-3			380 - 440		3		3	7
AC-3			660 - 690		3		3	4
AC-23A			220 - 240		3		3	
AC-23A			380 - 440		3		3	11
AC-23A	erungsnennstrom IEC		660 - 690		3		3	4
Sicherungschara						Sicherungsar	zahl	Strom (A
gG	Kleristik					Sicherungsar	1	31
UL60947-4-	1 . UL508							
Nominal Voltage	,							
				Spannung (V) AC / D	С			
Remessungsise	lationsspannung Ui			600 AC				
beillessungsiso	iationsspanning or			Spannung (V) AC / D	С			
				600 AC				
Rated thermal c	urrent							
		Stron	n (A)	U	mgebungstempera	tur (°C) Zusat	. Text	
			300			0 - 40		
Horsepower rati								
Across-the-Line I	Motor Starting			Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°C
DOL DOL				110 - 120 220 - 240	1	2 2	20 35	4
DOL				220 - 240 277 - 277	1	2	35	4
DOL				440 - 480	1	2	50	4
DOL				550 - 600	1	2	60	4
DOL				110 - 120	3	3	40	4
DOL				220 - 240	3	3	75	4
DOL				440 - 480	3	3	100	4
DOL				550 - 600	3	3	100	4
SCCR / Max. Vo								
Conditions of ac								
			g not more than 10kA rn an 65000 rms symmetri					
Temp. rating of		delivering not more th	an 65000 rms symmetri	car amperes at 600v i	nax., when protect	ed by 400A Cla	ss J tuses.	
remp. rating or	wire	Temperature Rating	(°C)		Sti	rom (A) Text		
			75			<u>-</u> -		
General Use								
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzai				Anzahl der Kontakte in Seri
AC	277	300	1		1			
AC AC	600 600	300 300	1 3		2 3			
		300	<u> </u>		<u>. </u>			
Alidemeine into								
						n the manufact	urer or the operating han	dle and position indicating maan
	nandle and position inc uld have been previous		sed with these manual r ation with the manual n		ia be provided from	ii tile illallulaci	urer, or the operating han	die and position indicating mear
Text - The operating h					ia be provided from	ii tile manuraci	urer, or the operating han	the and position indicating mean

Spannung (V) AC / DC 600 AC



Spanning (f) AC 700 According to the product of the produc	Bemessungeis	solationsspannung Ui							
March Street St	Demeddangold	olutionospannang or		S	pannung (V) AC / DC				
Stront (A)				-,					
September September September September September Phisosophila Decision September Se	Rated thermal	current							
Notespiece variety			Stror	. ,	Um		, ,	z Text	
Source S	Haraanawar ra	ating.		300			0 - 40		
100					Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistuna (HP)	Umgehungstemperatur [°C
1		e wotor starting							40 dingebungstemperatur
100 100	DOL								40
100	DOL					1			40
110 - 120	DOL				440 - 480	1	2		40
100 100	DOL				550 - 600		2	60	40
March Marc	DOL				110 - 120				40
Page									40
Temperature Rating of Vice Temperature Rating (°C) Storm(A) Test General Use Temperature Rating (°C) Storm(B) Storm(B									40
General Use Temperature Rating (°C) Temperature Ratin		.fi			550 - 600	3	3	100	40
General Use ### AC / DC Spannung (V) Strom (A) Phasenanzahi Polanziahi Anzahi der Kontakte in . ### AC 60 300 30 1 2 ### AC 60 300 30 3 3 ### GENERAL TECHNICAL INFORMATION Leiter generatur Leiter generatur ### Anzahi der Leiter por Klemme Oder (Alfrich Enanziah)	remp. rating o	or wire	Temperature Pating	7 (°C)		Stro	m (A) Text		
General Use AC /2 C Spannung (// Strom (A) Phasenanzabi Polanzahi Anzahi der Kontakte in. AC 277 800 1 1 2 2 AC 600 300 3 3 3 AC 600 300 30 3 3 3 AC 600 300 30 3 3 3 AC 600 300 3 3 3 AC 600 300 3 3 3 AC 600 300 30 3 3 3 AC 600 300 300 3 3 3 AC 600 300 30 3 3 AC 600 300 300 30 3 AC 600 300 30 3 3 AC 600 300 30 3 3 AC 600 300 30 3 3 AC 600 300 300 30 30 3 AC 600 300 300 30 30 3 AC 600 300 300 30 30 3 AC 600 300 300 30 30 30 AC 600 300 300 30 30 30 30 AC 600 300 300 30 30 30 AC 600 300 300 30 30 30 AC 600 300			remperature Rating			3110			
AC C Spannung (f) Strom (A) Phasenanzahi Polanzahi 1 1 AC 60 800 300 1 2 AC 600 300 1 2 AC 600 300 3 3 3 AC 600 300 1 2 SENERAL TECHNICAL INFORMATION Liberquerschaft (bereich) (mm²) Liberquerschaft (bereich) (mm²) Drahtquerschaft (bereich) (mm²) Drahtqu	General Use			,,,					
AC 277 300 1 1 2 AC 600 300 3 3 3 AC 600 300 300 30 AC 600 300 300 3 3 AC 600 300 300 3 AC 600 300 300 30 AC 600 300 300 300 300 30 AC 600 300 300 300 300 300 300 300 300 AC 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300	AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl				Anzahl der Kontakte in Serie
Accordance of the control of the con	AC			1					1
Letterquescholit Letterquescholit Letterquescholit Deshtquescholit Cebeck) (mm²) Deshtquescholit Cebeck	AC								1
Leiterauschnitt Leiteraufbau Mir. / Mar. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme Oder (AWG/Kenn) Drahtmaterial eindrächtig Mir. Mir. 1 16mm² Kupfer (eindrächtig Max. 1 16mm² Kupfer (eindrächtig Max. 1 15mm² Kupfer (eindrächtig Max (eindrächtig) Max. 1 15mm² Kupfer (eindrächtig) Mir. 1 15mm² Kupfer (eindrächtig) Max. 1 15mm² Ku	AC	600	300	3	3				1
Leiteraufbau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme oder (AMRSAMERT (beleeich) (mm²) Drahmaterial indicitating Min. Max. 1 1 form³ Kupfer feindrähitig Max. 1 1 form³ Kupfer feindrähitig Max. 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig Min. 1 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig Min. 1 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig Min. 1 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig mit Huliae Max. 1 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig mit Huliae Max. 1 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig mit Huliae Max. 1 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig mit Huliae Max. 1 1 50mm³ Kupfer feindrähitig mit Huli	GENERAL	TECHNICAL INFOR	RMATION						
Leiteraufbau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemne oder (AWG/kcmil) Drahtmaterial eindrächtig Min. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Leiterquerschr	nitt							
sindrafhilg Max 1 1 MCM 300 Kupfer feindrafhilg Max 1 1 MCM 300 Kupfer feindrafhilg Max 1 1 50mm² Kupfer feindrafhilg Min. 1 2 5mm² Kupfer feindrafhilg Min. 1 2 5mm² Kupfer feindrafhilg Min. 1 2 5mm² Kupfer feindrafhilg Max 1 1 85mm² Kupfer feindrafhilg Max 1 1 85mm² Kupfer feindrafhilg mit Huller Max 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Adere Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Mollen nach DIN 46228 Min. 1 1 10mm² Kupfer feindrafhilg mit Mollen nach den amerian feindrafhilg mit Mollen									
Max.			·	Max. Wert	Anzahl der	•	,	ccmil)	
Febridahis Max 1 150mm* Kupfer									
Septimization Min. 1.25mm² Kupfer	-								•
sin-bzw. mehrdrähtig Max 1 185mm* Kupfer sin-bzw. mehrdrähtig Max 1 100ms* Kupfer sin-bzw. mehrdrähtig mt Hülse Max 1 100ms* Kupfer sin-bzw. mehrdrähtig mt Hülse Max 1 120mm* Kupfer sindrähtig mt Adderenfülsen nach DIN 46228 Mr. 1 150mm* Kupfer sindrähtig mt Adderenfülsen nach DIN 46228 Mr. 1 150mm* Kupfer Abisolierlänge des Leiters Länge (mm) Anschlussfänge - Bild Empfohlene Schraubendreher Empfohlene Schraubendreher Empfohlene Schraubendreher Empfohlene Schraubendreher Anzugsdrehmoment (him) Anzugsdrehmoment									
sin- bzw. mehrdrähtlig Max. 1 1 McM 350 Kupfer feindrähtig mit Materendhüsen anch DIN 46228 Min. 1 1 förmt* Kupfer feindrähtig mit Aderendhüsen anch DIN 46228 Min. 1 1 förmt* Kupfer Abisollerlänge des Leiters Länge (mm) Anschlusslänge - Bitl		drähtig							•
Indicating mit Hillse Max Indicate Max Indicate Multiple Multip		-							· ·
Abisolierlänge des Leiters Länge (mm) Anschlusslänge - Bild 22 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Wert Intensechskatt 6 Klemmschraube Anzugsdrehmoment (Nm) An		-	Max.			1	120mm ²		•
Länge (mm) Anschlusslänge - Bild 22 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertryp Wert Innense-chskant 6 Kiemmschraube Anzugsdrehmoment (Nm) Anzugsdrehmoment (Nm) Approbationen Specification Ma EAC CE marking Wert UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/TT14048.3 G	feindrähtig mit	Aderendhülsen nach DII	N 46228 Min.			1	16mm²		Kupfer
Empfohlene Schraubendreherty Empfohlene Schraubendreherty Schraubendrehertyp Mert Innensechskatt 6 Klemmschraube Anzugsdrehmoment (Nm) 16 Anzugsdrehmoment (Nm) Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferfeitungen vewenden. Leiterlosenden nicht verzindnen Nur Kupferfeitungen vewenden. Leiterlosenden nicht verzindnen Klemmen mit Ses eit gelefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslasschen verdroen gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Wasse Electrical Selectronic Equipment (WEEE) - Picture name - Description - Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgreechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie ich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finds Sie unter www. Kausnalmer. Com	Abisolierlänge	des Leiters							
Empfolhene Schraubendrehertype Wert Intereschskant 6 Intereschies Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmoment (Nim) Approbationen Specification 16 Approbationen Specification Mail EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Aligemeine Informationen Text Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungsläschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solicher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungsläschen verloren gehen, alme Urahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electroine Stelletorione Gehen, alme Urahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electroine Stelletorione Stelletorione Stellen untweltgereichte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgung sundernehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finds sie unter www. kraussnaimer. com					Länge (mm) Anschlu	sslänge - Bild			
Empfolhene Schraubendrehertype Wert Intereschskant 6 Intereschies Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmoment (Nim) Approbationen Specification 16 Approbationen Specification Mail EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Aligemeine Informationen Text Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungsläschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solicher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungsläschen verloren gehen, alme Urahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electroine Stelletorione Gehen, alme Urahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electroine Stelletorione Stelletorione Stellen untweltgereichte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgung sundernehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finds sie unter www. kraussnaimer. com					Γſ				
Schraubendrehertype Wert Innenesechskant 6 Klemmachraube					22L	—			
Innensechskant Klemmschraube Anzugsdrehmoment (Nim) Anzugsdrehmome									
Klemmschraube Anzugsdrehmoment (Nm) Anzugsd		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
Anzugsdrehmoment (Nm) 16 Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Aligemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Liemen mit werkseitig angeschlossenen Verbindungslasschen ber verboren gehen, alle Profituen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werkseitig angeschlossenen Verbindungslasschen verdoren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Nicht in Will Werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmenr, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finds Sie unter www. Kraussnämer.com					6				
Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives GSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Aligemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseltig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Pieture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner findt Sie unter www. Krausnaimmer. com	Kieminschlau	Je .		Anzugedrehm	oment (Nm)				Anzugsdrehmoment (lh-in)
Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseltig angeschlossenen Verbindungslaschen bevor en gehen, alle Diarbhverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde. Sie unter www.krausmänner.com				Anzagsarenin	, ,				140
EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Aligemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werkseittig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verlone gehen, alle pahtverbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verlone gehen, alle pahtverbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verlone gehen, alle pahtverbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verlone gehen, alle verlone g	Approbationen	1							
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksselitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Specification								Marking
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksselitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com									rnr
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksselitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	F4.0								i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www. krausnaimer.com	EAC								LIIL
UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www. krausnaimer.com									
UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen Die Schaltgeräte sind wartungsfrei nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www. krausnaimer.com	CE marking								7.7
CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	_								1 11/2
CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com									UK CA
GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	UK Directives								CH
GB/T14048.3 Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com									a constant of the constant of
Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	CSA C.22.2 No	.14							(1)
Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com									
Allgemeine Informationen Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	OD /T1 10 10 7								(1)
Text - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com		formationen							GB/T14048.3
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass kverbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Allagamaina I	omationen							
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com		äta aind wartungafrai. Ca	hmiorung odor Dohon	dlung von Kontokton ist zu	unterlegen				
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Text			•		occon und in Detri	ah ganamman	wordon	
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass k Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Text - Die Schaltger	•		vannten vedem det Technik	v emigenaut, angeschi	ossen una in Betri	en dellolumen	i weiueii.	
Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden. Waste Electroic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Text - Die Schaltger - Die Schalter d	lürfen nur von Fachkräft		_					
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Text - Die Schaltger - Die Schalter d - Nur Kupferleit	dürfen nur von Fachkräfte tungen verwenden. Leite	renden nicht verzinne		d	alamanda (P. C.)	March 1 2		and the demander of the state o
Picture name Description Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Text - Die Schaltger: - Die Schalter d - Nur Kupferleit - Klemmen mit	dürfen nur von Fachkräft tungen verwenden. Leite t werksseitig angeschlo	renden nicht verzinne essenen Verbindungs	slaschen bzw. Drahtverbin					
Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finde Sie unter www.krausnaimer.com	Text - Die Schaltger - Die Schalter d - Nur Kupferleit - Klemmen mit Verbindungsl	dürfen nur von Fachkräfte tungen verwenden. Leite t werksseitig angeschlo aschen verloren gehen, a	renden nicht verzinne ossenen Verbindungs ille Drahtverbindunger	slaschen bzw. Drahtverbin					
Sie unter www.krausnaimer.com	Text - Die Schaltger - Die Schalter d - Nur Kupferleit - Klemmen mit Verbindungsl	dürfen nur von Fachkräft tungen verwenden. Leite t werksseitig angeschlo aschen verloren gehen, a al & Electronic Equipme	renden nicht verzinne ossenen Verbindungs ille Drahtverbindunger	slaschen bzw. Drahtverbin					
	Text - Die Schaltger - Die Schalter d - Nur Kupferleit - Klemmen mit Verbindungsla Waste Electric. Picture name	dürfen nur von Fachkräftt tungen verwenden. Leite t werksseitig angeschlo aschen verloren gehen, a al & Electronic Equipme Description	renden nicht verzinner ossenen Verbindungs ille Drahtverbindunger nt (WEEE)	slaschen bzw. Drahtverbin n wieder korrekt sitzen und	die Klemmschrauber	mit dem angegeb	enen Drehmo	ment wieder festgezo	gen werden.
Proposition 65	Text - Die Schaltger - Die Schalter d - Nur Kupferleit - Klemmen mit Verbindungsla Waste Electric. Picture name	dürfen nur von Fachkräft tungen verwenden. Leite t werksseitig angeschla aschen verloren gehen, a al & Electronic Equipme Description Nicht in den Müll w Entsorgungsunterr	renden nicht verzinner ossenen Verbindungs ille Drahtverbindunger nt (WEEE) verfen, da auf eine um ehmen; senden Sie es	slaschen bzw. Drahtverbin n wieder korrekt sitzen und	die Klemmschrauber	mit dem angegeb	enen Drehmo	ment wieder festgezo	gen werden.


Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Beschreibung
WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Anschluss: Schraubanschluss





Anschlussbild

KG315.T303.E

1/L1 3/L2 5/L3




Schaltprogramm KG315.T303.E

-	↑ ∠nous cu	N I a	iman							
_				KG3	15	T303	_		Seite 1	von 1
<u> </u>	Frontschild									
	1		1/L1 1	3/L2 3	5/L3 5	7	9	11	13	15
						•	!			
	0 (-270 90 -)		Ţ	Ţ	Ţ					
	180		\		\					
	130		ı	ı	•					
Sch	altwinkel 90	Ţ	2	4	6	8	10	12	14	16
Ges	samtschaltwinkel 90		2/T1	4/T2	6/T3					
	0	270				1				
	1	0								
		90								
		180								
		100								
						<u> </u>				
									Ver	sion: 84



Frontschild

S1.F456/A10.M1H





SPERRVORRICHTUNG

Bezeichnung: \$2.V845/A11/A12 **Schild- und Griffeinheit:** "A" Schild/Alu,

Rahmen/schwarz, Griff/schwarz, Sperrschuber/rot **Sperrbarkeit**: "1" bei 270°+90° sowie alle 45°

ausbrechbar

Schaltwinkel: "1" 1x90°

Bauformbezeichnung: "A" für Bauform E **Ausführung:** "1" für gleiche Schaltergröße **Schaltertype:** "2" für KA-, KG- und KH(R)-Schalter