



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70018202 Bezeichnung: KG32B.T903.VE

Beschreibung: Schalter lokaler Trenner

Bemessungsisolationsspa	nnung Ui						
		Spannun	g(V) AC/DC				
			690 AC				
Bemessungsdauerstrom lu							
Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C)					
32	50	55	Umgebungstem	nperatur +50°C	über 24 Stunde	en mit Spitzen bis +55°C	
Bemessungsbetriebsstrom	ı le						
Gebrauchskategorie				Spann	ung (V)		Strom (A
AC-32A				2	20 - 400		3
Bemessungsbetriebsleistu	ng						
Gebrauchskategorie		Spannung (V)	Phase	enanzahl		Polanzahl	Leistung (kV
AC-3		220 - 240		3		3	5,5
AC-3		380 - 440		3		3	7,5
AC-3		660 - 690		3		3	7,5
AC-23A		220 - 240		3		3	5,5
AC-23A		380 - 440		3		3	1
AC-23A		660 - 690		3		3	1
Maximaler Sicherungsneni	nstrom IEC						
Sicherungscharakteristik	-				Sicherungsar	nzahl	Strom (A
gG						1	3
UL60947-4-1 , UL50	18						
Nominal Voltage							
		Spannun	g(V) AC/DC				
			600 AC				
Bemessungsisolationsspa	nnung Ui						
		Spannun	g(V) AC/DC				
		Spannun	g (V) AC / DC 600 AC				
Rated thermal current		Spannun					
Rated thermal current	Stron		600 AC	ebungstempera	ntur (°C) Zusatz	z Text	
Rated thermal current	Stron		600 AC	ebungstempera	ntur (°C) Zusatz 0 - 40	z Text	
	Stron	n (A)	600 AC	ebungstempera		z Text	
Horsepower rating		n (A) 30	600 AC		0 - 40		Umaebunastemperatur [°
		n (A) 30	Umge	ebungstempera hasenanzahl 1	0 - 40 Polanzahl	Leistung (HP)	
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	Umge annung (V) Pl 110 - 120	hasenanzahl 1	0 - 40 Polanzahl 2	Leistung (HP) 1,50	4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL DOL		n (A) 30	Umge annung (V) PI 110 - 120 200 - 208	hasenanzahl 1 1	0 - 40 Polanzahl 2 2	Leistung (HP) 1,50 3	4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL DOL DOL		n (A) 30	9nnung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240	hasenanzahl 1 1 1	0 - 40 Polanzahl 2 2 2	Leistung (HP) 1,50 3 5	4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL DOL DOL DOL		n (A) 30	Umge 2nnung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277	hasenanzahl 1 1 1	0 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 1,50 3 5 5	4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL DOL DOL DOL DOL		n (A) 30	Umge annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415	hasenanzahl 1 1 1 1	0 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 1,50 3 5 5	4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL DOL DOL DOL DOL DOL		n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1	0 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50	4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 5 7,50 7,50	4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3	0 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3	4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10	4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10	4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20	Umgebungstemperatur [°(4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3	Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL		n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	ing	n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	ing	n (A) 30	annung (V) PI 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	ing	n (A) 30 Spa	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3	0-40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 5 7,50 7,50 3 10 20 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	ing Ise on circuits capable of deliverin	n (A) 30 Spa	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3	Polanzahl	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	ing	n (A) 30 Spa	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3	Polanzahl	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	ing Use on circuits capable of delivering to capable of delivering not more the capable of delivering not more than the capable of delivering not more than the capable of delivering not capable of	n (A) 30 Spa	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 600V ac max. V	9 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 when protected	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	use on circuits capable of deliverin t capable of delivering not more th Temperature Rating	n (A) 30 Spa	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 600V ac max. V	Polanzahl	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4
Horsepower rating Across-the-Line Motor Start DOL	use on circuits capable of deliverin t capable of delivering not more th Temperature Rating	n (A) 30 Spa	annung (V) Pi 110 - 120 200 - 208 220 - 240 277 - 277 415 - 415 440 - 480 550 - 600 110 - 120 200 - 240 415 - 415 440 - 480 550 - 600	hasenanzahl 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 600V ac max. V	9 - 40 Polanzahl 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 when protected	Leistung (HP) 1,50 3 5 5 7,50 7,50 3 10 10 20 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4



EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14	General Use								
Act on the control of	, 3()							Anzahl der Kont	takte in Seri
Alignment informationer This part is information information recent to be used with these manual motor controlline should be provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating in the state of the information of the manual motor controlline should be provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating in the manual motor controlline should be provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating in the manufacturer of the state of the stat									
Test		30	ა ა		3				
The opporating handle and placetion indicating means to be used with these manual and controllers should be provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating in the use and should be showed by the provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating in the use and the should be provided in the OTT gestlian. Control Control									
Spanning (V) AC / DC AC AC AC AC AC AC AC	-The operating handle and position indi to be used should have been previously -When intended for use as a motor disc	y evaluated in combin	ation with the manual n	notor controllers.	·		urer, or the operating	g handle and position indica	ating mean
Separating (7) AC / DC									
### Spanning (P) ### AC / DC DC DC DC DC DC DC D	Nominal Voltage								
Speakurg For Acceptable Speakurg For Acceptable For Ac					C				
Spanning (V) AC / INC	B			600 AC					
Rated thermal current Storm (A)	Bemessungsisolationsspannung UI			Channing (I/) AC / D	0				
Strom (A) Limperbanguitemperatur (**C) Zusatz Text					L				
Strom (A)	Rated thermal current			000 AC					
More proper rating		Stron	n (A)	U	mgebungstemperat	ur (°C) Zusatz	. Text		
Across tends Spanning (P) Phasemantal Pedastanial Celeitura (HP) Imagehangstemprorati Dolt					,				
110	Horsepower rating								
DOL					Phasenanzahl			Umgebungster	nperatur [°C
DOL									4
15-415 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5					•				4
March Marc									4
DOL					-				4
DOL									4
DOL					•				4
15									4
DOL									4
DDL SSO - 600 3 3 25									4
Pilot duy rating code									4
AGOO	Pilot duty rating code								
Temperature Rating ("C)	Duty Code								
Temperature Rating (°C) Strom (A) Text									
Centeral Use	Temp. rating of wire		(0.0)		-	(1) =			
Caneral Use		I emperature Rating			Str				
Ac C Spanuing (N) Strom (A) Phasenanzahi Polanzahi 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Goneral Hee		/5						
AC 600 30 1 22 AC 600 30 3 3 3 AC 600 30 1 22 AC 600 30 3 3 3 AC 600 30 600 30 3 3 3 AC 600 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8		Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzak	ı			Anzahl der Kont	takte in Sori
AC 600 30 3 3 3 3 GENERAL TECHNICAL INFORMATION Kiemmschraube	, 31,							Alizani dei Kont	akte III Seli
AC 600 30 3 3 3 3 3 3 3 3									
Managed relations									
Managed relation Managed rel	GENERAL TECHNICAL INFOR	MATION							
Anzugsdrehmoment (Nm) 1,25 Abisolierlänge des Leiters Lönge (mm) Anschlusslänge - Bild STRIPPINGENGTH Leiterquirschnitt Leiterquirschnitt Leiterquirschnitt Leiterquirschnitt Leiterdiraching Max. Anzahl der Leiter pro Klemme oder (AWG/Kemil) Drahtmaterial feindrähtig Max. 1 Amm³ Kupfer feindrähtig Max. 1 Amm³ Kupfer ein-bzw. mehdrähtig Max. 1 6 mm³ Kupfer ein-bzw. mehdrähtig Max. 1 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer fe		MATION							
Table Tabl	THEITHIOGHIGGS		Anzuasdrel	nmoment (Nm)				Anzuasdrehme	oment (lb-in
Lânge (mm) Anschlusslänge - Bild 9 STRIPPINGENGTH Leiterquerschnitt Leiterau/bau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme Oder (AWG/kcmil) Drahtmaterial feindrähtig Max. 1 Amm² Kupfer feindrähtig Max. 1 Amm² Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 Amm² Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 Amm² Kupfer feindrähtig Max. 1 Amm² Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 Amm² Kupfer ein-bzw.				, ,					1
Leiterquerschnitt Leiterquifbau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro klemme feindrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig Max. 1 ferm² Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 ferm² Kupfer ein-feindrähtig Max. 1 ferm² Kupfer Experimentalitig Max. 1 ferm² Kupfer Max Experimentalitig Max. 1 ferm² Kupfer Experimentalitig Max. 1 ferm² Max Experimentalitig Max. 1 ferm² Kupfer Experimentalitig Max. 1 ferm² Kupfer Experimentalitig Max. 1 ferm² Kupfer Experimentalitig Max. 1 ferm² Max Experimentalitig Max. 1 ferm² Kupfer Experimentalitig Max. 1 ferm² Max Experi	Abisolierlänge des Leiters								
Leiterquerschnitt Leiterau/bau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme oder (AWG/kcmil) Drahtmaterial feindrähtig Max. 1 4mm² Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 4WG 10 Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max									
Leiteraufbau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme oder (KWG/Kcntl) Drahtmaterial feindrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig Max. 1 4mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 6mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1 6mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1 6mm² Kupfer feindrähtig Max. 1 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 1 4mm² Kupfer Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Wert Keruschiltz - Schraubendreher Schraubendreher PH2 Schittischraubendreher ach DIN 5264 Allgemeine Informationen				9 STRIPI	PINGLENGTH				
Leiteraufbau Min. / Max. Wert Anzahl der Leiter pro Klemme oder (AWG/Kcmil) Drahtmaterial feindrähtig feindrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig feindrähtig Max. 1 4mm² Kupfer feindrähtig feindrähtig fein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 6mm² Kupfer feindrähtig feindrähtig mit Hülse Max. 1 4WG 10 Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer feindrähtig mit Hülse Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer feindrähtig mit Hülse Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer feindrähtig mit mit feindrähtig mit Hülse Kupfer feindrähtig mit Hülse Kupfer feindrähtig mit feindrähtig mit Hülse Kupfer feindrähtig mit feindrähtig mit Hülse Kupfer feindrähtig mit fe	Leiterquerschnitt								
feindrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig Max. 1 4mm² Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig int Hülse Max. 1 Amm² Kupfer Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GSA C.22.2 No.14 Empfohlene Schraubendreher Schraubendreher Wert Kertuszehitz-Schraubendreher PH2 Schlüsschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4	l eiteraufhau	Min /	Max Wert	Δnzahl de	r I eiter nro Klemme	Drahtquersc	hnitt (-bereich) (mm², rcmil)) Drahtmaterial	
feindrähtig Max. 1 4mm² Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig Max. 1 6mm² Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig Max. 1 4MvG 10 Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer Approbationen EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfoliene Schraubendreher Empfoliene Schraubendreher Kreuzschiltz- Schraubendreher Kreuzschiltz- Schraubendreher Freuzschiltz- Schraubendreher Allgemeine Informationen Text Wert Wert Wert Wert Allgemeine Informationen Text				7 III Zaill de	•	,			
ein- bzw. mehrdrähtig Max. 1 6mm² Kupfer ein- bzw. mehrdrähtig Max. 1 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Approbationen Frext Wert Frext Ruger Amax. 1 6mm² Kupfer May Frest Supfer May Frest May Frest Supfer May Frest May F	6 1 1 W 1								
ein-bzw. mehrdrähtig Max. 1 AWG 10 Kupfer feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfollene Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher App Dix Schraubendr									
feindrähtig mit Hülse Max. 1 4mm² Kupfer Approbationen Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Kreuzschlitz - Schraubendreher Kreuzschlitz - Schraubendreher Schraubendreher nach DIN 5264 Allgemeine Informationen Text Text Amm² Kupfer Kupfer Kupfer Wert Nam² Kupfer Kupfer Wert Nam² Kupfer Kupfer Wert Nam² Max Max Max Max Max Max Max Ma									
Specification EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Kreuzschlitz - Schraubendreher And DIN 5264 Allgemeine Informationen Text		Max.							
EAC CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 Allgemeine Informationen Text	• •								
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schraubendreher ph Schraub	Specification								Markin
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 CB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Kreuzschlitz - Schraubendreher ach DIN 5264 Allgemeine Informationen Text									FIL
CE marking UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schraubendreher ph Schraub	EAC								EA
UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfollene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher ph2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 Allgemeine Informationen Text									
UK Directives CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfollene Schraubendreher Schraubendrehertype Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher ph2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 Allgemeine Informationen Text									CE
CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text	CE marking								
CSA C.22.2 No.14 GB/T14048.3 Empfohlene Schraubendreher Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text									ו ו
CSA C.22.2 No.14 (BB/T14048.3 (CEA C.22.2 No.14) (BB/T14048.3 (C	LIK Directives								Uk CF
Composition	OV DIEGUIAC2								
CB/T14048.3									(1)
September Sept	CSA C.22.2 No.14								4
GB/T14048.3 6 Empfohlene Schraubendreher 8 Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text									
Empfohlene Schraubendreher Wert Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text	CD/T14040.2								@
Schraubendrehertype Wert Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text									GB/T14048
Kreuzschlitz - Schraubendreher PH2 Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text				Wort					
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 0,8x4 Allgemeine Informationen Text									
Allgemeine Informationen Text									
Text	Kreuzschlitz - Schraubendreher								
	Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,074					
	Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 Allgemeine Informationen			0,074					
	Kreuzschlitz - Schraubendreher Schlitzschraubendreher nach DIN 5264 Allgemeine Informationen Text	Einsatz in Umgebuna	A und B geeignet.	0,07.4					



Allgemeine Informationen

Text

- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.

- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name

Ø

Description

Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com

Proposition 65


Bildname • Beschreibung

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber


Anschluss: Schraubanschluss






Anschlussbild

KG32B.T903.VE






Schaltprogramm KG32B.T903.VE





Frontschild

S1.F057/A1B.PEL







GRIFFE

Bezeichnung: S1B.G251 **Grifffarbe:** "1" schwarz