


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Kit de cableado para instalación en línea



Beneficios del producto

- Conexión fácil y rápida para la instalación de líneas de luz
- Conexión de cable con enchufe con corriente alterna

Características del producto

- A través del kit de cableado para líneas de luz (cable de 3 x 1,5 mm² con enchufe de CA, longitud: 1,2 m o 1,5 m)
- Cable de conexión con enchufe de corriente alterna
- Kit de cableado para DALI (cable de 2 x 0,5 mm² con enchufe de corriente alterna, longitud: 1,2 m o 1,5 m)

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	32,0 mm
Ancho	13,0 mm
Alto	7 mm
Peso del producto	63,00 g
Longitud del cable	1560 mm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	amarillo
Material del cuerpo	Polycarbonato (PC)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Seguro contra balonazos	No

DESCARGAS

Declaración de conformidad
 Documentos para oferta

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075157996	BOLSA 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	69.00 g	0.23 dm³
4058075158009	Bolsa 4			
4058075173880	Embalaje de envío 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1849.00 g	5.81 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.