

QRG

FLUKE


True
RMS

T6-1000 PRO Electrical Tester with FieldSense Technology

⚠️ ⓘ Consulte Información sobre seguridad

Vaya a www.fluke.es para registrar el producto y obtener más información, o descargar esta guía de referencia rápida en otros idiomas. La información general sobre seguridad se encuentra en el documento impreso Información sobre seguridad que se suministra junto con el producto. Se muestra información sobre seguridad más específica cuando es necesario. Las especificaciones completas están disponibles en www.fluke.es.

17,8 mm (0,7 pulg)




Símbolos


	Tensión peligrosa: 30 V.
	Prueba con horquilla y contacto de puesta a tierra o pinza de cocodrilo.
	Batería totalmente cargada.
	Batería con poca carga. Cambiar.
	Retroiluminación
	Prueba con sondas.
	Sin conexión de toma de tierra.




Posición del cable



Protector para los dedos




1




2A

$\tilde{V}$ (AC)





2B

$\bar{V}$ (DC)




HOLD




~ / V̇ / Hz / 


1




2



3




4





1





2A




2B





Sustitución del cable




Piezas de repuesto

Conjunto de cables de prueba (T5-RLS): solo se deben cambiar por cables Fluke con doble aislamiento	PN 4462973
Una sonda TP1 con punta plana en color rojo	PN 648128
Una sonda TP1 con punta plana en color negro	PN 648102
Una sonda TP38 con punta redonda en color rojo	PN 1276841
Una sonda TP38 con punta redonda en color negro	PN 1276852
Tapa del compartimiento de la batería	PN 5132103
Tornillo de la puerta de las baterías	PN 1618578
Pinza de cocodrilo AC285	PN 1610159
Funda para cinturón H-T6	PN 4910585



1



2

