

Dimmer de giro universal para cargas capacitivas e inductivas

Instrucciones de uso



Ref. SBD420RCRL, SBD600RCRL


Montaje del dimmer

i La carga máxima permitida se reduce si la evacuación de calor es menor debido a que no se ha montado el dispositivo en una caja de montaje empotrada estándar, tal como se muestra a continuación:


Reducción de carga al	Montado en paredes huecas *	Varios montados juntos *	En caja de superficie de 1 o 2 elementos	En caja de superficie de 3 elementos
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x

* Si se dan varios factores, sume las reducciones de la carga

- ① Efectúe el cableado del dimmer para la aplicación deseada.




- ② Instale el dimmer.

**Ajuste la luminosidad mínima y la luminosidad máxima de las lámparas.**

i Las lámparas conectadas deberían brillar con una luminosidad mínima cuando se conecta el dimmer y si el interruptor giratorio se ha regulado a menos.

Ajuste los valores de luminosidad básica y luminosidad máxima antes de montar las tapas.



- ① Pulse el botón giratorio: el dimmer está encendido.
② Gire el botón giratorio en sentido contrario a las agujas del reloj: el dimmer atenúa la luminosidad hasta el valor mínimo ajustado (= luminosidad básica).



- ③ Pulse el microbotón (MAX/MIN) con una herramienta adecuada (p. ej. un destornillador). Al cabo de 2 seg., el dimmer atenúa la luminosidad hasta el valor mínimo absoluto.
④ Mantenga pulsado el microbotón y gire el botón giratorio en el sentido de las agujas del reloj: se cambia al valor mínimo.
⑤ Suelte el microbotón en cuanto se haya alcanzado la luminosidad básica deseada: se memoriza el nuevo valor mínimo.

i La modificación de la luminosidad máxima se realiza de modo análogo.

Tensión de red: 230 V CA, 50 Hz
Carga nominal: 20 - 420 W
SBD420RCRL
SBD600RCRL
Carga mínima: 20 W
Tipo de carga: óhmica/capacitiva u óhmica/inductiva
Protección contra cortocircuitos: electrónica
Protección contra sobretensiones: electrónica
Temperatura de funcionamiento: de +5°C a +35°C

Montaje de las tapas y el botón**Manejo del dimmer**

- Ⓐ Pulse el botón giratorio: las lámparas conectadas están encendidas o apagadas.
Ⓑ Gire el botón giratorio en sentido de las agujas del reloj o en el contrario: se regula una mayor o menor luminosidad de las lámparas conectadas.

Cómo proceder en caso de problemas

! ATENCIÓN!
i El dispositivo puede sufrir daños!
Si se produce una sobrecarga debida a una temperatura de funcionamiento excesiva, el dimmer no se podrá volver a conectar y deberá ser sustituido.

La lámpara conectada no se enciende

- ① Reduzca la carga conectada.

El dimmer se regula a menos solo

- ① Apague el dimmer y deje que se enfrie.
② Reduzca la carga conectada.

Datos técnicos

Tensión de red: 230 V CA, 50 Hz
Carga nominal: 20 - 420 W
SBD420RCRL
SBD600RCRL
Carga mínima: 20 W
Tipo de carga: óhmica/capacitiva u óhmica/inductiva
Protección contra cortocircuitos: electrónica
Protección contra sobretensiones: electrónica
Temperatura de funcionamiento: de +5°C a +35°C

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene cualquier consulta técnica, llame al servicio de soporte técnico.

www.schneider-electric.com:=> "Select a country"


Instalar o dimmer

i A carga máxima permitida é reduzida devido a um decréscimo da dissipação de calor, se o dispositivo não for instalado numa caixa de embutir universal encastrável, como indicado abaixo:


Redução da carga devido a	Montagem em paredes ocas *	Vários dispositivos instalados em combinação *	Numa caixa de montagem saliente simples ou dupla	Numa caixa de montagem saliente tripla
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x

* Se vários factores se aplicarem, somar as reduções de carga.

- ① Ligar o dimmer à electricidade para a aplicação pretendida.




- ② Instalar o dimmer.

**Ajustar a luminosidad mínima e a luminosidade máxima das lâmpadas.**

i As lâmpadas ligadas devem emitir um brilho mínimo quando o dimmer é ligado e quando o botão rotativo foi regulado para menos.

Ajuste os valores de brilho de fundo e o brilho máximo antes de instalar as tampas.

- ① Prima o botão rotativo: o dimmer é ligado.
② Rode o botão rotativo no sentido contrário aos ponteiros do relógio: O dimmer reduz até ao valor mínimo pré-ajustado (= brilho de fundo).





- ③ Aperte o micro-botão (MÁX/MÍN) com uma ferramenta adequada (p. ex. chave de parafusos). Após 2 seg., o dimmer reduz até ao valor absoluto mínimo.

④ Mantenha o micro-botão premido e gire o botão rotativo no sentido dos ponteiros do relógio: o valor mínimo muda.

⑤ Solte o micro-botão assim que o brilho de fundo desejado for atingido: o novo valor mínimo é armazenado.

i Modificar o brilho máximo funciona da mesma forma.

Montar as tampas e o botão**Operar o dimmer**

- Ⓐ Prima o botão rotativo: as lâmpadas conectadas estão acesas ou apagadas.
Ⓑ Rode o botão rotativo no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário: a luz das lâmpadas conectadas aumenta ou diminui.

Que fazer se houver um problema?**CUIDADO**

O aparelho pode danificar-se!

Se houver uma sobrecarga devido a uma temperatura de funcionamento demasiado alta, não será possível voltar a ligar o dimmer e este terá de ser substituído.

A lâmpada conectada não se liga.

- ① Reduzir a carga conectada.

O dimmer reduz o brilho automaticamente.

- ① Desligue o dimmer e deixe arrefecer.
② Reduzir a carga conectada.

Informação técnica

Tensão de rede:	AC 230 V, 50 Hz
Carga nominal:	20 - 420 W
SBD420RCRL	20 - 600 W
SBD600RCRL	20 W
Carga mínima:	Carga ohmica / capacitiva ou ohmica / inductiva
Tipo de carga:	electrónica
Protecção de curto-circuito:	Protecção a sobrecargas:
Temperatura de funcionamento:	+5°C a +35°C

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o serviço principal de assistência ao cliente do seu país.
www.schneider-electric.com:=> "Select a country"

Mécanisme de variateur rotatif pour charges capacitives et inductives

Notice d'utilisation



Réf. SBD420RCRL, SBD600RCRL


**Installation du variateur**

i La charge maximale admissible diminue en raison de l'élimination de chaleur réduite lorsque l'appareil n'est pas installé dans un seul boîtier encastré standard comme indiqué ci-dessous :


Réduction de la charge de	Monté dans des cloisons creuses *	Plusieurs unités installées ensemble *	Dans un boîtier en saillie simple ou double	Dans un boîtier en saillie triple
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x

* En cas de facteurs multiples, additionner les réductions de charge.

① Câbler le variateur pour l'application désirée.




② Installer le variateur.

**Définir la luminosité minimale et la luminosité maximum des lampes.**

i Les ampoules connectées devraient rayonner avec une luminosité minimale lorsque le variateur est allumé et lorsque l'interrupteur rotatif a réduit l'intensité.

Régler les valeurs pour la luminosité de fond et la luminosité maximale avant d'installer les couvercles.

- ① Appuyer sur le bouton rotatif : le variateur est allumé.
- ② Tourner le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : le variateur diminue l'intensité afin d'atteindre la valeur minimum préréglée (=luminosité de fond).





- ③ Enfoncer le micro-bouton (MAX/MIN) avec un outil adapté (un tournevis p. ex.). Après 2 s, le variateur diminue l'intensité afin d'atteindre la valeur minimum absolue.

- ④ Continuer d'appuyer sur le micro-bouton et déplacer le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre : la valeur minimum est modifiée.

- ⑤ Relâcher le micro-bouton dès que la luminosité de fond souhaitée est atteinte : La nouvelle valeur minimum est mémorisée.

i La modification de la luminosité maximum fonctionne de la même manière.

Monter les couvercles et le bouton**Fonctionnement du variateur**

A Appuyer sur le bouton rotatif : Les lampes connectées sont allumées ou éteintes.

B Tourner le bouton rotatif soit dans le sens des aiguilles d'un montre soit dans le sens inverse : La luminosité des lampes connectées est augmentée ou diminuée.

Que faire en cas de problèmes ?**ATTENTION****Risque d'endommagement de l'appareil !**

En cas de surcharge due à une température de service trop élevée, il n'est pas possible de réallumer le variateur, il doit alors être remplacé.

La lampe connectée ne s'allume pas.

- ① Réduire la puissance de raccordement.

Le variateur diminue l'intensité de lui-même.

- ① Éteindre le variateur et le laisser refroidir.
- ② Réduire la puissance de raccordement.

Caractéristiques techniques

Tension du réseau : 230 V CA, 50 Hz

Charge nominale :

SBD420RCRL 20 - 420 W

SBD600RCRL 20 - 600 W

Charge minimale : 20 W

Type de charge : Soit ohmique/capacitive ou charge ohmique/inductive

Protection court-circuit : Electronique

Protection contre les

surtensions : Electronique

Température de

fonctionnement : +5°C à +35°C

Schneider Electric Industries SAS

Pour toute question d'ordre technique, n'hésitez pas à contacter le service clients de votre pays.

www.schneider-electric.com: => "Select a country"