

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Cebador para conexión individual en 230 V AC



---

### Características del producto

- Margen de temperatura para desconexión segura: -20...+80 °C)



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	65,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

## DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	21,5 mm
Peso del producto	6,58 g

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Contenido mercurio	0.0 mg
Pie de pág. usado solo para el producto	No apto para L 70 W / Los arrancadores están disponibles en dos diseños diferentes, con idénticas características técnicas

## PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

## Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	ST 111LL/220-24
------------------------	-----------------

## Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Largo	40,30 mm
Altura (luminarias incluidas)	21,5 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	21.50 mm

## DESCARGAS

## Documentos y certificados



Declarations Of Conformity CE

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300854045	Sin embalaje 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6.58 g	0.01 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300797861	Bandeja 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180.50 g	0.51 dm <sup>3</sup>
4050300797878	Embalaje de envío 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009.00 g	9.22 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.