



bs 52



hf 50_bs 53





Ersatzteile / Spare parts

hf50

Tischfräsmaschine
spindle moulder

4902105901 / 4902102924
0109

update:15.10.2019

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	3902102036	Sterngriffmutter groß	star-handle nut big
A 1-13, 15, 20-27	3902102044	Fräsanschlag kpl.	stopper cpl.
A 2	3902102037	Sterngriffmutter klein	star-handle nut small
A 4	3902104007	Fräsanschlag verstellbar	adjustable stopper
A 6,15,20-22,24	3902102019	Druckleiste hinten kpl.	pressure strip rear cpl.
A 7	3902102030	Druckleistenführung oben	pressure strip guide up
A 12	3902102032	Fräsanschlag starr für bs 52	stopper steep for bs 52
A 14,21,36	3902102041	Tischverbreiterung kpl. links/rechts Satz=2 Stück	table extension cpl. Left/right set = 2 parts
A 15,21,22,28,29,33	3902102018	Druckleiste vorne kpl.	pressure strip front cpl.
A 16	3902102054	Tisch	table
A 18	3902102034	Skala rechts	scale right
A 19	390 2102 013	Tischeinlage Ø 75 mm	table insert Ø75mm
A 21	02734903	Scheibe	washer
A 25	3902102017	Anschlagprofil links/rechts (Alu)	stopper profile left/right (alu)
A 30	3902102035	Skala links	scale left
A 31	3902102029	Querschneidlehre kpl.	mitre gauge cpl.
A 34	3902102038	Druckleistenführung vorne	pressure strip guide front
A 35	05005417	Linsenschraube	screw
A 37	3902102055	Seitenwand für bs 52	side wall for bs 52
A 40	3902102020	Vorderwand / Rückwand für bs 52	front wall / back wall for bs 52
A 40	3902104003	Rückwand für bs 53 / hf 50	back wall for bs 53 / hf 50
A 41	3902102040	Anschlußkabel	connecting cable
A 42	3902104004	Vorderwand für bs 53 / hf 50	front wall for bs 53 / hf 50
A 44	3902102039	Überlastschalter	overload switch
A 46	3902102011	Schalter kpl.	switch cpl.
A 51	3902102028	Bodenplatte	base plate
A 55,57-59	3902102031	Handrad kpl.	handwheel cpl.
A 61	3902102010	Motor	engine
A 62	3902102059	Bolzen	bolt
A 70	01047109	Sicherungsring	ring shield
A 76	3902102062	Zahnrad	gear
A 77	4902105001	Sicherungsring	Circlip
A 78	5902105002	Spindel	Spindle
A 80	3902102053	Gelenk	joint
A 81	3902102063	Zahnrad	gear
A 82	3902102064	Lager	bearing
A 90-91	3902102060	Arretierplatte kpl. mit Druckplatte und Feder für bs 52	detent plate cpl. + pressure plate and washer für bs 52
A 90-91, 96	3902104001	Arretierplatte kpl. mit Druckplatte und Feder für bs 53/hf 50	detent plate cpl. + pressure plate and washer for bs 52/ hf 50
A 93	3902104002	Fixierplatte	crabbing plate
A 94	3902102056	Spindelmutter	spindle nut
A 94,95	3902102021	Spannhülse Ø 6 mm	clamping sleeve Ø6mm
A 94,95	3902102022	Spannhülse Ø 8 mm	clamping sleeve Ø8mm
A 94,95	3902102045	Spannhülse Ø 12 mm	clamping sleeve Ø12mm
A 94,95	3902102023	Spannhülse Ø 1/4"	clamping sleeve Ø 1/4"
A 94,95	3902102024	Spannhülse Ø 1/2"	clamping sleeve Ø1/2"
A 98	3902104006	Spannwelle	lock shaft
A 101	3902102066	Halterung	bracket
A 104	3902102065	Andrückschieber	push on wangler
A 106	3902104005	Seitenteil für bs 53/ hf 50	side part for bs 53 / hf 50
A o.Abb.	3902102058	Fräseraufnahme kpl. mit Lager	milling tool support cpl. With bearing
A o.Abb.	3902102014	Tischeinlage Ø 55 mm	table insert Ø55mm
A o.Abb.	3902102015	Tischeinlage Ø 47 mm	table insert Ø47mm
A o.Abb.	3902102016	Tischeinlage Ø 32 mm	table insert Ø32mm
A o.Abb.	3902102052	Satz Tischeinlagen kpl. Ø 32,47,55,75mm	set table insert cpl. Ø 32,47,55,75mm
A o.Abb.	3902102025	Schlüssel SW 24	wrench AF 24
A o.Abb.	3902102026	Schutzgehäuse	protective case
A o.Abb.	3902102027	Absaugstutzen	connecting piece
A o.Abb. (zu Teil 46)	3902102012	Drehzahlregler	governor
A o.Abb. (zu Teil 61)	3902102042	Kohlebürstensatz (Satz = 2 Stück)	carbon brush (set = 2 parts)
A o.Abb.	3902102043	gekröpfter Werkzeugschlüssel	wrench
A o.Abb.	3902102057	Schraubenbeutel	screw bag
A o.Abb.	3902102067	Platine	circuit board