



### Symbolbild

# **Datenblatt**

Artikelnummer: 70024295

Bezeichnung: CH10.A292\*NLB406.FT2

Beschreibung: Schalter

Bemessungsisolationss	spannung Ui					
		Spannung	(V) AC/DC			
			690 AC/DC			
Bemessungsdauerstror						
Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C)				
20	55	60 l	Jmgebungstemperatur +55°C	über 24 Stunde	en mit Spitzen bis +60°C	
emessungsbetriebsst	rom le					
ebrauchskategorie			Spanr	nung (V)		Strom (A
C-15			2:	20 - 240		
.C-15			3	80 - 440		
emessungsbetriebslei	istung					
ebrauchskategorie		Spannung (V)	Phasenanzahl		Polanzahl	Leistung (kW
C-3		220 - 240	3		3	
.C-3		380 - 440	3		3	5,5
.C-3		660 - 690	3		3	5,5
.C-3		220 - 240	1		2	2,2
.C-3		380 - 440	1		2	2,2
C-23A		220 - 240	3		3	3,7
C-23A		380 - 440	3		3	3,7 7,5
D-23A D-23A		660 - 690	3		3	7,: 7,!
C-23A		220 - 240	3 1		2	
						2,5
C-23A		380 - 440	11		2	3,7
aximaler Sicherungsn				21.1		
icherungscharakteristii	K			Sicherungsar		Strom (
3					1	:
L60947-4-1, UL	508					
ominal Voltage						
oniniai voitage		Spannung	(V) AC/DC			
			(1) 110 / 50			
			600 AC			
amaccunacicalations	enannung Hi		600 AC			
emessungsisolationss	spannung Ui					
emessungsisolationss	spannung Ui	Spannung	(V) AC/DC			
-	spannung Ui	Spannung				
Bemessungsisolations		Spannung	(V) AC/DC 600 AC	7t	- T	
	Strom	Spannung (A)	(V) AC/DC		z Text	
lated thermal current	Strom	Spannung	(V) AC/DC 600 AC	atur (°C) Zusatz 0 - 40	z Text	
ated thermal current	Strom	Spannung (A) 20	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera	0 - 40		
ated thermal current orsepower rating cross-the-Line Motor S	Strom	Spannung (A) 20 Spar	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera	0 - 40 Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°(
ated thermal current orsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom	Spannung (A) 20 Span	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera nnung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1	0 - 40 Polanzahl 2	Leistung (HP) 0,50	4
ated thermal current orsepower rating cross-the-Line Motor S OL OL	Strom	Spannung (A) 20  Span	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera nnung (V) Phasenanzahl 1110 - 120 1 220 - 240 1	0 - 40  Polanzahl 2 2	Leistung (HP) 0,50 1	4
orsepower rating cross-the-Line Motor S DL DL	Strom	Spannung (A) 20  Span	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera nnung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1	0 - 40 Polanzahl 2	Leistung (HP) 0,50 1 2	
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL OL	Strom	Spannung (A) 20 Spar	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera nnung (V) Phasenanzahl 1110 - 120 1 220 - 240 1	0 - 40  Polanzahl 2 2	Leistung (HP) 0,50 1	4
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL OL OL	Strom	Spannung (A) 20 Spar	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera nnung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 227 - 277 1	0 - 40  Polanzahl 2 2 2	Leistung (HP) 0,50 1 2	4
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL OL OL OL	Strom	Spannung (A) 20 Spar	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera anung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1	0 - 40  Polanzahl 2 2 2 2	Leistung (HP) 0,50 1 2 2	4
orsepower rating cross-the-Line Motor S DL DL DL DL DL DL DL DL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	(V) AC / DC 600 AC Umgebungstempera nnung (V) Phasenanzahl 1110 - 120 1 220 - 240 1 227 - 277 1 440 - 480 1 550 - 600 1	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 2 2	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2	
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL OL OL OL OL OL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera    Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   1110 - 120	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3	4
orsepower rating cross-the-Line Motor S DL DL DL DL DL DL DL DL DL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  nung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 1550 - 600 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5	
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera    Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   Umgebungstempera   1110 - 120	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3	
ated thermal current  orsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  nung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 1550 - 600 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5	
ated thermal current  lorsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  nung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 1550 - 600 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5	
orsepower rating pross-the-Line Motor S DL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  nung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 1550 - 600 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5	
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL OL OL OL OL OL OL U OL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  nung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 1550 - 600 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3	0-40 -  Polanzahl 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5	
orsepower rating pross-the-Line Motor S DL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  unung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3 550 - 600 3	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5	
ated thermal current  lorsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom	Spannung (A) 20  Spar	Umgebungstempera  unung (V) Phasenanzahl 110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3 550 - 600 3	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5	
lated thermal current lorsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom Starting  ung lity ble for use on circuits capable of delive	Spannung  (A) 20  Spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  Danung (V) Phasenanzahl  1110 - 120 1  220 - 240 1  277 - 277 1  440 - 480 1  1110 - 120 3  220 - 240 3  440 - 480 3  550 - 600 3  Danung (V) Phasenanzahl  Danu	Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ax. when protect	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5	
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom  Starting  ung  lity ble for use on circuits capable of delive  Temperature Rating (	Spannung  (A) 20  Spar   spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  Danung (V) Phasenanzahl  1110 - 120 1  220 - 240 1  277 - 277 1  440 - 480 1  1110 - 120 3  220 - 240 3  440 - 480 3  550 - 600 3  Danung (V) Phasenanzahl  Danu	0-40  Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5	
Rated thermal current  Horsepower rating  Norcoss-the-Line Motor S  OOL  OOL  OOL  OOL  OOL  OOL  OOL  O	Strom Starting  ung lity ble for use on circuits capable of delive	Spannung  (A) 20  Spar   spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  Danung (V) Phasenanzahl  1110 - 120 1  220 - 240 1  277 - 277 1  440 - 480 1  1110 - 120 3  220 - 240 3  440 - 480 3  550 - 600 3  Danung (V) Phasenanzahl  Danu	Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ax. when protec	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5	4
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom  Starting  ung  lity ble for use on circuits capable of delive  Temperature Rating (	Spannung  (A) 20  Spar   spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  Danung (V) Phasenanzahl  1110 - 120 1  220 - 240 1  277 - 277 1  440 - 480 1  1110 - 120 3  220 - 240 3  440 - 480 3  550 - 600 3  Danung (V) Phasenanzahl  Danu	Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ax. when protec	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5 5	
ated thermal current  orsepower rating cross-the-Line Motor S OL Col OL OL OL OL OL OL ilot duty rating code uty Code 600 CCR / Max. Vorsichen onditions of acceptabi hese devices are suita emp. rating of wire eneral Use	Strom  Starting  ung  lity ble for use on circuits capable of delive  Temperature Rating (	Spannung  (A) 20  Spar   spar	Umgebungstempera  Umgebungstempera  Danung (V) Phasenanzahl  1110 - 120 1  220 - 240 1  277 - 277 1  440 - 480 1  1110 - 120 3  220 - 240 3  440 - 480 3  550 - 600 3  Danung (V) Phasenanzahl  Danu	Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ax. when protec	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5 5	
orsepower rating cross-the-Line Motor S OL	Strom  Starting  ung  lity ble for use on circuits capable of delive  Temperature Rating (	Spannung  (A) 20  Spar	(V) AC / DC 600 AC  Umgebungstempera  mung (V) Phasenanzahl 1110 - 120 1 220 - 240 1 277 - 277 1 440 - 480 1 110 - 120 3 220 - 240 3 440 - 480 3 550 - 600 3  metrical amperes, 600V ac me	Polanzahl 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ax. when protec	Leistung (HP) 0,50 1 2 2 2 1,50 3 5 5 5	4 4 4 4 4 4



General Use								
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzah	nl Polanza	hl			Anzahl der Kontakte i
AC	600	20			3			
CSA								
Nominal Voltage								
rtommar voltage				Spannung (V) AC / D	OC .			
				600 AC	, -			
Bemessungsisola	ntionsspannung Ui							
-	<u> </u>			Spannung (V) AC / D	OC			
				600 AC				
Rated thermal cur	rrent							
			Strom (A)	L	Jmgebungstemperatu	ır (°C) Zusatı	z Text	
			20			0 - 40		
Horsepower rating								
Across-the-Line M	lotor Starting			Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstempera
DOL				110 - 120	1	2	0,50	
DOL				220 - 240	1	2	1	
DOL				277 - 277	1	2	2	
DOL				440 - 480	1	2	2 2	
DOL				550 - 600 110 - 120	1 3	3	1,50	
DOL				220 - 240	3	3	3	
DOL				440 - 480	3	3	5	
DOL				550 - 600	3	3	5	
Pilot duty rating c	ode						<u> </u>	
Duty Code								
A600								
Temp. rating of w	vire							
		Temperature	Rating (°C)		Stro	m (A) Text		
			75					
General Use								
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzah	nl Polanza	hl			Anzahl der Kontakte i
AC	277	20		1	1			
AC	600	20		1	2			
AC	600	20		3	3			
GENERAL TE	CHNICAL INFOR	MATION						
Abisolierlänge de	s Leiters			1				
				Länge (mm) Ansch 9 STRIP	hlusslänge - Bild PPINGLENGTH			
Leiterquerschnitt								
Leiteraufbau			Min. / Max. Wert	Δnzahl di	er Leiter pro Klemme	Drahtquersc	hnitt (-bereich) (mm²)	Drahtmaterial
eindrähtig			Min.	7 III Zaili de		0,75mm <sup>2</sup>	1011111)	Kupfer
eindrähtig			Min.			0,75mm²		Kupfer
feindrähtig			Min.			0,75mm²		Kupfer
feindrähtig			Min.			0,75mm²		Kupfer
feindrähtig			Max.		2	AWG 12		
feindrähtig			IVIUA.					Kupfer
remarantly			Max.			2,5mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä	ihtig				2 2	AWG 10		
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä	ihtig		Max. Max. Max.		2 2 2	AWG 10 4mm²		Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad	ihtig Ierendhülsen nach DIN		Max. Max. Min.		2 2 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad	ihtig Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad	ihtig Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification EAC	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification EAC	ihtig Ierendhülsen nach DIN Ierendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives	ihtig Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification EAC	ihtig Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives	ihtig Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3	ihtig Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3  Empfohlene Schra	ihtig Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN Jerendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3  Empfohlene Schra Schraubendreherty	ihtig derendhülsen nach DIN derendhülsen nach DIN derendhülsen nach DIN derendhülsen nach DIN	N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.	Wert	2 2 2 1 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3  Empfohlene Schra Schraubendrehert Kreuzschlitz - Sch	ihtig derendhülsen nach DIN derendhülsen nac	N 46228 N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.	PH1	2 2 2 1 1 2 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3  Empfohlene Schra Schraubendreher Kreuzschlitz - Sch Schlitzschraubend	ihtig derendhülsen nach DIN 5264	N 46228 N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.		2 2 2 1 1 2 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä deindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3  Empfohlene Schra Schraubendreherty Kreuzschlitz - Sch Schlitzschraubend Allgemeine Inform	ihtig derendhülsen nach DIN 5264	N 46228 N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.	PH1	2 2 2 1 1 2 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä ein- bzw. mehrdrä feindrähtig mit Ad feindrähtig mit Ad Approbationen Specification  EAC  CE marking  UK Directives  CSA C.22.2 No.14  GB/T14048.3  Empfohlene Schra Schraubendrehert) Kreuzschlitz - Sch Schlitzschraubenc Allgemeine Inforn Text	aubendreher ype rraubendreher dreher nach DIN sterendhülsen nach DIN 5264 nationen	N 46228 N 46228	Max. Max. Max. Min. Min.	PH1 0,8x4	2 2 2 1 1 2 2	AWG 10 4mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup>		Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer



#### Allgemeine Informationen

- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.
- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.

### Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name

Description Ø

Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com

### Proposition 65

Bildname


Beschreibung

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss





## **Anschlussbild**


CH10.A292.FT2

1	3 5
/٩	, 'q 'q
<b> </b>	
2	2 4 6



# **Schaltprogramm**


CH10.A292.FT2






## **Frontschild**

S0.F456/A10.E1LH







## **SPERRVORRICHTUNG**

Bezeichnung: S0.V845/A11/D11 Schild- und Griffeinheit: "A" Schild/Alu,

Rahmen/schwarz, Griff/schwarz, Sperrschuber/rot **Sperrbarkeit**: "1" bei 09:00/03:00 sowie alle 45°

ausbrechbar

Schaltwinkel: "1" 1x90°

Bauformbezeichnung: "D" für Bauform \*FT2 (für

Schalter der Größe S0 und S00)

Ausführung: "1" für gleiche Schaltergröße Schaltertype: "1" für C-Schalter sowie für KG10.