


DILM150-XHI22 EAT HULPCONTACT 2-2 FRONTMONT

(277950)



4015082779504



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401019535
Fabrikantnummer	277950
EAN code	4015082779504
Merk	Eaton
Productgroep	Hulpcontactblok
Serie/Programma	DILM
Artikelnummer oud	2700181244

Technische details

Aantal contacten als wisselcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V (A)	6
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Uitvoering	Opzetbaar
Montagewijze	Frontbevestiging
Aantal foutsignaalschakelaars	0
Lamphouder	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-dilm150-xhi22-eat-hulpcontact-2-2-frontmont>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA