

Manœuvre par carré de 30x30

SORTIES:

- 1 Prise sym. DN100
- 2 Prises sym. DN65 (NF E 29-572)

DEBUT DE FABRICATION : 2004



DIFFUSION N° :

Ce plan remplace les plans :

Enregistrement des modifications

Ind Diffusion Modification

Lct 6788



Rep	Nb	DESIGNATION	MATIERE
29	1	Boulonnerie	Inox acier- galv.
28	1	Pochette de joints	Elastomère
27	1	Bouchon sym. DN65 avec " AIRCLAP " + capot	Alu-silicium
26	2	Prise sym. DN65 Fil. Gaz G 2"1/2	Alu-silicium
25	1	Bouchon sym. DN65 sans " AIRCLAP " + capot	Alu-silicium
24	2	Capot sur prise DN65	Alu-silicium
23	1	Tige entretoise sur chapeau	Laiton
22	1	Capot sur prise DN100	Alu-silicium
21	1	Bouchon sym. DN100	Alu-silicium
20	1	Prise sym. DN100 Fil. Gaz G 4"	Alu-silicium
19	1	Joint torique Ø 123x7	Elastomère
18	4	Vis HM 16x50 Choc	Inox
17	1	Colonne inférieure	Fonte GS
16	1	S/Ens Cde inf. (écrou, tube, ens. clapet)	
15	1	Clapet de fermeture DN100 avec vis + joint	Elastomère
14	1	Joint torique Ø 132x5	Elastomère
13	1	Siège DN100 avec joints	Fonte GS
12	1	Joint torique Ø 120x5	Elastomère
11	1	Coude à patin DN100 PN10/16 bride tournante	Fonte GS
10	1	Guide clapet DN100 + vis	Fonte GL
09	1	Tube anti-racine	A.B.S.
08	1	Corps de vidange	Laiton
07	1	S/Ens vidange automatique	
06	1	Tige de manœuvre et 1/2 bagues	Laiton
05	1	Entretoise porte tige équipée	Fonte GS
04	1	S/Ens. Cde sup. (tige, manchon, goupilles)	
03	1	S/Ens nez 3 prises Fil. Gaz + prises + bouchons	Fonte GS
02	1	S/Ens B.A.J. 28 avec joints	Laiton
01	1	Carré d'ordonnance 30x30 + vis + rondelle	Fonte GL

Bride de
raccordement
DN100 PN10/16
(ISO 7005-2 BS4504)

Pma : 16 bar

REVETEMENT :

- Peinture Noire Epoxy int. et ext réalisée par cataphorèse pour les parties enterrées
- Peinture Polyester rouge pour les parties apparentes

Z.I - 4 av Lionel Terray
BP 47
69881 MEYZIEU cedex
FRANCE



Tél +33 (0)4 37 44 24 24
Fax +33 (0)4 37 44 24 25
Web <http://www.bayard.fr>

DAUPHIN 4 CHOC

DN 100

CODE PRODUIT : 021251

N°: C04008

tyco Flow Control **Tyco** Waterworks