

Anleitung | User Guide

Glasfaserkabel-Entmanteler Fibre Optics Cable Stripper Fibre Strip LC | No. 30800

 Glasfaserkabel-Entmanteler für einfaches Auftrennen des Außenmantels von Glasfaserndurch beidseitigen Längsschnitt von Distribution-Glasfaserkabeln, z. B. I-VHH, LWL-Kabel Single Mode, ab Außen-Ø 8,2 mm.

 Fibre Optic cable stripper for easy slitting of the sheathing of fibre optic distribution cables by double sided cut, e. g. for type I-VHH 24xSingle Mode, min. 8,2 mm Ø.



A

 Sperre (A) lösen und Werkzeug öffnen


 Release the catch (A) and open the tool.



B

 Kabel einlegen, Werkzeug schließen, beide Klingen in Außenmantel eindrücken und Werkzeug nach hinten zum Längsschnitt abziehen.

 Insert cable, close tool, press both blades into sheathing and pull stripper back to make a length cut.



 **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

 **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**



Video scan