

Pièce de rechange

Verrine de rechange pour L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585, L 595

EAN 4007841 003548
Réf. 003548



Description du fonctionnement

Remplacement rapide! Verrine de rechange pour les luminaires à détection pour l'extérieur STEINEL L 70X S, L 590 S, L 535 S, L 560 S, L 585 S et L 595 S

Caractéristiques techniques

Garantie du fabricant	3 ans
UC1, Code EAN	4007841003548
Coloris	sans

Contenu de l'emballage	1
Catégorie de produits	Pièce de rechange